新北市建築工程施工勘驗101年度01月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	100-393	八里	101.01.05	V						2F版
2	100-012	三重	101.1.13	V						2F版
3	100-191	三重	101.1.18	V						2F版
4	100-039	土城	101.01.13	V						RF版
5	100-384	土城	101.01.16	V						2F版
6	99-286	中和	101.01.03	V						RF版
7	100-227	中和	101.01.06	V						2F版
8	87-970	中和	101.01.12	V						2F版
9	100-069	中和	101.01.17	V						2F版
10	99-091	汐止	101.01.17	V						2F版
11	100-267	汐止	101.01.19	V						2F版
12	99-514	汐止	101.01.20	V						2F版
13	100-226	汐止	101.01.30	V						2F版
14	100-110	林口	101.01.02	V						2F版

15	100-142	林口	101.01.02	V						2F版
16	100-019	林口	101.01.02	V						2F版
17	100-245	林口	101.01.05	V						2F版
18	98-071	林口	101.01.06	V						2F版
19	100-005	林口	101.01.06	V						2F版
20	99-263	林口	101.01.06	V						2F版
21	100-357	林口	101.01.11	V						2F版
22	100-197	林口	101.01.11	V						2F版
23	100-481	林口	101.01.17	V						2F版
24	100-433	林口	101.01.18	V						2F版
25	100-423	林口	101.01.31	V						2F版
26	99-496	林口	101.01.31	V						2F版
27	99-584	板橋	101.01.10	V						2F版勘驗
28	98-295	泰山	101.1.16	V						2F版
29	96-844	淡水	101.01.04	V						12F版
30	100-219	淡水	101.01.09	V						2F版

31	97-046	淡水	101.01.10	V						2F版
32	96-174	淡水	101.01.11	V						2F版
33	87-795	新店	100.01.09	V						2F版
34	99-042	新店	100.01.12	V						2F版
35	99-552	新店	100.01.13	V						2F版
36	97-077	新店	100.01.20	V						2F版
37	100-056	新莊	101.01.02	V						7F版勘驗
38	099-317	新莊	101.01.05	V						2F版勘驗
39	100-031	新莊	101.01.11	V						7F版勘驗
40	099-576	新莊	101.01.19	V						7F版勘驗
41	100-354	萬里	101.01.06	V						2F版
42	99-535	樹林	101.01.06	V						2F版勘驗
43	100-463	樹林	101.01.12	V						2F版勘驗
44	100-141	樹林	101.01.18	V						2F版勘驗
45	99-347	蘆洲	101.01.4	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗101年度02月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	99-247	八里	101.02.07	V						2F版
2	100-500	三芝	101.02.07	V						C區2F版
3	98-586	三重	101.2.21	V						7F（縮短勘驗申報）
4	100-129	三重	101.2.22	V						2F版
5	100-432	三重	101.2.29	V						2F版
6	100-532	三重	101.2.29	V						2F版
7	100-334	三峽	101.02.02	V						2F版
8	100-312	三峽	101.02.08		V			V		2F版
9	99-572	土城	101.02.24	V						2F版
10	100-278	土城	101-02.16	V						RF版
11	99-331	中和	101.02.02	V						2F版
12	99-632	中和	101.02.16	V						2F版
13	100-083	五股	101.03.15	V						2F版
14	97-216	永和	101.02.01	V						22F版縮短工期

15	96-285	永和	101.02.20	V						2F版
16	100-332	汐止	101.02.10	V						2F版
17	99-334	汐止	101.02.12	V						2F版
18	99-406	林口	101.02.16	V						22F版
19	100-174	林口	101.02.17	V						2F版
20	100-263	林口	101.02.22	V						2F版
21	100-279	林口	101.02.22	V						2F版
22	100-316	林口	101.02.22	V						2F版
23	99-415	林口	101.02.23	V						7F版
24	99-287	林口	101.02.23	V						2F版
25	99-420	林口	101.02.24	V						17F版
26	97-527	林口	101.02.29	V						2F版
27	100-130	林口	101.02.29	V						2F版
28	98-408	板橋	101.02.01	V						17F版
29	99-135	板橋	101.02.04	V						2F版

30	99-135	板橋	101.02.16	V						7F版
31	96-376	板橋	101.02.23	V						22F版
32	98-067	金山	101.02.02	V						A棟3區2F版B棟1區2F版C棟1區2F版
33	98-090	金山	101.02.02	V						D區2F版
34	100-224	泰山	101.02.14	V						2F版
35	99-050	泰山	101.02.22	V						2F版
36	1000-363	烏來	101.02.14		V	基地面臨道路破損		V		2F版勘驗(限期改善後合格)
37	96-458	淡水	101.02.03		V	木構結構部分與圖面不符(目前辦理變更設計)	停工中			2F版
38	99-261	淡水	101.02.17	V						2F版
39	100-236	淡水	101.02.24	V						2F版
40	95-798	新店	100.02.14	V						2F版

41	100什004	新店	100.02.16	V						基礎版
42	97-239	新店	100.02.20	V						2F版
43	100-431	新店	100.02.21	V						2F版
44	100-436	新莊	101.02.09	V						2F版
45	100-416	新莊	101.02.09	V						2F版
46	100-008	新莊	101.02.15	V						7F版-縮短工期
47	100-055	新莊	101.02.21	V						7F版-縮短工期
48	85-1530	新莊	101.02.21	V						2F版
49	100-535	新莊	101.02.23	V						2F版
50	99-453	新莊	101.02.23	V						2F版
51	100-307	樹林	101.02.24	V						2F版
52	100-043	樹林	101.02.29	V						2F版
53	100-494	蘆洲	101.02.17	V						2F版
54	99-397	鶯歌	101.02.06	V						2F版
55	99-635	鶯歌	101.02.09	V						2F版

56	100-027	鶯歌	101.02.13							建築師及技師未配合到場另排時間

新北市建築工程施工勘驗101年度03月份定期成果統計表										
編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	100-543	八里	101.03.12	V						2F版
2	100-500	三芝	101.03.02	V						B區2F版
3	100-500	三芝	101.03.14	V						A區2F版
4	99-563	三重	101.03.12	V						2樓版
5	100-268	三峽	101.03.05	V						2樓版
6	99土036	土城	101.03.27	V						2F版
7	99-389	五股	101.03.01	V						2F版
8	99-631	永和	101.03.03	V						2F版
9	96-257	石門	100.03.16	V						2F版
10	100-167	汐止	101.03.02	V						2F版
11	99-396	林口	101.03.02	V						7F版

12	99-326	板橋	101.03.21	V						2F版
13	099-630	烏來	101.03.02		V	無遮簷人行道退縮距離不足	發文改善			2FL勘驗
14	99-269	淡水	101.03.05	V						2F版
15	100深047	深坑	101.03.13	V						基礎版
16	95-798	新店	100.03.07	V						2F版
17	86-1190	新莊	101.03.01	V						2F版
18	98-317	樹林	101.03.27	V						2F版
19	100-065	蘆洲	101.03.03	V						2F版
20	100-572	八里	101.03.15	V						2F版
21	100-262	三重	101.03.19	V						2樓版
22	097-671	三峽	101.03.16	V						2樓版
23	100-097	五股	101.03.08		V	先行施作至屋頂版澆置完成	勒令停工			2F版
24	99-574	永和	101.03.08	V						2F版
25	100-464	汐止	101.03.06	V						2F版

26	100-110	林口	101.03.09	V						7F版
27	99-584	板橋	101.03.27	V						7F版
28	96-884	淡水	101.03.13	V						17F版(縮工)
29	100-265	新店	100.03.07	V						2F版（別墅區）
30	100-056	新莊	101.03.01	V						12F版-縮短工期
31	98-440	樹林	101.03.22	V						2F版
32	100-172	八里	101.03.26	V						2F版
33	100-029	三重	101.03.20	V						2樓版
34	81-1252	汐止	101.03.21	V						2F版
35	100-239	林口	101.03.12	V						2F版
36	100-242	淡水	101.03.19	V						2F版
37	99-450	新店	100.03.08	V						2F版
38	100-562	新莊	101.03.02	V						2F版
39	100-557	三重	101.03.29		V	鷹架安全防護措施三角架釘栓數量設置不足				已改善，2樓版

40	100-011	汐止	101.03.23	V						2F版
41	100-303	林口	101.03.12	V						2F版
42	96-779	淡水	101.03.23	V						2F版
43	98-447	新店	100.03.08	V						2F版
44	100-337	新莊	101.03.02	V						2F版
45	100-365	林口	101.03.14	V						2F版
46	100-195	淡水	101.03.28	V						2F版
47	100-338	新莊	101.03.02	V						2F版
48	100-327	林口	100.03.22	V						2F版
49	100-315	新莊	101.03.02	V						2F版
50	100-031	新莊	101.03.29	V						12F版縮短工期
51	99-576	新莊	101.03.29	V						12F版縮短工期
52	100-439	新莊	101.03.03	V						17F版-縮短工期
53	100-429	新莊	101.03.03	V						17F版-縮短工期
54	100-031	新莊	101.03.03	V						7F版-縮短工期

55	99-498	新莊	101.03.08	V						2F版
56	100-007	新莊	101.03.13	V						7F版-縮短工期
57	100-207	新莊	101.03.22	V						2F版-縮短工期

新北市建築工程施工勘驗101年度04月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	100-302	八里	101.04.02	V						2F版
2	100-555	三重	101.04.03		V	道路部分龜裂，立即修復		V		2F版
3	100-311	三重	101.04.09	V						2F版
4	100-407	三重	101.04.17		V	未按時申報勘驗樓層，二、三樓版通知補辦勘驗。				2F版
5	98-586	三重	101.04.18	V						12F版
6	100-266	三重	101.04.26	V						RF版
7	100-059	三重	101.04.5	V						2F版
8	100-385	土城	101-04.12	V						2F版

9	100-486	土城	101-04.19	V						2F版
10	100-621	土城	101-04.27	V						2F版
11	101-019	土城	101-04.27	V						RF版
12	100-053	中和	101.04.10	V						地上2樓版
13	100-332	中和	101.04.27		V	安全走廊照明設備設置不足		V		地上2樓版
14	100-293	永和	101.04.25	V						2F版
15	100-401	汐止	101.04.02	V						2F版
16	87-7297	汐止	101.04.12	V						2F版
17	100-650	林口	101.04.10	V						2FL
18	100-190	林口	101.04.17	V						2FL
19	100-280	林口	101.04.19	V						2FL
20	99-396	林口	101.04.25	V						12FL
21	100-550	林口	101.04.25	V						2FL
22	99-010(臨)	林口	101.04.26	V						屋頂勘驗
23	99-415	林口	101.04.26	V						12FL

24	100-149	板橋	101.04.12	V						2F版
25	99-606	板橋	101.04.17	V						2F版
26	98-191	板橋	101.04.19	V						7F版B區
27	99-529	板橋	101.04.20	V						2F版
28	98-191	板橋	101.04.26	V						2F版A區
29	99-568	板橋	101.04.27	V						2F版
30	99-078	金山	101.04.30	V						2F版
31	100-526	淡水	101.4.10	V						2F版
32	100-371	淡水	101.4.11	V						2F版(第四區)
33	97-606	淡水	101.4.16	V						2F版
34	96-458	淡水	101.4.25	V						2F版併屋頂版
35	100-440	淡水	101.4.25	V						2F版
36	100-371	淡水	101.4.3	V						2F版(第五區)
37	100-048	新店	100.04.03	V						2F版
38	99-100	新店	100.04.03	V						2F版
39	100-105	新店	100.04.05	V						2F版
40	95-798	新店	100.04.19	V						2F版（大樓區）

41	100-055	新莊	101.04.09	V						12樓版勘驗
42	100-193	新莊	101.04.14	V						2樓版勘驗
43	100-246	新莊	101.04.18	V						2樓版勘驗
44	100-008	新莊	101.04.18	V						12樓版勘驗
45	100-056	新莊	101.04.19	V						17樓版勘驗
46	100-031	新莊	101.04.26	V						22樓版勘驗
47	100-187	樹林	101.04.27	V						2F版
48	100-027	鶯歌區	100.04.03	V						2FL
49	100-506	鶯歌區	100.04.13	V						2FL
50	100-230	鶯歌區	100.04.16		V	先行動工補辦勘驗				2FL
51	99-237	鶯歌區	100.04.19	V						RF版

新北市建築工程施工勘驗101年度05月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	99-099	八里	101.05.03	V						2樓版
2	100-157	三重	101.05.02	V						2F版

3	100-271	三峽	101.05.08	V						2F版
4	100-611	中和	101.05.03	V						地上2樓版
5	100-659	永和	101.05.14	V						2F版
6	100-673	汐止	101.05.14	V						2F版
7	100-661	林口	101.05.02	V						2FL
8	100-199	板橋	101.05.11	V						2F版
9	100-718	淡水	101.5.7	V						2F版
10	99-438	新店	101.05.14	V						RF版
11	100-095	新莊	101.05.04	V						2樓版
12	100-609	樹林	101.05.01	V						2F版
13	100-353	雙溪	101.05.23	V						2FL勘驗
14	98-308	蘆洲	101.05.08	V						2F版
15	100-446	鶯歌	100.04.03	V						2FL版
16	99-194	八里	101.05.17	V						2樓版
17	100-116	三重	101.05.09	V						2F版

18	100-468	中和	101.05.04		V	水溝部分淤積，立即改善		V		地上2樓版
19	100-350	林口	101.05.02	V						屋頂勘驗
20	99-267	板橋	101.05.22	V						RF版
21	100-487	淡水	101.5.9	V						2F版
22	98-205	新店	101.05.14	V						2F版
23	100-429	新莊	101.05.04	V						2樓版
24	100-598	樹林	101.05.24	V						2F版
25	100-629	蘆洲	101.05.15	V						2F版
26	100-700	八里	101.05.28	V						2樓版
27	100-362	三重	101.05.23	V						2F版
28	100-305	中和	101.05.08	V						地上2樓版
29	100-163	林口	101.05.14	V						2FL
30	99-566	板橋	101.05.22	V						2F版
31	96-884	淡水	101.5.9	V						22F版縮工
32	100-214	新店	101.05.17	V						2F版

33	100-054	新莊	101.05.07	V						2樓版
34	100-125	蘆洲	101.05.22	V						2F版
35	100-425	三重	101.05.28	V						2F版
36	100-521	中和	101.05.15		V	水溝部分淤積，立即改善		V		地上2樓版
37	100-110	林口	101.05.14	V						12FL
38	100-579	板橋	101.05.22	V						2F版
39	100-696	淡水	101.5.11	V						2F版
40	100-222	新店	101.05.17	V						2F版
41	098-468	新莊	101.05.07	V						2樓版
42	99-497	蘆洲	101.05.25	V						2F版
43	100-277	三重	101.05.28	V						2F版
44	100-326	中和	101.05.16	V						地上2樓版
45	100-303	林口	101.05.16	V						7FL
46	99-623	板橋	101.05.24	V						2F版
47	100-380	淡水	101.5.15	V						2F版
48	99-011	新店	101.05.21	V						2F版

49	100-007	新莊	101.05.07	V						12樓版縮短工期
50	100-182	林口	101.05.21	V						(H棟、I棟、J棟)2FL
51	99-135	板橋	101.05.28	V						12F版
52	97-256	淡水	101.5.17	V						2F版
53	100-469	新店	101.05.31	V						2F版
54	100-315	新莊	101.05.14	V						7樓版縮短工期
55	101-017	林口	101.05.24	V						2FL
56	99-135	板橋	101.05.28	V						17F版
57	100-282	淡水	101.5.23	V						2F版
58	100-031	新莊	101.05.21	V						2樓版
59	100-130	林口	101.05.24	V						7FL
60	99-584	板橋	101.05.29	V						12F版
61	89-224	淡水	101.5.29	V						2F版
62	100-031	新莊	101.05.21	V						12樓版
63	100-183	林口	101.05.29	V						C棟2FL
64	100-031	新莊	101.05.21	V						22樓版

65	100-531	林口	101.05.31	V						2FL
66	100-068	新莊	101.05.24	V						2樓版
67	100-055	新莊	101.05.24	V						17樓版縮短工期

新北市建築工程施工勘驗101年度06月份定期成果統計表										
編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	100-310	八里	101.06.27	V						2FL版
2	100-500	三芝	101.06.13	V						2F版
3	100-177	三重	101.06.01	V						2F版
4	100-321	三重	101.06.06	V						2F版
5	100-590	三重	101.06.25	V						2F版
6	100-093	三重	101.07.10	V						2F版
7	100-471	三峽	101.06.04	V						2F版
8	100-544	三峽	101.06.19	V						2F版
9	95-163	土城	101.6.11	V						2F版
10	100-578	土城	101.6.12	V						2F版
11	100-426	土城	101.6.15	V						2F版
12	99-621	土城	101.6.25	V						2F版

13	101-147	土城	101.6.4	V						2F版
14	100-434	中和	101.06.07	V						屋頂版
15	100-387	中和	101.06.11		V	水溝護網破損、道路部分部份破損、綠圍籬枯死		V		地上2樓版
16	90-307	汐止	101.06.04	V						7F版
17	100-036	汐止	101.06.18	V						2F版
18	100-177	林口	101.06.04		V	鋼筋配置與圖說不符		V		2FL
19	100-183(A、B棟)	林口	101.06.05	V						2FL
20	99-280	林口	101.06.05	V						2FL
21	99-515	林口	101.06.26							2FL
22	100-531(A-M棟)	林口	101.06.26		V	尚未改善				2FL
23	99-396	林口	101.06.26	V						17FL
24	100-190	林口	101.06.27	V						7FL

25	99-606	板橋	101.06.18	V						7F版
26	97-461	淡水	101.6.20	V						2F版
27	100-526	淡水	101.6.21	V						2F版
28	100-371	淡水	101.6.7	V						2F版
29	99-473	淡水	101.6.8	V						2F版
30	100-559	新店	101.06.04	V						2F版
31	100-221	新店	101.06.15	V						2F版
32	101-030	新店	101.06.21	V						2F版
33	99-039	新店	101.06.25	V						17F版
34	100-180	新店	101.06.26	V						2F版
35	100-056	新莊	101.06.11	V						22樓版
36	100-186	新莊	101.06.15	V						2樓版
37	101-143	新莊	101.06.21	V						17樓版
38	101-238	新莊	101.06.25	V						2樓版
39	100-031	新莊	101.06.26	V						B區27FL縮短工期
40	099-057	新莊	101.06.28	V						2樓版
41	100-254	新莊	101.06.28	V						2樓版

42	100-598	樹林	101.05.24	V						2F版
43	097-504	樹林	101.06.18		V	水溝未清理、護網設置不足、警示燈未設、三角架螺栓數量不足。		V		2F版
44	100-241	蘆洲	101.6.15	V						2F版
45	101-005	蘆洲	101.6.26	V						2F版
46	100-597	鶯歌區	101.06.11	V						2FL
47	100-530	鶯歌區	101.06.20	V						2FL
48	100-480	鶯歌區	101.06.21	V						2FL

新北市建築工程施工勘驗101年度07月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	100-573	八里	101.07.04	V						2FL版
2	97-419	八里	101.07.06	V						RFL版
3	100-698	八里	101.07.10	V						2FL版
4	101-150	八里	101.07.10	V						2FL版

5	100-062	三芝	101.07.10	V						屋頂版
6	101-091	三芝	101.07.20	V						2F版
7	100-272	三重	101.07.12	V						2F版
8	101-158	三重	101.07.18	V						2F版
9	99-110	三重	101.07.19	V						2F版
10	100-411	三重	101.07.23	V						2F版
11	100-346	三重	101.07.31	V						2F版
12	100-368	三峽	101.07.11	V						2F版
13	100-229	土城	101.07.24	V						2F版
14	100-554	土城	101.07.30	V						2F版
15	100-360	中和	101.07.18	V						地上2樓版
16	100-492	中和	101.07.24	V						地上2樓版
17	100股	五股	101.07.3	V						2樓版
18	100股 510	五股	101.07.31	V						屋頂版
19	100永 507	永和	101.07.11	V						2樓版
20	100永	永和	101.07.2	V						2樓版

21	100-091	汐止	101.07.30	V						2F版
22	100-534	林口	101.07.23	V						2FL
23	100-303	林口	101.07.25		V	綠圍籬未維護、安全走廊無照明設備		V		12FL
24	100-130	林口	101.07.25	V						12FL
25	100-651	林口	101.07.30		V	建築師未到場，已另安排其他時間抽查		V		2FL
26	101-160	林口	101.07.30		V	安全走廊與人行道不同寬、鋼筋繫筋位置綁錯		V		2FL
27	99-633	板橋	101.07.02	V						2F版
28	100-199	板橋	101.07.13	V						7F版
29	98-191	板橋	101.07.20	V						12F版
30	99-135	板橋	101.07.25	V						22,27F版
31	100-437	板橋	101.07.25	V						2F版

32	99-606	板橋	101.07.31	V						12F版
33	100-234	金山	101.07.03	V						2FL
34	99-620	金山	101.07.31	V						2FL
35	97-677	淡水	101.07.27	V						2F版
36	100-616	淡水	101.07.6	V						2F版
37	99-583	新店	101.07.05	V						2F版
38	99-305	新店	101.07.13	V						2F版
39	100-217	新店	101.07.17	V						2F版
40	100-710	新店	101.07.17	V						2F版
41	100-007	新莊	101.07.02	V						AB棟17FL縮工
42	100-261	新莊	101.07.06	V						2FL
43	100-315	新莊	101.07.09	V						12FL縮工
44	100-031	新莊	101.07.12	V						17FL縮工(第七區C棟)
45	100-276	新莊	101.07.19	V						2FL
46	100-548	新莊	101.07.20	V						基礎版

47	101-059	樹林	101.07.25	V						2F版
48	100-502	鶯歌區	101.07.10	V						2FL
49	100-430	鶯歌區	101.07.11	V						屋頂版

新北市建築工程施工勘驗101年度08月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-055	八里	101.08.20	V						RF版
2	100-208	八里	101.08.30	V						2F版
3	100-232	三重	101.08.10	V						2F版
4	97-017	三重	101.08.21	V						2F版
5	100-682	三峽	101.08.21	V						2F版
6	100-027	三峽	101.08.22	V						2F版
7	100-493	三峽	101.08.23	V						2F版
8	100-652	三峽	101.08.29	V						2F版
9	100-554	土城	101.08.22	V						2F版
10	100-322	中和	101.08.1	V						地上7樓版

11	101-208	中和	101.08.2		V	工地材料堆置雜亂、告示牌內容填寫未全		V		地上2樓版
12		中和	101.08.29		V	工地工區內部分積水		V		地上2樓版
13	98-418	中和	101.08.6	V						地上2樓版
14	100-374	五股	101.08.21	V						2樓版
15	100-008	五股	101.08.3	V						屋頂版
16	100-565	汐止	101.08.01	V						2F版
17	100-126	汐止	101.08.13	V						2F版
18	90-073	汐止	101.08.13	V						7F版
19	100-651	林口	101.08.06	V						2FL
20	101-077	林口	101.08.06	V						2FL
21	101-028	林口	101.08.09	V						2FL
22	100-668	林口	101.08.09	V						2FL
23	101-167	林口	101.08.13	V						2FL
24	100-675	林口	101.08.14	V						2FL

25	100-177	林口	101.08.17	V						7FL
26	99-396	林口	101.08.28		V	柱尺寸與圖說不符，應辦理變更設計				22FL
27	100-182	林口	101.08.29		V	抽查柱保護層不平均				A、B、C棟-7FL
28	100-190	林口	101.08.31	V						12FL
29	101-040	林口	101.08.31		V	抽查圓柱保護層不平均				2FL
30	99-326	板橋	101.08.27	V						12F版
31	98-090	金山	101.08.21	V						E棟2FL
32	099-630	烏來	101.08.22	V						2FL-3樓版及屋頂版勘驗
33	100-720	淡水	101.08.14	V						2F版
34	101-711	淡水	101.08.15	V						2F版
35	96-884	淡水	101.08.21	V						32F版
36	99-587	淡水	101.08.22	V						2F版
37	97-214	深坑	101.08.01		V					位置有誤

38	100-404	新店	101.08.03	V						2F版
39	100-624	新店	101.08.10	V						2F版
40	100-585	新店	101.08.10	V						2F版
41	100-504	新店	101.08.14	V						2F版
42	100-394	新店	101.08.14	V						2F版
43	99-011	新店	101.08.20	V						7F版
44	99-039	新店	101.08.20	V						22F版(C區B棟)
45	99-039	新店	101.08.20	V						22F版(B區A棟)
46	100什 006	新店	101.08.27	V						基礎版
47	99-580	新莊	101.08.06	V						2F版
48	100-296	新莊	101.08.09	V						2F版
49	098-316	新莊	101.08.13	V						2F版
50	100-068	新莊	101.08.17	V						7FL縮工
51	101-326	新莊	101.08.17	V						2F版
52	100-306	新莊	101.08.23	V						RF版

53	100-051	新莊	101.08.30	V						2F版
54	100-719	萬里	101.08.27	V						2F版
55	101-183	樹林	101.08.03	V						2F版
56	100-202	樹林	101.08.14		V	先行動工				2F版
57	100-418	樹林	101.08.28	V						2F版
58	100-087	蘆洲	101.08.28	V						2F版
59	101-268	蘆洲	101.08.7	V						RF版
60	100-522	鶯歌區	101.08.10	V						2F版
61	100-602	鶯歌區	101.08.17	V						2F版
62	101-159	鶯歌區	101.08.30	V						GL1-地上2樓版 /GL2-地上1樓版
63	100-670	鶯歌區	101.08.31	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗101年度09月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-075	八里	101.09.12	V						2F版

2	100-601	三重	101.09.04	V						2F版
3	88-297	三重	101.09.13	V						2F版
4	98-559	三重	101.09.24	V						2F版
5	99-528	三重	101.09.25	V						2F版
6	101-016	三重	101.09.25	V						2F版
7	100-636	三重	101.09.25	V						2F版
8	098-259	三峽	101.09.25	V						2F版
9	100-250	三峽	101.09.26	V						2F版
10	99-569	土城	101.09.20	V						2F版
11	100-424	土城	101.09.24	V						2F版
12	101-092	土城	101.09.24	V						2F版
13	100-322	中和	101.09.25	V						地上12樓版
14	100-491	中和	101.09.4	V						地上2樓版
15	100-287	中和	101.09.7	V						地上7樓版
16	97-049	五股	101.09.21	V						2F版

17	100-340	永和	101.09.13	V						2F版
18	101-069	永和	101.09.6	V						屋頂版
19	83-1252	汐止	101.09.20	V						2F版
20	100-183	林口	101.09.05		V	柱尺寸及鋼筋量與原核准圖說不符		V		7FL
21	100-201	林口	101.09.05	V						2FL
22	97-100	林口	101.09.07	V						2FL
23	101-050	林口	101.09.11	V						(屋頂版)2FL
24	101-238	林口	101.09.11	V						2FL
25	99-010(雜照)	林口	101.09.18	V						(C區屋頂版)2FL
26	100-203	林口	101.09.20	V						2FL
27	100-130	林口	101.09.24	V						17FL
28	101-249	林口	101.09.27	V						2FL
29	101-176	林口	101.09.27	V						(屋架)2FL
30	100-631	林口	101.09.27	V						(屋頂版)2FL

31	100-243	板橋	101.09.10	V						2F版
32	099-570	板橋	101.09.11	V						2F版
33	098-191	板橋	101.09.11	V						17F版
34	099-606	板橋	101.09.11	V						17F版
35	100-199	板橋	101.09.14	V						12F版
36	099-570	板橋	101.09.21	V						第1及2區(分區勘驗)2F版
37	98-067	金山	101.09.07	V						C3(屋頂版)
38	101臨001	淡水	101.09.13	V						2F版
39	101-123	淡水	101.09.20	V						2F版
40	100-456	淡水	101.09.21	V						2F版
41	100-487	淡水	101.09.21	V						2F版
42	100-701	淡水	101.09.25	V						2F版
43	101雜	淡水	101.09.6	V						基礎版
44	100臨	淡水	101.09.6	V						屋頂版
45	101-084	新店	101.09.04	V						2F版

46	100-564	新店	101.09.14		V	現場抽查1-2Line之C4及C5柱尺寸及鋼筋量與原核准圖說不符，請監造建築師及承造之專任工程人員釐清說明，並檢視其是否須依建築法第39條規定辦理變更設計。				2F版
47	100-166	新店	101.09.18	V						2F版
48	100-213	新店	101.09.18	V						2F版
49	100-566	新店	101.09.20	V						2F版
50	100-548	新莊	101.09.06	V						教學C棟2F版
51	100-341	新莊	101.09.10	V						2F版
52	100-261	新莊	101.09.18	V						7FL縮工

53	100-358	新莊	101.09.18	V						2F版
54	99-586	樹林	101.09.27	V						2F版
55	100-545	蘆洲	101.09.7	V						2F版
56	100-619	蘆洲	101.09.7	V						2F版
57	101-159	鶯歌	101.09.12	V						GL2-地上2樓版/GL1-地上3樓版
58	101-065	鶯歌	101.09.13	V						2F版
59	101-278	鶯歌	101.09.19	V						2F版
60	100什-009	鶯歌	101.09.21	V						雜項執照-排水系統基礎版勘驗
61	100-570	鶯歌	101.09.24	V						2F版
62	100-575	鶯歌	101.09.25	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗101年度10月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-322	八里	101.10.11	V						2F版
2	101-429	八里	101.10.23	V						2F版

3	101-155	八里	101.10.23	V						2F版
4	100-471	三峽	101.10.05	V						12F版-縮工
5	100-620	三峽	101.10.26	V						2F版
6	100-465	三峽	101.10.31	V						2F版
7	100-554	土城	101.10.01	V						7F版
8	100-326	中和	101.10.01	V						地上12樓版
9	100-419	中和	101.10.16		V	部分水溝未清理		V		地上2樓版
10	100-016	中和	101.10.17	V						屋頂版（電梯工程）
11	100-491	中和	101.10.22	V						地上7樓版
12	100-697	五股	101.10.5	V						二樓版
13	100-588	永和	101.10.22	V						二樓版
14	100-540	永和	101.10.23	V						二樓版
15	99-275	汐止	101.10.05	V						2F版
16	99-275	汐止	101.10.09	V						2F版
17	83-1282	汐止	101.10.11	V						2F版

18	90-367	汐止	101.10.17	V						17F版
19	100-332	汐止	101.10.26	V						2F版
20	100-409	林口	101.10.08	V						2FL
21	100-449	林口	101.10.11	V						2FL
22	100-400	林口	101.10.15		V	鋼筋數量過多(原圖說48根，現場62根)		V		2FL
23	100-451	林口	101.10.19	V						2FL
24	101-008	林口	101.10.22	V						2FL
25	100-177	林口	101.10.23	V						12FL
26	100-182	林口	101.10.25	V						(I、J棟)12FL
27	100-231	林口	101.10.25	V						2FL
28	99-095	林口	101.10.30		V	箍筋間距過大		V		2FL
29	100-182	林口	101.10.30	V						(H棟)12FL
30	100-373	林口	101.10.31		V	主筋配置與原核准圖說不符(數量OK)				2FL(尚未改善合格)

31	100-450	板橋	101.10.04	V						RF版
32	101-088	板橋	101.10.05	V						2F版
33	100-016	板橋	101.10.08	V						2F版
34	100-462	板橋	101.10.12	V						2F版
35	099-606	板橋	101.10.22	V						RF版
36	099-135	板橋	101.10.24	V						37F版
37	98-067	金山	101.10.12	V						B棟2區(2FL)
38	99-599	泰山	101.10.26	V						二樓版
39	100-599	淡水	101.10.11	V						2F版
40	101-254	淡水	101.10.15	V						2F版
41	96-884	淡水	101.10.19	V						縮工B區36樓
42	100-499	淡水	101.10.3	V						2F版
43	99-489	淡水	101.10.5	V						2F版
44	85-1286	淡水	101.10.5	V						2F版
45	100-211	新店	101.10.11	V						2F版
46	99-039	新店	101.10.16	V						27F版(B區及C區)
47	101-250	新店	101.10.25	V						2F版

48	100-220	新店	101.10.25	V						2F版
49	98-246	新店	101.10.30	V						2F版
50	101-085	新莊	101.10.04	V						2FL版
51	101-199	新莊	101.10.08	V						2FL版
52	100-640	新莊	101.10.12	V						2FL版
53	101-373	新莊	101.10.19	V						2FL版
54	100-536	新莊	101.10.24	V						2FL版
55	100-068	新莊	101.10.25	V						12FL版
56	100-548	新莊	101.10.26	V						2FL版
57	100-503	樹林	101.10.05	V						2F版
58	101-001	樹林	101.10.25	V						雜項工程
59	99-588	樹林	101.10.29	V		工程告示牌部分內容填不全，已改善		V		2F版
60	100-140	蘆洲	101.10.2	V						2F版
61	100-343	鶯歌	101.10.22	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗101年度11月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-013	八里	101.11.14	V						2F版
2	101-304	八里	101.11.23	V						2F版
3	95-711	三重	101.11.16	V						2F版
4	99-069	三重	101.11.20	V						2F版
5	100-281	三重	101.11.22	V						2F版
6	101-644	三重	101.11.30	V						2F版
7	100-414	三峽	101.11.14	V						2F版
8	100-608	三峽	101.11.30	V						2F版
9	100-080	土城	101.11.02	V						2F版
10	100-554	土城	101.11.26	V						12F版
11	101-209	土城	101.11.27	V						2F版
12	100-703	土城	101.11.28	V						2F版
13	100-604	中和	101.11.12	V						2樓版

14	100-387	中和	101.11.13	V						12樓版
15	100-326	中和	101.11.20	V						17樓版
16	100-491	中和	101.11.26	V						7樓版
17	101-234	五股	101.11.15	V						2F版
18	99-518	五股	101.11.19	V						2F版
19	100-318	永和	101.11.16	V						2F版
20	101-263	永和	101.11.23	V						2F版
21	101-175	石門	101.11.08	V						屋頂版(A區)

22	101-175	石門	101.11.08		V	現場抽查C型鋼柱尺寸150mm*65mm與原核准圖說（150mm*50mm）不符，請監造建築師及承造之專任工程人員釐清說明，並檢視其是否須依建築法第39條規定辦理變更設計。				屋架勘驗(B區)
23	83-1252	汐止	101.12.28	V						2F版
24	99-482	林口	101.11.05	V						2FL
25	100-587	林口	101.11.05	V						2FL
26	101-009	林口	101.11.07	V						2FL
27	100-183	林口	101.11.07	V						(C棟)12FL

28	101-007	林口	101.11.07	V						2FL
29	99-010(雜照)	林口	101.11.08	V						(B區)屋頂版
30	101-484	林口	101.11.08	V						屋頂版
31	101-007(雜照)	林口	101.11.12	V						(電梯)屋頂版
32	100-130	林口	101.11.19	V						22FL
33	100-472	林口	101.11.19	V						2FL
34	100-686	林口	101.11.21		V	H型鋼配置方向與圖說不符				屋頂版(尚未改善合格)2FL
35	101-289	林口	101.11.29	V						2FL
36	100-118	板橋	101.11.08	V						2F版
37	099-326	板橋	101.11.13	V						17F版
38	100-421	板橋	101.11.20	V						2F版
39	101-198	板橋	101.11.23	V						2F版
40	099-570	板橋	101.11.26	V						7F版

41	099-135	板橋	101.11.27	V						42F版
42	101-052	金山	101.11.02	V						2FL
43	98-067	金山	101.11.15	V						C棟2區(2FL)
44	99-050	泰山	101.11.30	V						2F版
45	100-160	泰山	101.11.9	V						2F版
46	99-489	淡水	101.11.1	V						2F版
47	100-371	淡水	101.11.1	V						2F版
48	100-499	淡水	101.11.12	V						2F版
49	100-233	淡水	101.11.12	V						2F版
50	85-1285	淡水	101.11.19	V						2F版
51	99-269	淡水	101.11.26	V						2F版
52	100-703	淡水	101.11.28	V						2F版
53	100-371	淡水	101.11.29	V						2F版
54	101-什	淡水	101.11.5	V						2F版
55	96-884	淡水	101.11.5	V						2F版
56	99-005	深坑	101.11.15	V						2F版
57	100-489	深坑	101.11.29	V						2F版
58	101-194	新店	101.11.01	V						2F版

59	101-218	新店	101.11.01	V						2F版
60	99-011	新店	101.11.05	V						12F版
61	100-410	新店	101.11.05	V						2F版
62	100-586	新店	101.11.07	V						2F版
63	98-246	新店	101.11.15	V						2F版
64	100-223	新店	101.11.15	V						RF版
65	101-038	新店	101.11.16	V						2F版
66	100-148	新莊	101.11.02	V						2FL版
67	100-391	新莊	101.11.05	V						2FL版
68	099-525	新莊	101.11.22	V						2FL版
69	101-219	樹林	101.11.07	V						2F版
70	100-455	樹林	101.11.14		V	水溝護網破損		V		2F版
71	100-476	樹林	101.11.19		V	工程告示牌部分內容填不全，已改善		V		2F版
72	100-562	樹林	101.11.21	V						2F版

73	100-563	樹林	101.11.21	V						2F版
74	101-589	樹林	101.11.21	V						屋頂版
75	101-086	樹林	101.11.29		V	水溝護網未設、工程告示牌部分內容填不全、轉角警示標語未設。改善中				2F版
76	96-716	蘆洲	101.11.08	V						2F版
77	87-1049	蘆洲	101.11.08	V						2F版
78	100-342	鶯歌	101.11.28	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗101年度12月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-066	八里	101.12.5	V						2F版
2	100-252	八里	101.12.5	V						2F版
3	98-547	三重	101.12.03	V						2F版
4	100-584	三重	101.12.13	V						2F版

5	101-413	三峽	101.12.06	V						2F版
6	101-414	三峽	101.12.06	V						屋頂版
7	101-180	三峽	101.12.12	V						2F版
8	101-351	三峽	101.12.21	V						屋頂版
9	101-168	土城	101.12.28	V						2F版
10	100-492	中和	101.12.07	V						12樓版
11	99-295	中和	101.12.12	V						2樓版（後棟）
12	101-356	中和	101.12.26		V	施工圍籬銹蝕，警示燈設置不全。		V		2樓版
13	100-290	中和	101.12.28		V	施工大門污損。		V		2樓版
14	100-291	中和	101.12.28		V	道路臨施工大門處，部分凹陷。		V		2樓版
15	100-697	五股	101.12.18	V						縮短樓層勘驗(7樓版)
16	101-	五股	101.12.3	V						2F版

17	101-205	永和	101.12.27		V	消防.自來水核准圖說尚未於變更設計後第一次勘驗檢附.水溝防護網破損				2F版(尚未辦理)
18	100-351	汐止	101.12.04	V						2F版
19	101-623	汐止	101.12.21	V						2F版
20	100-683	汐止	101.12.24	V						2F版
21	101-239	林口	101.12.10	V						2FL
22	100-320	林口	101.12.18	V						2FL
23	101-193	林口	101.12.18	V						2FL
24	101-026	林口	101.12.19	V						2FL
25	100-182	林口	101.12.22	V						I、J棟17FL
26	100-177	林口	101.12.28	V						A棟17FL
27	101-382	林口	101.12.4	V						2FL
28	099-606	板橋	101.12.04	V						RF版

29	099-570	板橋	101.12.07	V						第2區及第3區:7F版
30	099-633	板橋	101.12.24	V						2F版
31	101-029	板橋	101.12.27	V						2F版
32	097-633	板橋	101.12.28	V						2F版
33	100-160	泰山	101.12.13	V						2F版
34	100-442	泰山	101.12.4	V						2F版
35	96-884	淡水	101.12.14	V						屋頂版
36	85-1286	淡水	101.12.17	V						7F版
37	100-359	淡水	101.12.17	V						2F版
38	101-207	淡水	101.12.17	V						2F版
39	101-187	淡水	101.12.19	V						2F版
40	100-592	新店	101.12.18	V						屋頂版
41	99-012	新店	101.12.22	V						2F版
42	101-404	新店	101.12-24	V						2F版
43	101-079	新莊	101.12.04	V						2FL版

44	100-687	瑞芳	101.12.14	V						2F版
45	101-144	瑞芳	101.12.19	V						2F版
46	101-296	瑞芳	101.12.5	V						2F版
47	101-447	樹林	101.12.19	V						增建工程2F版
48	100-541	樹林	101.12.27		V	水溝護網破損、防溢座部分未設、帆布圍護不全。		V	2F版	A棟及B棟
49	101-385	蘆洲	101.12.19		V	與圖說不符，辦理變更設計中				2F版
50	100-101	蘆洲	101.12.20	V						2F版
51	100-660	蘆洲	101.12.29	V						2F版
52	100-520	鶯歌	101.12.14	V						2F版