新北市建築工程施工勘驗102年度01月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	100-657	八里	102.01.24		V	1.大門出入口兩側無警示燈。	限期改善	V		屋頂版
2	101-146	三重	102.01.10	V						2F版
3	100-473	三重	102.01.18	V						2F版
4	100-527	三重	102.01.23	V						2F版
5	99-616	三重	102.01.24	V						2F版
6	100-411	三重	102.01.25	V						17F版
7	100-488	三峽	102.01.14	V						2F版
8	100-693	三峽	102.01.16	V						2F版
9	100-122	土城	102.01.22			1.已補鋼構自主檢查表。 2.已補鋼構材質之證明書及保證書		V		RF版

10	101-298	土城	102.01.23	V						2F版
11	100-322	中和	102.01.02	V						21F版
12	100-387	中和	102.01.02	V						17F版
13	100-326	中和	102.01.08	V						22F版
14	101-024	中和	102.01.16		V	基地周圍環境不整、水溝護網破損、帆布圍護未設		V		2F版
15	100-491	中和	102.01.24	V						12F版
16	100-492	中和	102.01.24		V	水溝護網破損		V		17F版
17	101-109	五股	102.01.04		V	柱配筋位置與圖說不符,告示牌標示不齊,消防、結構圖說未檢附				2F版
18	97-470	五股	102.01.14	V						2F版
19	101-222	五股	102.01.28	V						2F版

20	101-011	永和	102.01.21	V						2FL
21	101-163	永和	102.01.24	V						2FL
22	101-428	石門	102.01.10		V	鋼筋無輻射證明數量修正未核章、基地內違建未拆，混凝土保證書日期未填		V		2F版
23	101-324	汐止	102.01.21	V						2F版
24	100-539	汐止	102.01.21	V						2F版
25	100-683	汐止	102.01.29	V						2F版
26	100-183	林口	102.01.15	V						C棟17F版A.B棟14F版
27	101-073	林口	102.01.18	V						2F版
28	101-353	林口	102.01.21	V						3F版
29	100-130	林口	102.01.21	V						縮工27F版

30	101-568	林口	102.01.24		V	排水溝未設防護網.未設警示燈.圍籬倒塌.道路破損.植栽枯萎		V		2F版
31	100-183	林口	102.01.29	V						A.B棟15F版.C棟18F版
32	100-397	板橋	102.01.07		V	基地面前排水溝未設置護網。		V		2FL
33	099-135	板橋	102.01.08	V						47FL
34	100-613	泰山	102.01.18	V						2FL
35	101-001	淡水	102.01.11	V						2F版
36	84-628	淡水	102.01.14	V						警衛室屋頂版
37	85-1285	淡水	102.01.23	V						縮短工期-7F版
38	97-313	淡水	102.01.25	V						2F版
39	100-707	淡水	102.01.28	V						2F版
40	101-101	淡水	102.01.07	V						2F版

41	101-臨002	淡水	102.01.07	V						屋頂版
42	101-臨003	淡水	102.01.07	V						屋頂版
43	95-285	深坑	102.01.25	V						2F版
44	101-137	新店	102.01.21	V						2F版(A區會館區)
45	100-216	新店	102.01.22	V						2F
46	101-403	新店	102.01.24	V						2F
47	90-406	新店	102.01.28	V						2F(B區)
48	101-320	新店	102.01.28	V						2F(B區)
49	101-137	新店	102.01.31	V						2F版(D區別墅區C棟)
50	101-118	新莊	102.01.03	V						2F版
51	86-068	新莊	102.01.03	V						2F版
52	100-068	新莊	102.01.04	V						17F版
53	101-420	新莊	102.01.09	V						2F版
54	100-446	新莊	102.01.11	V						2F版
55	101-046	新莊	102.01.21	V						2F版

56	100-560	新莊	102.01.24	V						2F版
57	101-098	樹林	102.01.14		V	1.缺警示燈。 2.圍籬破損。 3.水溝無防護網。 4.樓梯無防護欄杆。		V		2F版
58	100-398	蘆洲	102.01.22	V						2F版
59	101-101	蘆洲	102.01.22	V						ABC棟2F版
60	101-422	蘆洲	102.01.25	V						2F版
61	101-135	蘆洲	102.01.30	V						2F版
62	100-443	鶯歌	102.01.24	V						2F版
63	101-244	鶯歌	102.01.28	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度02月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-680	八里	102.02.04	V						2F版

2	101-346	八里	102.02.26	V						2F版
3	101-179	八里	102.02.27	V						2F版
4	88-297	三重	102.02.01	V						12F版
5	101-255	三重	102.02.21	V						2F版
6	98-163	三重	102.02.21	V						2F版
7	101-686	三重	102.02.22	V						2F版
8	99-437	三重	102.02.27	V						2F版
9	101-596	三峽	102.02.27	V						2F版
10	100-387	中和	102.02.20	V						22F版
11	101-648	五股	102.02.04	V						2F版
12	101-096	五股	102.02.07		V	1.安全圍籬防溢座未施作。 2.臨時圍籬部分請改善。		V		2F版
13	100-697	五股	102.02.22	V						12F版（縮短工期）

14	100-399	石門	102.02.08	V						2F版
15	100-428	石門	102.02.24	V		程序違建				2F版
16	101-537	石碇	102.02.23	V						2F版
17	101-173	汐止	102.02.05	V						2F版
18	101-036	汐止	102.02.05	V						2F版
19	101-270	汐止	102.02.21	V						2F版
20	101-275	汐止	102.02.21	V						2F版
21	101-094	林口	102.02.04		V	綠植栽枯萎		V		2F版
22	101-436	林口	102.02.04	V						2F版
23	101-071	林口	102.02.06		V	道路破損		V		2F版
24	100-183	林口	102.02.08	V						A.B棟16F版.C棟19F版
25	100-177	林口	102.02.25	V						22F版(縮工)
26	099-570	板橋	102.02.07	V						第2區12FL及第3區12FL
27	099-570	板橋	102.02.21	V						RFL

28	101-262	板橋	102.02.22	V						2FL
29	101-196	淡水	102.02.18	V						2F版
30	100-482	新店	102.02.20	V						2F版
31	101-469	新店	102.02.22	V						2F版
32	101-137	新店	102.02.22	V						2F版（C區別墅區AB棟）
33	100-618	新莊	102.02.21	V						2F版
34	99-525	新莊	102.02.21	V						7F版
35	101-165	樹林	120.02.04		V			V		2F版
36	96-587	蘆洲	102.02.23	V						A棟2F版
37	101-622	鶯歌	102.02.05	V						2F版

38	100-251	鶯歌	102.02.5		V	1.缺結構圖(須檢附結構光碟片) 2.自來水（水塔位置變更後的內容呢?所檢附的文件日期應為變更設計101年9月19日核准之後）、消防等經目的事業主管機關之核准函及圖說，應於變更設計後第一次勘驗時一併檢附。				RF版

新北市建築工程施工勘驗102年度03月份定期成果統計表										
編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-93	八里	102.03.22	V				V		2F版

2	101-189	八里	102.03.28	V				V		2F版
3	101-287	三峽	102.03.14	V						2F版
4	101-624	三峽	102.03.22	V						2F版
5	101-124	土城	102.03.11	V						2F版
6	101-377	土城	102.03.13	V						2F版
7	100-492	中和	102.03.22	V						22F版
8	101-252	五股	102.03.01	V						2F版
9	101-109	五股	102.03.15	V						7F版（縮短工期）
10	101-479	五股	102.03.15	V						2F版
11	100-627	汐止	102.03.05	V						2F版
12	101-593	汐止	102.03.05	V						2F版
13	101-202	林口	102.03.04	V						2F版
14	100-182	林口	102.03.04	V						I.J棟22F版
15	100-183	林口	102.03.05	V						A.B棟17F版.C棟20F版
16	100-177	林口	102.03.06	V						B棟17F版

17	100-188	林口	102.03.08		V	C56.C5柱內層主筋位置不符		V		2F版
18	101-174	林口	102.03.14	V						2F版
19	100-183	林口	102.03.18	V						A.B棟18F版.C棟21F版
20	100-460	林口	102.03.21	V						2F版
21	101-379	林口	102.03.22	V						2F版
22	100-182	林口	102.03.26	V						H棟22F版
23	101-524	林口	102.03.26	V						2F版
24	101-673	林口	102.03.27	V						2F版
25	100-183	林口	102.03.29	V						A.B棟19F版.C棟22F版
26	101-444	板橋	102.03.05	V						第C區2FL
27	101-272	板橋	102.03.07	V						2FL
28	098-552	板橋	102.03.11	V						2FL
29	101-444	板橋	102.03.14	V						第A區2FL
30	097-633	板橋	102.03.15	V						7FL

31	101-102	板橋	102.03.18	V						2FL
32	099-326	板橋	102.03.20	V						27FL
33	101-396	板橋	102.03.21	V						2FL
34	101-034	板橋	102.03.22	V						第C區2FL
35	100-484	板橋	102.03.28		V	1.施工安全圍籬轉角及出入口兩側未設置警示燈。 2.材料堆置於圍籬外。 3.部分警示標誌張貼不齊全。 4.基地面前原有排水溝未設置防塵（護）網。				2FL
36	85-1286	淡水	102.03.04	V						縮短工期DE棟12F版
37	101-131	淡水	102.03.04	V						2F版

38	101-295	淡水	102.03.19	V						2F版
39	100-383	淡水	102.03.26	V						2F樓版
40	101-299	深坑	102.03.15	V						2F版
41	101-137	新店	102.03.05	V						2F版(F區N~W棟)
42	100-294	新店	102.03.21	V						2F版
43	99-039	新店	102.03.21	V						屋頂版(警衛室)
44	101-290	新店	102.03.28		V	文件不齊全	退件			屋頂版
45	101-057	新莊	102.03.01	V						2F版
46	101-120	新莊	102.03.04	V						2F版
47	101-141	新莊	102.03.05	V						屋頂版
48	102-012	新莊	102.03.15	V						基礎版
49	101-118	新莊	102.03.22	V						7F版
50	100-556	樹林	102.03.11	V						2F版
51	101-098	樹林	102.03.20	V						7F板
52	96-587	蘆洲	102.03.12	V						B棟2F版

53	99-434	蘆洲	102.03.13	V						2F版
54	100-692	蘆洲	102.03.19	V						2F版
55	101-676	蘆洲	102.03.26	V						2F版
56	99-209	蘆洲	102.03.26	V						2F版
57	101-170	鶯歌	102.03.14	V						2F版
58	101-127	鶯歌	102.03.14	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度04月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-590	八里	102.04.01		V	施工架上堆置雜物		V		2F版
2	100-062	三芝	102.04.18	v						B區屋頂版
3	100-411	三重	102.04.01	V						22F版
4	101-010	三重	102.04.02	V						2F版
5	88-297	三重	102.04.08	V						17F版
6	101-415	三峽	102.04.09	V						屋頂版
7	101-149	土城	102.04.02	V						2F版

8	100-491	中和	102.04.08	V						17F版
9	101-248	中和	102.04.11	V						7F版
10	100-387	中和	102.04.15	V						屋頂版
11	101-538	五股	102.04.01	V						2F版
12	100-121	平溪	102.04.15	V						2F版
13	101-128	永和	102.04.22	V						2F版
14	101-354	永和	102.04.30	V						2F版
15	97-302	汐止	102.04.02	V						2F版
16	98-088	汐止	102.04.15	V						2F版
17	83-1252	汐止	102.04.15	V						17F
18	101-103	汐止	102.04.18		V	1樓C6柱尺寸與圖說不符				2F版
19	101-060	林口	102.04.03		V	應檢附變更設計後相關資料				2F版
20	101-577	林口	102.04.03	V						2F版
21	100-183	林口	102.04.09	V						A.B棟20F版

22	101-164	林口	102.04.11	V						2F版
23	101-260	林口	102.04.11	V						2F版
24	101-525	林口	102.04.12	V						2F版
25	101-274	林口	102.04.15		V	綠植栽枯萎		V		2F版
26	101-618	林口	102.04.15		V	綠植栽枯萎		V		2F版
27	100-183	林口	102.04.19	V						C棟23F版
28	100-143	林口	102.04.22	V						2F版
29	100-183	林口	102.04.25	V						A.B棟21F版
30	100-177	林口	102.04.30	V						A棟27F版
31	100-118	板橋	102.04.01	V						第1.2區12FL
32	099-570	板橋	102.04.02	V						第1區17FL
33	101-547	板橋	102.04.02	V		1.大門出入口兩側無警示燈。 2.材料堆置於圍籬外。		V		2FL
34	101-266	板橋	102.04.08	V						RFL

35	101-256	淡水	102.04.11	V						2F版
36	100-499	淡水	102.04.12	V						屋頂版
37	85-1285	淡水	102.04.15	V						A、B棟12F版
38	101-519	淡水	102.04.15	V						2F版
39	101-231	深坑	102.04.02	V						2F版
40	101-446	新店	102.04.03	V						2F版
41	101-563	新店	102.4.08	V						2F版
42	101-046	新莊	102.04.09	V						7F版
43	101-142	新莊	102.04.09	V						2F版
44	101-594	新莊	102.04.09	V						2F版
45	100-687	瑞芳	102.04.16	V						2F版
46	100-455	樹林	102.04.01	v						2樓板
47	101-148	樹林	102.04.16	v						屋頂版
48	99-338	蘆洲	102.04.09		V	列管		V		2F版
49	99-338	鶯歌	102.04.09		V	安全走廊無照明				2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度05月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-150	八里	102.05.02		V	圍籬外堆置雜物		V		(B區)RF版
2	101-150	八里	102.05.02	V						2F版
3	101-189	八里	102.05.23	V				V		2F版
4	101-364	三重	102.05.03	V						2F版
5	99-616	三重	102.05.09	V						7F版
6	99-185	三重	102.05.31	V						2F版
7	099-364	三峽	102.05.03	V						2F版
8	101-559	三峽	102.05.16	V						2F版
9	100-015	中和	102.05.02	V						7F版
10	101-355	五股	102.05.06	V						2F版
11	101-252	五股	102.05.10	V						7F版（縮短工期）
12	101-109	五股	102.05.17	V						12F版（縮短工期）
13	96-023	五股	102.05.31	V						2F版

14	101-467	平溪	102.05.09	V						2F版
15	101-021	永和	102.05.09	V						2F版
16	83汐1252	汐止	102.04.02	V						22F版(A棟)
17	101汐485	汐止	102.05.27	V						2F版
18	100汐683	汐止	102.05.27	V						2F版
19	83汐1252	汐止	102.05.30	V						22F版(B棟)
20	100-182	林口	102.05.03	V						I、J棟27F版
21	100-183	林口	102.05.06	V						A、B棟22F版、C棟24F版
22	100-177	林口	102.05.08	V						B棟22F版
23	101-749	林口	102.05.09	V						2F版
24	100-685	林口	102.05.09	V						2F版
25	100-642	林口	102.05.16	V						2F版
26	100-183	林口	102.05.20	V						A、B棟23F版、C棟25F版
27	101-696	林口	102.05.24	V						2F版

28	101-625	林口	102.05.27	V						2F版
29	101-712	林口	102.05.28	V						2F版
30	100-617	林口	102.05.28	V						2F版
31	097-422	板橋	102.05.13	V						17FL
32	101-139	板橋	102.05.14	V						2FL
33	101-206	板橋	102.05.14	V						2FL
34	101-302	板橋	102.05.27	V						2FL
35	101-300	板橋	102.05.30		V	現場勘驗抽查建築物主要結構尺寸與原建照核准圖說內容不符等疑義處,退請釐清說明確認後報局				2FL(分區勘驗:A.B.C.D.E.F.G.警衛室)
36	101-321	泰山	102.05.14	V						2F版
37	85-1285	淡水	102.05.06	V						C棟12F版
38	101-395	淡水	102.05.13	V						2F版

39	100-189	淡水	102.05.16	V						2F版
40	101-492	淡水	102.05.22	V						2F版
41	85-1286	淡水	102.05.27	V						17F版
42	100-206	淡水	102.05.28	V						屋頂版
43	101-439	新店	102.05.07	V						2F版
44	101-119	新店	102.05.07	V						2F版
45	101-641	新店	102.05.28	V						2F版
46	101-137	新店	102.05.29	V						2F版
47	101-390	新店	102.05.30	V						2F版
48	100-612	新莊	102.05.02	V						2F版
49	100-060	新莊	102.05.03	V						2F版
50	101-120	新莊	102.05.06	V						7F版
51	101-493	新莊	102.05.09	V						2F版
52	101-118	新莊	102.05.10	V						12F版
53	101-204	新莊	102.05.10	V						2F版

54	99-525	新莊	102.05.15	V						門廳2F版
55	101-269	樹林	102.05.03	V						2F版
56	101-070	蘆洲	102.05.16		V	水溝淤積		V		2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度06月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-013	八里	102.06.19	V				V		2F版
2	102-036	三重	102.06.03	V						2F版(屋頂版)增建
3	101-386	三重	102.06.08		V	安全圍籬越界及損壞溝渠等公共設施罰鍰1萬8000元整	V	V		2F版
4	101臨003	三重	102.06.13	V						2F版(屋頂版)
5	100-491	三峽	102.06.07	V						22F版
6	101汐103	三峽	102.06.25	V						2F版
7	100-182	土城	102.06.05	V						H棟27F版

8	100-118	中和	102.06.05	V						17F版
9	100-667	中和	102.06.25	V						2F版
10	101-349	中和	102.06.26	V						2F版
11	99-226	汐止	102.06.04	V						2F版
12	102-113	汐止	102.06.11	V						2F版
13	101-333	汐止	102.06.18	V						2F版
14	100-101	汐止	102.06.28		V	道路未善盡養護責任		V		2F版（J.K棟）
15	88-297	林口	102.06.03	V						22F版
16	101-502	林口	102.06.03	V						2F版
17	100-503	林口	102.06.04	V						2F版
18	101汐729	林口	102.06.06	V						2F版
19	100-183	林口	102.06.10	V						A、B棟24F版、C棟26F版
20	101-302	林口	102.06.10	V						2F版
21	100-669	林口	102.06.13	V						2F版

22	101-290	林口	102.06.14	V						2F版
23	101-161	林口	102.06.20	V						2F版
24	102-069	林口	102.06.21	V						2F版
25	101-793	林口	102.06.26	V						2F版
26	102-033	板橋	102.06.04	V						2F版
27	101-015	板橋	102.06.07	V						12F版
28	84汐867	板橋	102.06.10	V						2F版
29	101-496	板橋	102.06.13	V						2F版
30	101-301	板橋	102.06.20	V						2F版
31	97-103	泰山	102.06.11	V						2F版
32	101-332	淡水	102.06.03	V						2F版
33	102-576	淡水	102.06.11	V						2F版
34	101-279	淡水	102.06.13		V	排水溝蓋缺紗網及安全圍籬、防溢座損毀		V		2F版
35	83汐1252	淡水	102.06.18	V						B棟27樓版

36	101-599	淡水	102.06.20	V						2F版
37	101-301	淡水	102.06.27	V						2F版
38	96-576	新店	102.06.18	V						2F版
39	101-121	新店	102.06.25	V						2F版
40	100-512	新莊	102.06.02	V						2F版
41	101-603	新莊	102.06.04	V						2F版
42	85-1285	新莊	102.06.05	V						17F版
43	102-006	新莊	102.06.07	V						屋頂版
44	101-670	新莊	102.06.13		V	申報勘驗文件資料不齊				2F版
45	97-035	新莊	102.06.13	V						2F版
46	101-046	新莊	102.06.13	V						12F版
47	101-679	新莊	102.06.20	V						2F版
48	101-534	新莊	102.06.20	V						2F版
49	100-183	樹林	102.06.06	V						A、B棟25F版、C棟27F版

50	101-536	樹林	103.06.17	V						2F版
51	101-157	樹林	104.06.28	V						2F版
52	101-303	蘆洲	102.06.04	V						2F版
53	101-699	蘆洲	102.06.11	V						2F版
54	100-183	蘆洲	102.06.21	V						A、B棟26F版、C棟28F版

新北市建築工程施工勘驗102年度07月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-371	八里	102.07.11		V	鋼構與水泥柱間縫隙過大				2F版(屋頂版)
2	99-616	八里	102.07.11	V						12樓版(縮工)
3	101-441	八里	102.07.29	V						2F版
4	101-261	三重	102.07.16	V						2F版
5	83-1252	三峽	102.07.04	V						A棟27樓版
6	100-177	三峽	102.07.19	V						B棟27F版
7	100-416	五股	102.07.04	V						2F版

8	102-060	五股	102.07.04	V						2F版
9	101-501	五股	102.07.22	V						2F版
10	101-512	五股	102.07.22	V						2FL
11	101-118	汐止	102.07.04	V						17F版
12	101-662	汐止	102.07.25	V						2F版
13	101-684	汐止	102.07.30	V						2F版
14	101-372	林口	102.07.02		V	鋼構與水泥柱間縫隙過大				2F版(屋頂版)
15	101-630	林口	102.07.04		V	防溢座部分未施作	V	V		2F版
16	101-355	林口	102.07.05	V						7F版（縮短工期）
17	98-448	林口	102.07.05	V						2樓版(儲藏室及風雨走廊屋頂版)
18	101-394	林口	102.07.08	V						2F版
19	097-633	林口	102.07.09	V						17FL(縮短工期)
20	102-156	林口	102.07.11	V						2F版
21	100-099	林口	102.07.15	V						2F版

22	101-017	林口	102.07.19	V						屋頂版
23	101-120	林口	102.07.19	V						12F版
24	102-163	林口	102.07.25	V						2F版
25	101-109	林口	102.07.26	V						17F版（縮短工期）
26	98-88	林口	102.07.31	V						2樓版
27	101-705	板橋	102.07.11	V						2F版
28	090-200	板橋	102.07.19	V						7FL(縮短工期)
29	101-018	板橋	102.07.29	V						屋頂版
30	99-525	泰山	102.07.19	V						17F版
31	101-252	泰山	102.07.26	V						12F版（縮短工期）
32	101-613	淡水	102.07.19	V						屋頂版
33	101-542	淡水	102.07.30	V						2F版
34	100-183	新店	102.07.04	V						A、B棟27F版、C棟28F版
35	101-626	新店	102.07.19	V						2F版

36	101-327	新店	102.07.19	V						2F版
37	101-107	新莊	102.07.02	V						2F版
38	101-020	新莊	102.07.02	V						2F版
39	101-309	新莊	102.07.04	V						2F版
40	100-183	新莊	102.07.11	V						A、B棟28F版
41	102-005	新莊	102.07.23	V						2F版
42	100-591	新莊	102.07.24	V						2F版
43	100-183	瑞芳	102.07.26	V						C棟屋頂版
44	100-183	樹林	102.07.01	V						A、B棟29F版

新北市建築工程施工勘驗102年度08月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-372	八里	102.08.22	V						屋頂版
2	88-297	八里	102.08.22	V						屋頂版
3	102-101	八里	102.08.27	V						2F版(A區)
4	101-690	八里	102.08.27	V						2F版

5	100-015	三重	102.8.08	V						17F版
6	100-658	三重	102.8.15	V						2F版
7	101-023	三重	102.8.20	V						2F版(B區)
8	101-651	三重	102.8.22	V						2F版
9	96-582	三重	102.8.23	V						2F版
10	101-213	三峽	102.08.09	V						2F版
11	98-552	土城	102.08.23	V						12F版
12	101-730	土城	102.08.26	V						2F版
13	102-024	中和	102.08.23	V						基礎版
14	101-392	五股	102.08.16	V						2F版
15	100-561	五股	102.08.20	V						2F版
16	102-122	永和	102.08.14	V						屋頂版
17	101-720	石門	102.08.28	V						2F版
18	99-588	汐止	102.08.05		V	綠圍籬枯萎		V		2F版
19	102-138	汐止	102.08.06	V						2F版
20	101-37	汐止	102.08.13	V						屋頂版
21	97-153	汐止	102.08.30	V						2F版

22	102-269	林口	102.08.01	V						2F版
23	101-216	林口	102.08.06	V						2F版
24	83-1252	林口	102.08.08	V						C區2F版
25	100-615	林口	102.08.12	V						2F版
26	101-034	林口	102.08.13	V						屋頂版
27	101-305	林口	102.08.16	V						2F版
28	101-631	林口	102.08.22	V						2F版
29	101-748	林口	102.08.29	V						2F版
30	102-174	板橋	102.08.02	V						2F版
31	101-605	板橋	102.08.05	V						2F版
32	101-659	板橋	102.08.14	V						2F版
33	102-168	板橋	102.08.20	V						2F版
34	99-616	金山	102.08.07	V						22F版
35	101-595	貢寮	102.08.29	V						2F版

36	101-612	淡水	102.08.06	V						A棟2F版,B棟3F版,C棟屋頂版
37	099-570	淡水	102.08.09	V						屋頂版
38	101-501	淡水	102.08.26	V						2F版
39	101-700	新店	102.08.09	V						2F版
40	101-489	新店	102.08.12	V						2F版
41	101-431	新店	102.08.16	V						2F版
42	102-021	新莊	102.08.05	V						2F版
43	100-386	新莊	102.08.05	V						2F版
44	98-088	新莊	102.08.08	V						2F版
45	100-183	新莊	102.08.12	V						A.B棟屋頂版
46	101-062	新莊	102.08.15	V						2F版
47	101-121	新莊	102.08.23	V						7F版
48	101-731	新莊	102.08.23	V						2F版
49	101-562	新莊	102.08.26	V						2F版

50	102-020	樹林	102.08.13	V						屋頂版
51	101-533	樹林	102.08.13	V						2F版
52	101-313	樹林	102.08.15	V						2F版
53	101-758	樹林	102.08.29	V						2F版
54	101-118	樹林	102.08.30	V						22F版
55	101-598	樹林	102.08.30	V						2F版
56	101-381	蘆洲	102.08.01	V						2F版
57	101-120	蘆洲	102.08.08	V						17F版
58	101-588	鶯歌	102.08.07	V						2F版
59	101-754	鶯歌	102.08.21	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度09月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	100-553	八里	102.09.23	V						2F版
2	101-390	三重	102.09.10	V						2F版
3	102-426	三重	102.09.11		V	基地前道路污損		V		2F版

4	102-072	三重	102.09.11	V						屋頂版
5	101-445	三重	102.09.12	V						2F版
6	101-727	三重	102.09.13	V						2F版
7	101-068	三重	102.09.13	V						2F版
8	101-487	三重	102.09.24	V						2F版
9	101-302	三峽	102.09.23	V						2F版（K、S、A、N棟）
10	101-638	三峽	102.09.23	V						2F版
11	99-443	三峽	102.09.27	V						2F版
12	101-257	中和	102.09.16	V						屋頂版
13	101-725	五股	102.09.02	V						2F版
14	101-451	五股	102.09.05	V						2F版
15	102-274	五股	102.09.09		V	水溝淤積		V		2F版
16	102-076	五股	102.09.12	V						2F版
17	101-191	五股	102.09.16	V						2F版
18	102-017	五股	102.09.16	V						2F版

19	101-355	五股	102.09.16	V						2F版
20	84-867	五股	102.09.23	V						7F版
21	101-495	五股	102.09.25		V	圍籬未設置妥善		V		2F版
22	90-200	永和	102.09.26	V						12F版
23	102-022	汐止	102.09.02	V						2F版
24	99-601	汐止	102.09.12	V						2F版
25	101-621	汐止	102.09.13	V						2F版
26	101-536	汐止	102.09.23	V						7F版
27	101-589	林口	102.09.06	V						2F版
28	101-517	林口	102.09.23		V	水溝淤積		V		2F版
29	100-676	林口	102.09.23		V	1.鋼筋流向不清請補正2.告示牌內容請補正。				2F版
30	102-377	林口	102.09.24	V						屋頂版
31	102-710	林口	102.09.24	V						2F版
32	101-499	板橋	102.09.10	V						2F版

33	83-1252	板橋	102.09.12	V						32F版
34	101-140	板橋	102.09.14	V						2F版
35	99-633	板橋	102.09.16		V	水溝部份待清理		V		12F版
36	101-501	板橋	102.09.17	V						2F版
37	102-021	泰山	102.09.11	V						2F版
38	101-303	泰山	102.09.13	V						7F版
39	101-387	淡水	102.09.09		V	水溝淤積		V		2F版
40	101-718	淡水	102.09.12	V						2F版
41	99-601	淡水	102.09.24	V						2F版
42	101-529	淡水	102.09.27	V						2F版
43	96-5825	淡水	102.09.30	V						7F版
44	101-331	新店	102.09.03	V						2F版
45	101-302	新店	102.09.12	V						2F版（T、U、V棟）
46	102-141	新店	102.09.26	V						2F版
47	102-111	新莊	102.09.02	V						2F版

48	102-100	新莊	102.09.16	V						2F版
49	99-185	新莊	102.09.16	V						7F版
50	101-026	新莊	102.09.16	V						2F版
51	100-512	新莊	102.09.24	V						2F版
52	101-302	新莊	102.09.25	V						2F版（B、C、D、F、G棟）
53	101-614	新莊	102.09.30	V						2F版
54	100-537	樹林	102.09.03	V						2F版
55	97-389	樹林	102.09.26	V						2F版
56	101-500	蘆洲	102.09.02	V						2F版
57	100-595	蘆洲	102.09.12	V						2F版
58	101-195	蘆洲	102.09.16	V						2F版
59	101-558	蘆洲	102.09.16	V						2F版
60	101-542	鶯歌	102.09.12	V						7F版
61	101-051	鶯歌	102.09.13	V						2F版

62	101-109	鶯歌	102.09.25	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度10月份定期成果統計表										
編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-721	八里	102.10.29	V						2F版
2	100-635	八里	102.10.31	V						屋頂版
3	101-629	三重	102.10.03	V						2F版
4	99-517	三重	102.10.04	V						2F版
5	99-616	三重	102.10.07	V						17F版
6	100-246	三重	102.10.17	V						2F版
7	102-024	三重	102.10.24	V						2F版
8	101-501	三重	102.10.28	V						2F版
9	101-581	三重	102.10.30	V						2F版
10	101-410	土城	102.10.03	V						2F版
11	99-046	土城	102.10.04	V						2F版

12	101-117	中和	102.10.17		V	1.大門出入口及轉角處警示燈設置不足。 2.圍籬破損。		V		2F版
13	101-015	中和	102.10.21	V						22F版(縮短工期)
14	101-156	中和	102.10.30		V	1.排水溝防塵護網設置不足。		V		2F版
15	101-367	五股	102.10.01	V						2F版
16	100-580	五股	102.10.07	V						2F版
17	96-023	五股	102.10.09	V						2F版
18	101-665	永和	102.10.25	V						2F版
19	83-1252	汐止	102.10.01	V						2F版(B棟群樓)
20	102-032	汐止	102.10.11	V						2F版
21	83-1252	汐止	102.10.15	V						2F版(SS主構上部D區)
22	101-330	汐止	102.10.28	V						2F版

23	102-158	林口	102.10.02	V						2F版
24	101-458	林口	102.10.11	V						屋頂版
25	101-585	林口	102.10.11	V						2F版
26	101-656	林口	102.10.18	V						2F版
27	102-025	林口	102.10.24	V						2F版
28	101-243	林口	102.10.29		V	道路破損,植栽枯萎				2F版
29	101-564	板橋	102.10.15	V						2FL
30	90-200	板橋	102.10.28		V	綠圍籬植栽部分枯萎		V		17FL
31	102-129	金山	102.10.21	V						2F版
32	100-702	泰山	102.10.21	V						2F版
33	102-234	淡水	102.10.02	V						2F版
34	102-107	淡水	102.10.04	V						2F版
35	101-633	淡水	102.10.14	V						2F版
36	101-661	淡水	102.10.17	V						2F版

37	99-116	淡水	102.10.24	V						2F版
38	95-641	淡水	102.10.24	V						2F版
39	101-501	淡水	102.10.28	V						2F版
40	101-463	新店	102.10.09	V						2F版
41	101-715	新店	102.10.16	V						2F版
42	101-178	新店	102.10.23	V						2F版
43	102-199	新店	102.10.29	V						3F版
44	101-014	新店	102.10.31	V						2F版
45	101-220	新莊	102.10.03	V						2F版
46	102-030	新莊	102.10.07	V						2F版
47	101-120	新莊	102.10.14	V						22F版
48	101-549	新莊	102.10.16	V						2F版
49	101-709	新莊	102.10.22	V						2F版
50	101-121	新莊	102.10.23	V						12F版
51	100-595	新莊	102.10.28	V						7F版

52	100-094	瑞芳	102.10.11	V						2F版
53	101-535	樹林	102.10.08	V						2F版
54	101-221	樹林	102.10.14	V						2F版
55	100-571	樹林	102.10.15	V						2F版
56	102-240	樹林	102.10.15	V						2F版
57	102-117	蘆洲	102.10.14	V						2F版
58	101-526	鶯歌	102.10.24	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度11月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-337	八里	102.11.08	V						屋頂版
2	99-616	三重	102.11.19	V						27F版
3	99-185	三重	102.11.20	V						12F版
4	101-760	三重	102.11.26	V						2F版
5	101-628	三重	102.11.26	V						2F版
6	102-118	三重	102.11.28	V						2F版

7	101-423	三重	102.11.28	V						2F版
8	102-024	三重	102.11.28	V						7F版
9	102-231	三峽	102.11.28	V						2F版
10	101-693	三峽	102.11.29	V						2F版
11	101-757	土城	102.11.11		V	1.鋼筋流向已補 2.列管事項已解除。 3.相關書面文件已補填。		V		2F版
12	101-617	土城	102.11.20	V						2F版
13	99-468	土城	102.11.21	V						2F版
14	100-694	五股	102.11.12		V	現場警衛室占據道路	處承造人新臺幣1萬8,000元	V		2F版
15	101-475	五股	102.11.12	V						2F版
16	101-592	五股	102.11.20	V						2F版
17	101-281	永和	102.11.25	V						2F版

18	102-055	石門	102.11.21	V						屋頂版
19	102-023	汐止	102.11.01	V						2F版
20	83-1252	汐止	102.11.04	V						2F板（C棟群樓）
21	102-127	汐止	102.11.05	V						2F版
22	101-288	林口	102.11.01	V						2F版
23	101-565	林口	102.11.08		V	柱淨間距不符合圖說				2F版
24	102-002	林口	102.11.12	V						2F版
25	100-361	林口	102.11.22	V						2F版
26	100-685	林口	102.11.28	V						2F版
27	101-430	板橋	102.11.20	V						2F版
28	98-175	板橋	102.11.21		V	施工大門警示燈設置不全。		V		2F版
29	101-501	淡水	102.11.19	V						2F版
30	102-039	淡水	102.11.20	V						2F版
31	101-606	淡水	102.11.22	V						2F版

32	102-169	淡水	102.11.27	V						2F版
33	102-114	新店	102.11.05	V						2F版
34	102-311	新店	102.11.06	V						屋頂版
35	102-084	新莊	102.11.19	V						屋頂版
36	101-303	新莊	102.11.21	V						12F版
37	101-542	新莊	102.11.29	V						12F版
38	102-583	樹林	102.11.21	V						2F版
39	101-012	樹林	102.11.26	V						2F版
40	101-460	蘆洲	102.11.04	V						2F版
41	101-515	蘆洲	102.11.29	V						2F版
42	102-007	鶯歌	102.11.14	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗102年度12月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-221	三芝	102.12.13	V						2F版
2	97-523	三重	102.12.03	V						2F版

3	100-215	三重	102.12.13	V						2F版
4	101-308	三重	102.12.13	V						2F版
5	102-103	三重	102.12.18	V						2F版
6	101-747	三重	102.12.23	V						2F版
7	101-591	三峽	102.12.18	V						2F版
8	102-017	三峽	102.12.24	V						2F版(B,C,D棟)
9	101-483	土城	102.12.27	V						2F版
10	101-474	土城	102.12.31	V						RF版(2F)
11	101-015	中和	102.12.19	V						屋頂版
12	101-018	五股	102.12.05	V						2F版
13	101-011	五股	102.12.05	V						2F版
14	101-548	五股	102.12.05	V						2F版
15	102-446	五股	102.12.05	V						2F版
16	101-419	平溪	102.12.20	V						2F版(走廊，廁所)

17	100-569	永和	102.12.05	V						2F版
18	83-1252	汐止	102.12.20	V						2F板（D棟群樓）
19	101-627	林口	102.12.02	V						2F版
20	101-073	林口	102.12.13	V						2F版
21	100-704	林口	102.12.16	V						2F版
22	102-326	林口	102.12.17	V						2F版
23	101-480	林口	102.12.19	V						2F版
24	102-035	林口	102.12.26	V						2F版
25	102-380	林口	102.12.30	V						屋頂版
26	101-110	板橋	102.12.30	V						2F版
27	101-449	板橋	102.12.05	V						2F版
28	101-689	板橋	102.12.17		V	施工大門警示燈設置不全。		V		屋頂版

29	90-200	板橋	102.12.18		V	工區內多處開口未設防護設施、帆布圍護部分脫落、道路破損	V	V		地上22F版
30	101-105	板橋	102.12.24		V	圍籬下方部份防溢座未設、工區樓梯間照明不足		V		2F版
31	100-445	金山	102.12.09		V		限期改善	V		2F版
32	101-307	金山	102.12.19	V						2F版
33	101-682	泰山	102.12.13	V						3F版
34	100-630	泰山	102.12.16	V						2F版
35	102-243	泰山	102.12.17	V						屋頂版
36	101-522	淡水	102.12.09	V						2F版
37	101-501	淡水	102.12.19	V						2F版
38	101-359	淡水	102.12.25	V						2F版
39	100-603	淡水	102.12.30	V						2F版

40	101-660	深坑	102.12.13	V						2F版
41	100-361	新店	102.12.16	V						2F版
42	102-034	新店	102.12.17	V						2F版
43	102-155	新莊	102.12.02	V						2F版
44	101-493	新莊	102.12.09	V						2F版
45	101-549	新莊	102.12.18	V						7F版
46	102-008	瑞芳	102.12.06	V						2F版
47	102-065	樹林	102.12.18	V						2F版
48	102-066	樹林	102.12.18	V						2F版
49	102-067	樹林	102.12.18	V						2F版
50	101-615	樹林	102.12.25	V						2F版
51	101-308	樹林	102.12.26	V						2F版
52	102-161	蘆洲	102.12.16	V						2F版
53	102-075	蘆洲	102.12.16	V						2F版
54	102-093	鶯歌	102.12.09	V						2F版

55	101-319	鶯歌	102.12.16	V						屋頂版
56	101-602	鶯歌	102.12.17	V						2F版
57	102-209	鶯歌	102.12.25	V						2F版
58	102-297	鶯歌	102.12.26	V						2F版
59	102-298	鶯歌	102.12.26	V						2F版