新北市建築工程施工勘驗103年度01月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-367	八里	103.01.13	V						2F版
2	102-024	三重	103.01.07	V						12F版
3	102-120	三重	103.01.09	V						2F版
4	102-051	三重	103.01.14	V						2F版
5	102-451	三重	103.01.15		V			V		2F版
6	101-716	三重	103.01.20	V						2F版
7	101-455	三重	103.01.22	V						2F版
8	102-521	三峽	103.01.06	V						2F版
9	102-275	三峽	103.01.07	V						2F版
10	101-702	三峽	103.01.21		V	1.建築線放樣待確認 2.水溝蓋紗網破損		V		2F版
11	101-702	三峽	103.01.24	V						2F版/現場再次確認建築線放樣
12	102-273	土城	103.01.17		V	1.無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書，鋼筋流向、數量，請釐清。		V		2F版
13	102-486	土城	103.01.21		V	執照加註事項變更設計結構變更，已檢附變更設計後之結構圖說		V		屋頂版
14	101-424	土城	103.01.27		V	1.現況照片髒亂，請改善。 2.列管事項未解除。 3.承造人勘驗項目施工自主檢查表，請釐清。				2F版(待改善)
15	101-156	中和	103.01.20	V						7F版
16	102-028	中和	103.01.24	V						2F版

17	101-671	中和	103.01.28	V						2F版
18	102-270	中和	103.01.28	V						2F版
19	101-476	五股	103.01.09	V						2F版
20	101-022	五股	103.01.09	V						2F版
21	102-390	五股	103.01.23	V						2F版
22	101-529	五股	103.01.28	V						12F版
23	100-694	五股	103.01.28	V						7F版
24	101-640	五股	103.01.29	V						2F版
25	102-003	石碇	103.01.29	V						2F版
26	101-742	汐止	103.01.07	V						2F版
27	102-297	林口	103.01.07	V						2F版
28	101-554	林口	103.01.09	V						2F版
29	100-420	林口	103.01.20	V						2F版
30	101-532	林口	103.01.21		V	建築物退縮距離與圖說不符				2F版
31	101-358	林口	103.01.21	V						2F版
32	102-296	林口	103.01.23	V						2F版
33	102-628	林口	103.01.28		V	現場結構與圖說不符				屋頂版
34	102-247	林口	103.01.28	V						屋頂版
35	101-444	板橋	103.01.08	V						2F版
36	101-430	板橋	103.01.22	V						2F版
37	101-682	泰山	103.01.13	V						主廠房第3區3F版
38	102-222	淡水	103.01.06	V						2F版
39	101-724	淡水	103.01.07	V						2F版
40	102-015	淡水	103.01.08	V						2F版
41	100-496	淡水	103.01.10	V						2F版
42	84-1276	淡水	103.01.21	V						2F版
43	97-597	淡水	103.01.21	V						2F版
44	101-531	淡水	103.01.22	V						2F版
45	102-062	淡水	103.01.23	V						2F版
46	101-501	淡水	103.01.24	V						2F版(第8區)

47	102-097	淡水	103.01.28	V						2F版
48	101-687	深坑	103.01.03	V						2F版
49	101-063	新店	103.1.13	V						2F版
50	102-048	新店	103.1.27	V						2F版
51	101-542	新莊	103.01.20	V						17F版
52	101-303	新莊	103.01.23	V						17F版
53	101-406	新莊	103.01.28	V						2F版
54	102-392	萬里	103.01.10	V						2F版
55	102-201	樹林	103.01.07		V			V		2F版
56	101-518	樹林	103.01.20	V						2F版
57	102-202	樹林	103.01.28	V						2F版
58	102-056	樹林	103.01.28	V						2F版
59	101-421	蘆洲	103.01.02	V						2F版
60	102-540	蘆洲	103.01.28	V						2F版
61	101-197	蘆洲	103.01.29		V	公用廁所占用道路		V		2F版
62	102-393	鶯歌	103.1.24		V	書面資料未完全。		V		2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度02月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-179	三芝	103.02.10	V						2F版
2	102-024	三重	103.02.07	V						17F版
3	101-762	三重	103.02.11	V						2F版
4	101-455	三重	103.02.13	V						2F版(圖書館)
5	100-524	三重	103.02.21	V						2F版
6	101-455	三重	103.02.24	V						2F版(教學一、警衛梯廳B)
7	102-123	三重	103.02.25	V						2F版
8	102-121	三峽	103.02.06		V	圖面尺寸80*80cm現場柱尺寸80*75				2F版/1030311再次複勘
9	102-215	三峽	103.02.07	V						2F版
10	102-420	三峽	103.02.25	V						2F版
11	100-457	土城	103.02.24	V						2F版
12	100-458	土城	103.02.24	V						2F版
13	101-691	五股	103.02.10	V						2F版
14	102-011	五股	103.02.17	V						2F版
15	102-092	五股	103.02.24	V						2F版
16	83-1252	汐止	103.02.17	V						SS主構上部C區7FL縮工勘驗
17	83-1252	汐止	103.02.18	V						SS主構上部D區7FL縮工勘驗
18	102-581	林口	103.02.07		V	基地周邊水溝蓋未鋪設防塵網		V		屋頂版
19	102-350	林口	103.02.13	V						2F版
20	102-429	林口	103.02.18	V						2F版
21	102-397	林口	103.02.18	V						2F版
22	102-106	林口	103.02.20	V						2F版

23	101-711	板橋	103.02.07	V						屋頂版
24	101-405	板橋	103.02.13	V						2F版
25	101-396	板橋	103.02.25	V						2F版
26	101-753	板橋	103.02.25	V						2F版
27	101-682	泰山	103.02.12	V						主廠房第2區3F版
28	102-292	淡水	103.02.18	V						2F版
29	101-521	淡水	103.02.27	V						2F版
30	101-574	新店	103.02.11	V						2F版
31	101-726	新店	103.02.13	V						2F版
32	102-456	新店	103.02.25	V						2F版
33	102-466	新店	103.02.25	V						2F版
34	102-467	新店	103.02.25	V						2F版
35	102-741	新莊	103.02.07	V						2F版
36	101-425	新莊	103.02.12	V						2F版
37	101-549	新莊	103.02.17	V						12F版
38	101-220	新莊	103.02.18	V						12F版
39	101-732	新莊	103.02.20	V						2F版
40	102-177	新莊	103.02.25	V						2F版
41	101-037	瑞芳	103.03.14	V						2F版
42	102-304	樹林	103.02.18		V	建築物先行使用				2F版
43	102-290	蘆洲	103.02.27	V						2F版
44	102-194	鶯歌	103.02.13	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度03月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-409	三重	103.03.04		V	圍籬未依規定借用道路		V		2F版
2	102-316	三重	103.03.04	V						2F版
3	102-365	三重	103.03.14		V	圍籬未依規定借用道路		V		2F版
4	102-024	三重	103.03.17	V						22F版
5	97-245	三重	103.03.24	V						2F版
6	102-121	三峽	103.03.11	V						2F版
7	102-255	土城	103.03.17	V						2F版
8	102-077	土城	103.03.21	V						3F版
9	102-624	土城	103.03.24	V						屋頂版
10	102-156	中和	103.03.28	V						12F版
11	102-557	五股	103.03.04	V						2F版
12	101-612	五股	103.03.21	V						2F版
13	102-070	五股	103.03.31	V						2F版
14	101-383	永和	103.03.03	V						7F版(縮短工期)
15	101-212	永和	103.03.18	V						2F版
16	102-063	汐止	103.03.14	V						2F版
17	084-867	汐止	103.03.03	V						22F版
18	102-383	汐止	103.03.25	V						2F版
19	102-553	汐止	103.03.31	V						2F版
20	102-495	林口	103.03.03	V						2F版
21	101-162	林口	103.03.10	V						2F版
22	102-395	林口	103.03.11	V						2F版
23	101-623	林口	103.03.11	V						2F版
24	102-567	林口	103.03.17	V						2F版
25	101-003	林口	103.03.21	V						2F版
26	102-620	林口	103.03.26	V						屋頂版
27	102-198	板橋	103.03.19	V						2F版

28	101-655	金山	103.03.25	V						2F版
29	101-682	泰山	103.03.06	V						主廠房第4區3F版
30	101-682	泰山	103.03.21	V						主廠房第5區3F版
31	101-606	淡水	103.03.04	V						2F版
32	100-218	淡水	103.03.06	V						2F版
33	102-140	淡水	103.03.10	V						2F版
34	084-	淡水	103.03.13	V						2F版
35	102-222	淡水	103.03.18	V						7F版
36	101-488	新店	103.03.04	V						2F版
37	102-558	新店	103.03.05	V						2F版
38	102-646	新店	103.03.05	V						2F版
39	102-038	新店	103.03.12	V						2F版
40	097-141	新店	103.03.25	V						2F版
41	099-218	新店	103.03.26	V						2F版
42	101-063	新店	103.03.31	V						7F版
43	102-561	樹林	103.03.12	V						2F版
44	102-566	樹林	103.03.14		V	申報1次勘驗未先行報備罰9000		V		2F版
45	101-576	樹林	103.03.19	V						2F版
46	101-335	蘆洲	103.03.04	V						2F版
47	102-314	蘆洲	103.03.07	V						2F版
48	102-529	蘆洲	103.03.11	V						2F版
49	101-315	蘆洲	103.03.12	V						2F版
50	102-145	蘆洲	103.03.21	V						2F版
51	102-185	蘆洲	103.03.25	V						2F版
52	102-146	鶯歌	103.03.03	V						2F版
53	102-415	鶯歌	103.03.11		V	2樓C3、C5柱筋數量與圖說不符。		V		2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度04月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-572	三重	103.04.03	V						2F版
2	102-462	三重	103.04.10	V						B區2F版
3	101-708	三重	103.04.15	V						2F版
4	102-024	三重	103.04.16	V						27F版
5	102-721	三重	103.04.18	V						2F版
6	102-356	三重	103.04.22	V						屋頂版
7	102-419	三重	103.04.23	V						2F版
8	100-370	三重	103.04.29		V	防溢座及警示燈損壞		V		2F版
9	101-368	三峽	103.04.01	V						2F版
10	102-421	土城	103.04.11	V						2F版
11	101-722	土城	103.04.23	V						2F版
12	102-175	中和	103.04.09	V						2F版
13	102-249	五股	103.04.11	V						2F版
14	100-694	五股	103.04.14	V						7F版
15	102-538	五股	103.04.15	V						2F版
16	101-640	五股	103.04.15	V						2F版
17	102-011	五股	103.04.18	V						12F版
18	101-025	五股	103.04.25	V						2F版
19	083-	汐止	103.04.08	V						2F版
20	102-252	汐止	103.04.24	V						2F版
21	101-232	汐止	103.04.29	V						2F版
22	101-545	林口	103.04.01	V						2F版
23	102-759	林口	103.04.10	V						2F版
24	102-615	林口	103.04.21	V						屋頂版
25	102-203	林口	103.04.21	V						B棟2F版
26	102-346	林口	103.04.25	V						屋頂版
27	102-610	林口	103.04.25	V						2F版

28	102-836	林口	103.04.25	V						屋頂版
29	101-761	板橋	103.04.11	V						2F版
30	102-745	板橋	103.04.15	V						屋頂版
31	101-682	泰山	103.04.03	V						變電站區2F版
32	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果_合格	結果_不合格	缺點	行政處分	改善_合格	改善_不合格	備註（八里）
33	101-491	淡水	103.04.07	V						2F版
34	101-530	淡水	103.04.11	V						2F版
35	101-728	淡水	103.04.21	V						2F版
36	103-060	淡水	103.04.24	V						2F版
37	102-167	深坑	103.04.14		V	1.預拌混凝土品質保證書。2.前一樓層預拌混凝土氯離子含量檢測報告書。3.前一樓層混凝土強度試驗報告書。未檢附或無填寫。		V		屋頂版
38	102-345	深坑	103.04.21	V						2F版
39	101-187	新店	103.04.01	V						2F版
40	101-063	新店	103.04.17	V						12F版
41	102-281	新莊	103.04.10	V						2F版
42	101-494	新莊	103.04.10		V					2F版
43	101-549	新莊	103.04.21	V						17F版
44	101-202	新莊	103.04.29	V						17F版
45	102-621	瑞芳	103.04.25	V						2F版
46	102-360	萬里	103.04.29	V						2F版
47	102-337	樹林	103.04.11	V						2F版
48	102-204	樹林	103.04.15	V						2F版
49	102-337	樹林	103.04.16	V						2F版
50	101-584	樹林	103.04.17	V						2F版
51	102-482	樹林	103.04.29	V						2F版
52	097-612	蘆洲	103.04.15	V						2F版

53	101-478	蘆洲	103.04.28	V						2F版
54	101-541	鶯歌	103.04.23	V						屋頂版

新北市建築工程施工勘驗103年度05月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-235	三重	103.05.01	V						2F版
2	102-462	三重	103.05.02	V						A區2F版
3	100-453	三重	103.05.08		V	防溢座及警示燈損壞		V		2F版
4	101-747	三重	103.05.08	V						B區通廊屋頂版
5	102-024	三重	103.05.19	V						32F版
6	102-213	三重	103.05.27		V	圍籬未依規定借用道路				2F版
7	102-454	三峽	103.05.01	V						2F版
8	102-455	三峽	103.05.01	V						2F版
9	102-614	三峽	103.05.01	V						2F版
10	102-622	三峽	103.05.01	V						2F版
11	101-552	中和	103.05.09	V						2F版
12	101-619	中和	103.05.09		V	柱間距尺寸不符圖說				2F版
13	102-560	中和	103.05.19	V						2F版
14	102-058	五股	103.05.01	V						2F版
15	102-092	五股	103.05.09	V						2F版
16	101-352	五股	103.05.22	V						2F版
17	102-271	永和	103.05.27	V						2F版
18	101-509	汐止	103.05.01	V						2F版
19	102-582	汐止	103.05.13	V						2F版
20	101-603	板橋	103.05.01	V						2F版
21	102-236	板橋	103.05.07		V	擅自拆除圍牆、路面破				2F版
22	102-570	林口	103.05.05	V						屋頂版
23	102-203	林口	103.05.07	V						A棟2F版
24	102-302	林口	103.05.13	V						A棟2F版
25	102-182	林口	103.05.13	V						A棟2F版
26	102-777	林口	103.05.20	V						A棟2F版

27	102-651	泰山	103.05.30	V						屋頂版勘驗（天橋）
28	100-505	貢寮	103.05.08	V						2F版
29	101-375	淡水	103.05.09	V						2F版
30	102-222	淡水	103.05.13		V			V		2F版
31	101-528	淡水	103.05.19	V						2F版
32	101-488	新店	103.05.08	V						7F版
33	102-116	新店	103.05.06	V						2F版
34	102-440	新店	103.05.06	V						2F版
35	102-180	新店	103.05.08	V						屋頂版
36	101-542	新莊	103.05.06	V						27F版
37	100-514	新莊	103.05.19	V						2F版
38	102-485	樹林	103.05.13	V						2F版
39	101-240	蘆洲	103.05.05	V						2F版
40	102-210	鶯歌	103.05.22		V	安全圍籬側邊傾斜防溢座破損及防塵網未落實設置。				2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度06月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-542	三重	103.06.17	V						2F版
2	102-428	三重	103.06.19	V						2F版
3	102-024	三重	103.06.20	V						37F版
4	102-803	三峽	103.06.05	V						2F版
5	102-534	三峽	103.06.10	V						2F版(1區)
6	120-534	三峽	103.06.10	V						2F版(2區)
7	102-162	三峽	103.06.11	V						屋頂版(2F版)
8	103-140	三峽	103.06.18	V						2F版
9	101-666	三峽	103.06.20		V					屋頂版(2F版)
10	102-534	三峽	103.06.25	V						2F版(3、4-1、4-2區)
11	102-421	土城	103.06.05	V						2F版
12	101-156	中和	103.06.03	V						16F版
13	102-647	中和	103.06.25	V						2F版
14	101-245	中和	103.06.27	V						2F版
15	101-552	中和	103.06.27	V						2F版
16	102-016	五股	103.06.11	V						2F版
17	101-640	五股	103.06.12	V						12F版
18	098-273	五股	103.06.16	V						2F版
19	102-538	五股	103.06.17	V						7F版
20	102-533	五股	103.06.18	V						2F版
21	102-259	永和	103.06.06		V	安全圍籬、紗網、警示燈未符規定		V		2F版
22	101-604	汐止	103.06.13	V						2F版
23	102-361	汐止	103.06.27	V						2F版
24	102-678	板橋	103.06.18	V						2F版
25	101-579	板橋	103.06.26	V						2F版

26	101-035	林口	103.06.03	V						2F版
27	102-282	林口	103.06.09	V						2F版
28	102-254	林口	103.06.10		V	排水溝雜草叢生		V		2F版（檢附改善照片）
29	101-636	林口	103.06.12	V						2F版（C區）
30	102-461	林口	103.06.18	V						2F版
31	102-280	林口	103.06.23	V						2F版
32	101-363	林口	103.06.24	V						2F版(B區)
33	102-585	林口	103.06.30	V						2F版
34	103-034	金山	103.06.26		V	建築師未到場		V		屋頂版(已於103.07.10重新勘驗OK)
35	101-682	泰山	103.06.04	V						2F版
36	102-099	泰山	103.06.06	V						2F版
37	102-332	淡水	103.06.03	V						2F版
38	103-539	淡水	103.06.12	V						2F版
39	102-576	淡水	103.06.13		V	部分位置無設防溢座。		V		2F版
40	102-349	淡水	103.06.20	V						2F版
41	102-719	淡水	103.06.24	V						2F版
42	102-535	淡水	103.06.27		V	部分圍籬未施作		V		2F版
43	101-063	新店	103.06.05	V						12F版
44	103-089	新店	103.06.17	V						2F版
45	101-049	新店	103.06.23	V						基礎版
46	101-503	新店	103.06.26	V						2F版
47	102-178	新莊	103.06.11		V	圍籬損壞、水溝防護網破損		V		2F版
48	102-549	新莊	103.06.11		V	水溝防護網破損		V		22F版
49	102-328	新莊	103.06.13		V	水溝防護網破損		V		2F版(A區)
50	102-328	新莊	103.06.13		V	水溝防護網破損		V		2F版(B區)
51	101-374	新莊	103.06.19		V	圍籬損壞、水溝防護網破損、占用道路		V		2F版

52	102-220	新莊	103.06.26		V	水溝防護網破損、警示燈損毀		V		屋頂版
53	102-238	蘆洲	103.06.03	V						2F版
54	102-188	蘆洲	103.06.09	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度07月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-378	八里	103.07.11	V						2F版
2	102-766	八里	103.07.25	V						2F版
3	102-320	三重	103.07.09	V						2F版
4	102-810	三重	103.07.09	V						2F版
5	102-442	三重	103.07.22	V						2F版
6	102-357	三峽	103.07.28	V						2F版
7	102-017	三峽	103.07.30	V						第三區(警衛室)屋頂版(2F版)
8	101-692	土城	103.07.22	V						2F版
9	102-569	土城	103.07.24	V						2F版
10	101-690	土城	103.07.25		V	1.檢查表未填寫完妥。 2.列管事項未解除。 3.是否使用預拌混凝土待釐清。 4.無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書待釐				屋頂版
11	102-560	中和	103.07.21	V						7F版(縮工)
12	102-724	中和	103.07.21	V						2F版
13	100-444	五股	103.07.01	V						2F版
14	102-092	五股	103.07.09	V						12F版
15	102-571	五股	103.07.16	V						2F版
16	102-439	五股	103.07.24	V						2F版
17	102-372	石碇	103.07.01	V						2F版
18	102-361	汐止	103.07.01	V						2F版
19	102-441	汐止	103.07.15	V						2F版
20	100-538	汐止	103.07.16	V						2F版
21	102-720	板橋	103.07.01	V						屋頂版

22	102-325	板橋	103.07.18	V						2F版
23	102-644	林口	103.07.02	V						2F版
24	101-717	林口	103.07.08	V						2F版
25	102-203	林口	103.07.18	V						2F版
26	102-408	林口	103.07.21	V						2F版
27	102-031	林口	103.07.22	V						2F版
28	102-661	林口	103.07.22	V						2F版
29	102-384	林口	103.07.29	V						2F版
30	103-034	金山	103.07.10	V						2F版
31	102-401	泰山	103.07.17	V						2F版
32	102-523	淡水	103.07.04	V						2F版
33	102-303	淡水	103.07.11	V						2F版
34	102-536	深坑	103.07.29		V	1.列管事項未解除。 2.無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書。 3.預拌混凝土品質保證				2F版
35	100-427	新店	103.07.01	V						2F版
36	100-427	新店	103.07.01	V						2F版
37	101-511	新店	103.07.17	V						2F版
38	101-116	新店	103.07.24	V						2F版
39	101-488	新店	103.07.24	V						12F板
40	101-014	新店	103.07.25	V						2F版
41	101-738	新店	103.07.30	V						2F版
42	102-652	新莊	103.07.03	V						2F版
43	101-374	新莊	103.07.09	V						2F版
44	102-001	新莊	103.07.10		V	水溝防護網破損。		V		2F版
45	87-232	新莊	103.07.21	V						2F版
46	101-756	新莊	103.07.22	V						2F版
47	102-737	新莊	103.07.22	V						2F版
48	101-192	新莊	103.07.25	V						2F版

49	102-405	新莊	103.07.28		V	水溝防護網、綠圍籬破損。		V		2F版
50	102-833	瑞芳	103.07.01		V	1.排水溝無設防護網。 2.部分位置沒設圍籬。		V		2F版
51	103-015	瑞芳	103.07.24	V						2F版
52	102-592	萬里	103.07.03	V						2F版
53	101-186	樹林	103.07.11	V						2F版
54	101-451	樹林	103.07.25	V						B區大廳2F版
55	101-451	樹林	103.07.25	V						B區迴廊屋頂版
56	102-295	蘆洲	103.07.11	V						2F版
57	102-108	蘆洲	103.07.18	V						2F版
58	101-240	蘆洲	103.07.22	V						7F版(A、B區)
59	102-754	蘆洲	103.07.28	V						2F版
60	102-403	蘆洲	103.07.28	V						2F版
61	102-214	鶯歌	103.7.30	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度08月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-751	八里	103.08.20	V						屋頂版
2	102-131	三重	103.08.04		V	佔用道路、綠美化不足、圍籬有破損		V		2F版
3	102-365	三重	103.08.05	V						12F版
4	102-458	三重	103.08.11	V						2F版
5	101-573	三重	103.08.22	V						2F版
6	101-455	三重	103.08.25	V						屋頂版
7	102-071	三重	103.08.29		V	佔用道路、排水溝部分未設		V		2F版
8	102-595	三峽	103.08.13	V						2F版
9	102-322	三峽	103.08.29	V						2F版
10	102-700	土城	103.08.20		V	1.自主檢查表未填寫完妥。 2.預拌混凝土品質保證書待釐清。 3.現況照片待釐清。				2F版(待補正)
11	102-492	土城	103.08.25		V	1.自主檢查表未填寫完妥。 2.列管事項未解除。 3.現況照片待釐清。				2F版(待補正)
12	102-348	中和	103.08.11	V						2F版
13	100-641	五股	103.08.06	V						2F版
14	102-808	汐止	103.08.14	V						2F版
15	101-754	板橋	103.08.12	V				V		屋頂版
16	102-779	板橋	103.08.15	V				V		2F版
17	102-423	板橋	103.08.29	V				V		2F版
18	102-797	林口	103.08.14	V						2F版

19	101-465	林口	103.08.26	V						2F版
20	102-095	林口	103.08.29	V						2F版
21	102-693	林口	103.08.29	V						2F版
22	101-683	金山	103.08.13	V						2F版
23	102-707	泰山	103.08.19	V						2F版
24	102-706	泰山	103.08.21	V						2F版
25	102-252	淡水	103.08.08	V						2F版
26	102-018	淡水	103.08.20	V						2F版
27	102-545	新店	103.08.26	V						2F版
28	102-385	新莊	103.08.26	V						屋頂版
29	102-177	新莊	103.08.28		V	安全措施待改善				2F版
30	102-233	樹林	103.08.04	V						2F版
31	102-774	樹林	103.08.05	V						2F版
32	102-428	樹林	103.08.11		V	文件不齊全退請補正				2F版
33	102-484	樹林	103.08.12	V						2F版
34	102-623	雙溪	103.08.22	V						2F版
35	102-438	蘆洲	103.08.04	V						2F版
36	103-163	蘆洲	103.08.06	V						2F版
37	102-240	蘆洲	103.08.14	V						2F版
38	103-121	蘆洲	103.08.21	V						2F版
39	103-049	鶯歌	103.08.12		V	現場檢查H-I、6-7柱間距尺寸與圖面尺寸不符，請檢討說明。				屋頂版
40	102-638	鶯歌	103.08.14	V				V		2F版
41	102-575	鶯歌	103.08.19		V	柱尺寸配筋不符合圖說			V	2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度09月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-170	八里	103.09.01	V						2F版
2	102-333	八里	103.09.23	V						2F版
3	102-649	三芝	103.09.17	V						2F版
4	101-455	三重	103.09.02	V						2F版
5	102-190	三重	103.09.12	V						2F版
6	103-222	三重	103.09.25	V						3F版
7	102-320	三重	103.09.26	V						7F版
8	102-293	三重	103.09.30	V						2F版
9	102-284	三峽	103.09.05		V	抽查C8柱尺寸與核准圖說不符，需辦理變更設		V		2F版
10	103-019	土城	103.09.11			1.無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書數量未填寫完妥、未用印完妥。		V		2F版
11	102-552 102-709	土城	103.09.15			1.無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書騎縫章未用印完妥。 2.工地圍籬、工地及其周邊安全、整潔及陳情相關事項請查復。		V		2F版
12	102-119	中和	103.09.03		V	警示燈、圍籬、柱、排水溝蓋		V		2F版
13	102-560	中和	103.09.15	V						12F版(縮工)
14	102-119	中和	103.09.30	V						2F版
15	102-538	五股	103.09.05	V						12F版
16	102-391	永和	103.09.29		V	1.水溝雜物堆積。 2.競選廣告物。		V		2F版

17	103什	石門	103.09.11	V						
18	102-臨001	汐止	103.09.11	V						2F版(屋頂板)
19	102-686	板橋	103.09.05	V						2F版
20	101-579	板橋	103.09.09	V						B區2F版
21	101-433	林口	103.09.03	V						2F版
22	103-131	林口	103.09.09	V						屋頂版
23	103-254	林口	103.09.11	V						屋頂版
24	102-042	林口	103.09.12	V						2F版
25	103-106	林口	103.09.16	V						2F版
26	102-160	泰山	103.09.30	V						2F版
27	102-447	淡水	103.09.10		V	圍籬破損		V		2F版
28	097-213	淡水	103.09.30	V						2F版
29	102-347	新店	103.09.09	V						2F版
30	102-669	新店	103.09.09	V						2F版
31	102-736	新店	103.09.16	V						2F版
32	102-765	新店	103.09.25	V						2F版
33	102-116	新店	103.09.05	V						2F版
34	101-549	新莊	103.09.02	V						27F版
35	102-098	新莊	103.09.03	V						2F版
36	102-565	新莊	103.09.15	V						2F版
37	100-058	新莊	103.09.16	V						2F版
38	102-286	新莊	103.09.22	V						2F版
39	102-001	新莊	103.09.23	V						7F版
40	103-215	新莊	103.09.26	V						2F版
41	103-052	樹林	103.09.16		V	水溝防護網破損		V		2F版
42	103-082	樹林	103.09.17	V						屋頂版
43	101-543	樹林	103.09.30	V						2F版
44	102-244	蘆洲	103.09.04	V						2F版
45	102-143	蘆洲	103.09.09	V						2F版
46	102-574	蘆洲	103.09.12	V						2F版

47	101-240	蘆洲	103.09.19	V						12F版(A、B區)

新北市建築工程施工勘驗103年度10月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	101-658	三重	103.10.02	V						2F版
2	101-511	三重	103.10.02	V						2F版
3	97-523	三重	103.10.03	V						B區2F版
4	102-763	三重	103.10.06	V						2F版
5	101-702	三峽	103.10.06		V	工程告示牌未標示		V		屋頂版
6	102-128	三峽	103.10.14	V						2F版
7	102-595	三峽	103.10.24	V						2F版
8	103-024	三峽	103.10.25	V						2F版
9	102-483	土城	103.10.15	V						2F版
10	102-770	中和	103.10.16		V	警示燈局部未設置、圍籬破損、柱與圖說不符、排水溝蓋未蓋紗網				2F版
11	103-048	中和	103.10.16		V	警示燈局部未設置、圍籬破損、柱與圖說不符、排水溝蓋未蓋紗網				屋頂版(2F)
12	102-734	中和	103.10.17	V						3F版
13	102-770	中和	103.10.27	V						2F版
14	103-048	中和	103.10.27	V						屋頂版(2F)
15	102-353	五股	103.10.01	V						2F版
16	102-571	五股	103.10.07	V						7F版
17	101-640	五股	103.10.15	V						22F版
18	102-613	永和	103.10.07		V	1.電梯開口無設置防墜門。 2.圍籬防溢座破損。				2F版
19	102-537	汐止	103.10.17	V						2F版
20	102-548	汐止	103.10.28	V						2F版
21	102-657	汐止	103.10.29	V						2F版

22	103-412	汐止	103.10.30	V						2F版
23	102-317	板橋	103.10.16	V						2F版
24	101-405	板橋	103.10.17	V						17F版
25	103-267	板橋	103.10.21		V	鋼柱方向與圖說不符			V	2F版
26	101-704	板橋	103.10.23	V						2F版
27	102-078	林口	103.10.02	V						2F版
28	102-736	林口	103.10.03	V						2F版
29	102-468	林口	103.10.07	V						屋頂版
30	103-023	林口	103.10.13	V						2F版
31	101-586	林口	103.10.13	V						2F版
32	101-408	林口	103.10.16	V						2F版
33	102-099	林口	103.10.27	V						2F版
34	102-626	泰山	103.10.30	V						2F版
35	102-656	淡水	103.10.06	V						2F版
36	100-485	淡水	103.10.07	V						2F版
37	102-411	淡水	103.10.08	V						2F版
38	102-414	新店	103.10.02	V						2F版
39	101-224	新店	103.10.09	V						2F版
40	102-116	新店	103.10.09	V						2F版
41	100-513	新店	103.10.09	V						2F版
42	101-227	新店	103.10.09	V						2F版
43	101-229	新店	103.10.09	V						2F版
44	101-225	新店	103.10.20	V						2F版
45	101-507	新店	103.10.20	V						2F版
46	102-342	新店	103.10.21	V						2F版
47	102-816	新店	103.10.21	V						2F版
48	102-834	新店	103.10.21	V						2F版
49	101-230	新店	103.10.23	V						2F版
50	103-097	新店	103.10.28	V						2F版
51	99-320	新店	103.10.30	V						2F版
52	102-489	新莊	103.10.06	V						2F版

53	98-319	新莊	103.10.07	V						2F版
54	102-400	新莊	103.10.13		V	鋼柱尺寸與圖說不符				屋頂版
55	102-695	新莊	103.10.15	V						2F版
56	96-096	新莊	103.10.29		V	先行施工	停工補辦勘驗			2F版
57	103-388	瑞芳	103.10.29	V						2F版
58	102-642	樹林	103.10.16		V	水溝網未鋪設		V		2F版
59	102-642	樹林	103.10.16		V	未使用宣傳帆布		V		2F版
60	101-400	樹林	103.10.22	V						2F版
61	101-576	樹林	103.10.27		V	水溝網未鋪設		V		2F版
62	103-168	樹林	103.10.31		V	安全走廊未設燈管、告示牌未標示完善		V		2F版
63	103-177	蘆洲	103.10.03	V						2F版(B棟)
64	101-540	蘆洲	103.10.16	V						屋頂版
65	102-102	蘆洲	103.10.16	V						2F版
66	101-751	鶯歌	103.10.16	V						2F版
67	102-680	鶯歌	103.10.24	V						2F版
68	103-049	鶯歌	103.10.30	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度11月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-266	三芝	103.11.18	V						2F版
2	103-348	三重	103.11.11	V						基礎版
3	103-057	三重	103.11.11	V						2F版
4	102-735	三重	103.11.12	V						2F版
5	101-608	三重	103.11.18	V						2F版
6	102-320	三重	103.11.20	V						12F版
7	102-778	三重	103.11.25	V						2F版
8	102-157	三重	103.11.27		V	現場無缺失，勘驗文件缺鋼構無輻射證明書及說明書				2F版
9	102-611	土城	103.11.04	V						2F版
10	99-256	土城	103.11.20	V						2F版(A1+A2區)
11	99-256	土城	103.11.20	V						2F版(A3+A4+A5
12	99-256	土城	103.11.20	V						2F版(A6+A7區)
13	102-200	土城	103.11.26	V						2F版(前棟)
14	102-711	中和	103.11.12	V						2F版
15	102-688	中和	103.11.12	V						2F版
16	103-040	五股	103.11.19	V						2F版
17	102-814	平溪	103.11.17	V						2F版
18	100-435	汐止	103.11.03	V						2F版
19	103-185	汐止	103.11.04	V						2F版
20	87-207	汐止	103.11.20	V						2F版
21	102-480	汐止	103.11.26	V						2F版
22	102-477	板橋	103.11.13	V						2F版
23	102-686	板橋	103.11.17	V						7F版
24	102-524	板橋	103.11.18	V						屋頂版
25	102-685	林口	103.11.04	V						2F版

26	103-232	林口	103.11.05	V						2F版
27	102-704	林口	103.11.05	V						2F版
28	102-318	林口	103.11.14	V						2F版
29	102-602	金山	103.11.27		V	物品堆置於圍籬外		V		2F版
30	102-603	金山	103.11.27		V	物品堆置於圍籬外		V		2F版
31	102-604	金山	103.11.27		V	物品堆置於圍籬外		V		2F版
32	102-605	金山	103.11.27		V	物品堆置於圍籬外		V		2F版
33	102-608	金山	103.11.27		V	物品堆置於圍籬外		V		2F版
34	102-339	淡水	103.11.03	V						2F版
35	103-285	淡水	103.11.13	V						2F版
36	102-775	淡水	103.11.21	V						2F版
37	102-398	新店	103.11.06	V						2F版
38	103-095	新店	103.11.07	V						2F版
39	101-228	新店	103.11.14	V						2F版
40	102-116	新店	103.11.20	V						2F版
41	102-444	新店	103.11.25	V						2F版
42	103-097	新店	103.11.28	V						2F版
43	102-195	新莊	103.11.11		V					2F版
44	102-516	新莊	103.11.13	V						2F版
45	102-001	新莊	103.11.17	V						2F版
46	102-464	新莊	103.11.20		V	柱筋排列與圖說不符		V		2F版
47	102-511	瑞芳	103.11.03	V						2F版
48	101-680	瑞芳	103.11.10	V						2F版
49	103-202	瑞芳	103.11.10	V						2F版
50	103-103	瑞芳	103.11.12	V						2F版
51	103-138	瑞芳	103.11.24	V						2F版
52	100-323	樹林	103.11.19		V	安全走廊未設置燈管		V		2F版
53	102-288	蘆洲	103.11.04	V						2F版
54	101-240	蘆洲	103.11.10	V						16F版
55	102-145	蘆洲	103.11.11	V						2F版(B棟)
56	103-418	鶯歌	103.11.04	V						2F版

57	102-757	鶯歌	103.11.14	V						2F版
58	102-529	鶯歌	103.11.14	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗103年度12月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-446	三芝	103.12.02	V						2F版
2	103-021	三芝	103.12.30	V						基礎
3	103-025	三芝	103.12.30	V						基礎
4	102-475	三重	103.12.09	V						2F版
5	102-655	三重	103.12.12	V						2F版
6	102-595	三峽	103.12.29	V						12F版
7	102-788	土城	103.12.05	V						3F版
8	102-020	土城	103.12.08		V	無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書流向及數量請釐清。		V		2F版(屋頂版)
9	102-200	土城	103.12.18		V	新北市政府建築執照承造人勘驗項目施工及登革熱病媒蚊孳生源自主檢查表請確實檢查並填		V		2F版(後棟)
10	102-559	土城	103.12.23		V	列管事項未解除(結構圖、消防等經目的事業主管機關之核准函及圖說未檢附完妥)並請依建築法及執照加註事項辦		V		2F版
11	102-348	中和	103.12.26	V						12F版(縮工)
12	102-823	五股	103.12.03	V						2F版
13	102-571	五股	103.12.04	V						12F版
14	102-703	五股	103.12.05	V						2F版
15	100-413	五股	103.12.09	V						2F版
16	100-509	五股	103.12.11	V						2F版
17	103-050	五股	103.12.17	V						2F版
18	102永	永和	103.12.10	V						2F版

19	102-341	石門	103.12.25	V						2F版
20	102-491	汐止	103.12.17	V						2F版
21	102-407	汐止	103.12.18	V						2F版
22	103-041	汐止	103.12.26	V						2F版
23	102-676	汐止	103.12.30	V						2F版
24	101-579	板橋	103.12.05	V						警衛室屋頂版
25	101-405	板橋	103.12.09	V						22F版
26	101-513	板橋	103.12.11	V						2F版(A、B棟)
27	102-465	板橋	103.12.22	V						2F版(BD區、C區)
28	102-842	板橋	103.12.23	V						2F版
29	103-403	板橋	103.12.25	V						2F版
30	101-603	板橋	103.12.29	V						屋頂版
31	103-394	林口	103.12.09	V						屋頂版
32	103-135	林口	103.12.16	V						2F版
33	102-618	林口	103.12.25	V						2F版
34	103-204	林口	103.12.29	V						2F版
35	102-445	林口	103.12.30	V						2F版
36	103-144	金山	103.12.29		V	安全走廊電燈未設置。		V		2F版
37	101淡	淡水	103.12.04	V						2F版(第一區)
38	102-662	新店	103.12.05	V						2F版
39	103-144	新店	103.12.05	V						2F版
40	103-370	新店	103.12.11	V						2F版
41	103-422	新店	103.12.12	V						2F版
42	103-308	新店	103.12.22	V						2F版
43	102-579	新莊	103.12.01	V						2F版
44	102-578	新莊	103.12.03	V						2F版
45	103-302	新莊	103.12.04	V						屋頂版
46	102-677	新莊	103.12.10	V						2F版(C區B棟)
47	102-196	新莊	103.12.15	V						2F版
48	102-565	新莊	103.12.15	V						7F版
49	102-677	新莊	103.12.18	V						2F版(B區A棟)

50	102-636	新莊	103.12.26	V						2F版
51	102-840	樹林	103.12.10	V						2F版
52	101-576	樹林	103.12.16	V						2F版(B棟)
53	101-576	樹林	103.12.16	V						2F版(E棟)
54	103-007	樹林	103.12.17	V						2F版
55	103-543	蘆洲	103.12.01	V						屋頂版
56	102-403	蘆洲	103.12.18	V						2F版
57	101-609	蘆洲	103.12.18	V						2F版
58	102-780	蘆洲	103.12.18	V						2F版
59	103-177	蘆洲	103.12.29	V						2F版
60	103-278	鶯歌	103.12.01	V						2F版
61	102-035	鶯歌	103.12.05	V						2F版
62	103-072	汐止	103.12.29	V						2F版