新北市建築工程施工勘驗104年度01月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-758	八里	104.01.27	V						2F版
2	103-372	三重	104.01.14	V						2F版
3	102-634	三重	104.01.19	V						2F版
4	102-320	三重	104.01.19	V						17F版
5	102-801	土城	104.01.05	V						2F版
6	102-399	土城	104.01.14	V						2F版
7	102-413	土城	104.01.15	V						2F版
8	102-410	中和	104.01.08	V						2F版
9	103-195	中和	104.01.16	V						2F版
10	102-197	中和	104.01.23		V	建築線疑義		V		2F版(已附改善說明
11	100-677	五股	104.01.07	V						2F版
12	101-759	汐止	104.01.6	V						2F版
13	103-083	汐止	104.01.12	V						2F版
14	102-514	板橋	104.01.12	V						2F版
15	102-686	板橋	104.01.19	V						12F板
16	102-702	板橋	104.01.21	V						2F板
17	103-204	林口	104.01.08	V						2F版
18	103-169	林口	104.01.09	V						2F版
19	103-198	林口	104.01.15	V						2F版
20	100-647	林口	104.01.19	V						2F版
21	103-059	林口	104.01.26	V						2F版
22	102-659	林口	104.01.27	V						2F版
23	103-281	林口	104.01.27	V						屋頂版
24	103-071	林口	104.01.30	V						2F版
25	102-220	林口	104.01.05	V						2F版
26	103-250	林口	104.01.09	V						2F版
27	103-120	林口	104.01.19	V						2F版

28	102-632	林口	104.01.27	V						程序違建補勘水保雜項工程基礎版部分
29	102-822	林口	104.01.28	V						2F版
30	102-841	金山	104.01.23	V						2F版
31	103-021	泰山	104.01.21	V						2F版
32	103-309	淡水	104.01.08	V						2F版
33	103-018	淡水	104.01.15		V	防溢座及警示燈		V		2F版
34	102-261	淡水	104.01.20	V						2F版
35	97-213	淡水	104.01.22	V						2F版
36	102-242	淡水	104.01.21		V	警示燈及水溝防護網		V		2F版
37	102-775	淡水	104.01.27	V						7F版(縮工)
38	102-389	深坑	103.01.30	V						2F版
39	103-224	新店	104.01.14	V						2F版
40	102-712	新店	104.01.14	V						2F版
41	101-042	新店	104.01.30	V						2F版
42	102-805	新店	104.01.06	V						2F版
43	102-289	新莊	104.01.05	V						2F版
44	102-001	新莊	104.01.08	V						17F版
45	102-463	新莊	104.01.14	V						2F版
46	103-104	新莊	104.01.09	V						2F版
47	101-388	新莊	104.01.13	V						2F版
48	102-488	樹林	104.01.05	V						2F版
49	102-667	樹林	104.01.09	V						2F版
50	103-305	樹林	104.01.22		V	水溝網有破洞				2F版
51	102-424	樹林	104.01.26		V	警示燈設置不全				2F版
52	103-068	樹林	104.01.28	V						2F版
53	102-240	蘆洲	104.01.05	V						縮工
54	102-498	蘆洲	104.01.20	V						2F版
55	102-273	蘆洲	104.01.28	V						2F版
56	103-384	鶯歌	104.01.21	V						2F版

57	102-641	鶯歌	104.01.22	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度02月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-119	八里	104.02.02	V						屋頂版
2	103-451	八里	104.02.04	V						2F版
3	102-699	八里	104.02.04	V						2F版
4	103-221	八里	104.02.05	V						2F版
5	103-149	三重	104.02.09		V	開口處未設防護欄阻隔。		V		2F版
6	103-100	土城	104.02.11	V						2F版
7	102-056	土城	104.02.25		V	1.現況照片請釐清。 2.請依執照加註事項、列管系統…等辦理。				2F版(待改善)
8	102-413	土城	104.02.26	V						2F版
9	102-456	中和	104.02.06	V						2F版
10	102-197	中和	104.02.09	V						2F版
11	102-348	中和	104.02.17	V						17F版
12	103-054	五股	104.02.09	V						屋頂版
13	102-471	永和	104.02.16	V						2F版
14	102-722	汐止	104.02.04	V						2F版
15	101-644	汐止	104.02.05	V						2F版
16	102-676	汐止	104.02.05	V						2F版
17	102-588	板橋	104.02.04	V						2F版
18	102-573	板橋	104.02.04	V						2F版
19	103-199	林口	104.02.02	V						2F版(B1區、B5區)
20	103-016	林口	104.02.05	V						2F版
21	102-701	林口	104.02.05	V						2F版
22	103-200	林口	104.02.09	V						2F版(A、G、E、F區)

23	103-200	林口	104.02.12	V						2F版(B區)
24	102-115	林口	104.02.10	V						2F版
25	102-519	林口	104.02.16	V						2F版
26	103-335	林口	104.02.16	V						2F版
27	103-013	林口	104.02.25	V						2F版
28	103-386	泰山	104.02.12	V						2F版
29	103-081	淡水	104.02.06	V						2F版
30	103-288	淡水	104.02.03		V	水溝防塵網。		V		2F版
31	103-029	淡水	104.02.10	V						2F版
32	103-354	淡水	104.02.25	V						2F版
33	102-362	新店	104.02.04	V						2F版
34	102-710	新店	104.02.06	V						2F版
35	102-748	新店	104.02.11	V						2F版
36	102-494	新店	104.02.13	V						2F版
37	103什	新莊	104.02.06	V						屋頂版
38	102-565	新莊	104.02.09	V						2F版
39	101-171	新莊	104.02.16		V	鋼筋數量與圖說不符。				2F版
40	102-789	萬里	104.02.05	V						2F版
41	102-544	樹林	104.02.05	V						2F版
42	103-070	樹林	104.02.05	V						2F版
43	101-184	樹林	104.02.11	V						2F版
44	102-780	蘆洲	104.02.16	V						2F版
45	103-137	蘆洲	104.02.24	V						2F版
46	102-418	鶯歌	104.02.04		V	施工圍籬超出建築線。				2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度03月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-451	八里	104.03.19	V						2F版
2	102-490	八里	104.03.31	V						2F版
3	103-330	三重	104.03.17	V						2F版
4	101-100	三重	104.03.02	V						2F版
5	103什	三重	104.03.23	V						基礎版
6	103-320	三重	104.03.24	V						21F版
7	103-155	三重	104.03.27	V						2F版
8	102-564	三重	104.03.30	V						2F版
9	103-196	三峽	104.03.18	V						2F版
10	103-611	土城	104.03.19	V						12F版
11	103-550	中和	104.03.17	V						2F版
12	102-410	中和	104.03.17	V						7F版
13	102-572	中和	104.03.26	V						2F版
14	102-430	中和	104.03.26	V						2F版
15	102-176	五股	104.03.10	V						2F版
16	102-794	汐止	104.03.05	V						2F版
17	101-513	板橋	104.03.12	V						7F板(AB棟)
18	102-064	板橋	104.03.23	V						2F版
19	103-594	林口	104.03.03	V						屋頂版
20	102-154	林口	104.03.03	V						2F版
21	103-199	林口	104.03.03	V						2F版（B2、B3、B6區）
22	103-198	林口	104.03.03	V						2F版(A1、A2區)
23	103-200	林口	104.03.03	V						2F版(C、D、H、I區)
24	103-633	林口	104.03.05	V						屋頂版
25	102-828	林口	104.03.13	V						2F版
26	103-199	林口	104.03.13	V						2F版(B4區)
27	102-148	林口	104.03.16	V						屋頂版

28	103-323	林口	104.03.19	V						2F版
29	103-459	林口	104.03.24	V						2F版
30	101-283	林口	104.03.27	V						2F版
31	103-204	林口	104.03.30	V						7F版(A、B、E、F、G、H區)
32	097-380	淡水	104.03.03	V						2F版
33	102-449	淡水	104.03.03	V						2F版
34	102-139	淡水	104.03.06	V						2F版(四區B棟)
35	102-139	淡水	104.03.06	V						2F版(一區A棟)
36	103-158	淡水	104.03.13	V						2F版
37	103-179	淡水	104.03.16	V						2F版
38	102-681	淡水	104.03.20	V						2F版
39	101-637	淡水	104.03.24		V	文件修正未核章。		V		2F版
40	102-769	淡水	104.03.26		V	1.文件修正未核章。 2.I-5柱鋼筋配置數量(24支)與圖說不符(28				2F版
41	102-197	淡水	104.03.27	V						2F版
42	101-677	淡水	104.03.30	V						2F版
43	101-042	新店	104.03.04	V						2F版
44	103-017	新店	104.03.12	V						2F版
45	103-124	新店	104.03.13	V						2F版

46	102-347	新店	104.03.17		V	1.施工告示牌中工地電話未填寫。 2.監造人未於現地勘驗檢查報告表簽核。 3.現況照片與實際情況不符。				2F版(B棟)
47	102-172	新店	104.03.26	V						2F版
48	102-305	新店	104.03.17	V						2F版
49	103-001	新莊	104.03.04	V						22F版
50	102-553	新莊	104.03.11	V						2F版
51	103-630	新莊	104.03.16	V						2F版
52	103-032	瑞芳	104.03.06	V						2F版
53	103-652	瑞芳	104.03.12	V						2F版
54	103-397	瑞芳	104.03.24	V						2F版
55	103-134	樹林	104.03.19	V						2F版
56	103-240	蘆洲	104.03.19	V						2F版
57	103-236	蘆洲	104.03.19	V						2F版
58	102-135	鶯歌	104.03.25	V						2F版
59	102-267	鶯歌	104.03.26	V						2F版
60	102-782	鶯歌	104.03.26	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度04月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	104-139	八里	104.04.13	V						2F版
2	102-640	三芝	103.04.28	V						2F版
3	103-061	三重	104.04.13	V						2F版
4	103-212	三重	104.04.22	V						2F版
5	102-301	三重	104.04.23		V	1.地震前七日，應委託公會勘估並將結果報局。 2.排水溝之護網應清潔或換新。		V		2F版
6	96-862	三重	104.04.30		V	排水溝之護網應清潔或換新。		V		2F版
7	103-479	土城	104.04.15		V	1.無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書鋼筋流向不清、騎縫章未用印完妥。 2.委託書及承造人勘驗項目施工自主檢查表未檢附完妥。		V		2F版
8	102-627	土城	104.04.24	V						2F版
9	103-238	中和	104.04.28	V						2F版
10	102-672	中和	104.04.28	V						2F版
11	102-705	中和	104.04.30	V						2F版
12	103-040	五股	104.04.13	V						12F版
13	101-513	板橋	104.04.13	V						12F版(A、B棟)

14	099-175	板橋	104.04.29		V	鋼筋數量與所附之出廠證明不符。				屋頂版
15	103-198	林口	104.04.07	V						7F版(A5、A6、A7區)
16	103-346	林口	104.04.14	V						2F版
17	103-198	林口	104.04.15	V						7F版(A3、A4、A8區)
18	103-204	林口	104.04.16	V						7F版(C、D、J、K、L區)
19	103-199	林口	104.04.22	V						7F版(B5棟)
20	103-246	林口	104.04.24	V						2F版
21	103-601	泰山	104.04.27	V						屋頂版
22	102-775	淡水	104.04.15	V						12F版
23	101-697	淡水	104.04.16	V						2F版
24	097-540	淡水	104.04.27	V						2F版
25	103-304	淡水	104.04.27	V						2F版
26	103-310	淡水	104.04.27	V						2F版
27	090-098	淡水	104.04.30	V						2F版
28	102店347	新店	104.04.28		V	施工圍籬、結構圖釐清。		V		2F版
29	103-033	新莊	104.04.08	V						2F版
30	103-688	新莊	104.04.15		V	書面資料未齊。				屋頂版
31	102-565	新莊	104.04.21	V						17F版
32	102-001	新莊	104.04.24	V						27F版(A棟)&屋頂版(B棟)
33	102-470	新莊	104.04.27	V						2F版
34	103-358	新莊	104.04.29	V						2F版
35	102-412	瑞芳	104.04.24		V	部分屋頂版尚未施作完成。				屋頂版
36	103-189	瑞芳	104.04.30	V						2F版
37	101-576	樹林	104.04.07	V						屋頂版
38	103-629	樹林	104.04.08	V						屋頂版

39	103-507	樹林	104.04.15	V						2F版
40	103-218	蘆洲	104.04.02	V						2F版
41	102-527	蘆洲	104.04.29	V						2F版
42	103-481	鶯歌	104.04.01	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度05月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-541	八里	104.05.04	V						2F版
2	103-670	八里	104.05.07		V	先行動工。				屋頂版
3	103-622	三重	104.05.11	V						2F版
4	103什-009	三重	104.05.21	V						屋頂版
5	103-482	三峽	104.05.04	V						2F版
6	103-044	三峽	104.05.11	V						2F版
7	103-234	三峽	104.05.29	V						2F版
8	102-611	土城	104.05.15	V						17F版
9	102-348	中和	104.05.06	V						22F版
10	102-410	中和	104.05.18	V						12F版
11	102-543	永和	104.05.04	V						2F版
12	103-009	汐止	104.05.05	V						2F版
13	102-745	汐止	104.05.19	V						2F版
14	103-166	汐止	104.05.19	V						2F版
15	103-445	汐止	104.05.29	V						2F版
16	101-579	板橋	104.05.14	V						屋頂版
17	102-465	板橋	104.05.21	V						2F版
18	103-199	林口	104.05.05	V						7F版-縮工
19	102-790	林口	104.05.11	V						2F版
20	103-198	林口	104.05.12	V						7F版(A1棟、A2棟)
21	103-199	林口	104.05.20	V						7F版(B3棟、B6棟)
22	103-005	林口	104.05.21	V						2F版
23	103-686	林口	104.05.22	V						2F版
24	103-199	林口	104.05.28	V						7F版(B2棟、B4棟)
25	102-646	林口	104.05.28	V						2F版
26	103-204	林口	104.05.29	V						12F版(E棟)

27	101-380	泰山	104.05.12	V						2F版
28	103-399	淡水	104.05.11		V	未施作砂網防墜網及水溝砂網。		V		2F版
29	103-356	淡水	104.05.15	V						2F版
30	101-510	淡水	104.05.22	V						2F版
31	102 -	深坑	103.05.25	V						2F版
32	102-430	新店	104.05.07	V						2F版
33	103-448	新店	104.05.20	V						2F版
34	103-293	新店	104.05.22	V						2F版
35	101-464	新店	104.05.25	V						2F版
36	100-567	新店	104.05.28	V						2F版
37	102-587	新莊	104.05.06	V						2F版
38	092-192	新莊	104.05.10	V						2F版
39	101-388	新莊	104.05.13	V						7F版
40	103-277	新莊	104.05.21	V						2F版
41	103-440	新莊	104.05.25	V						2F版
42	103-708	萬里	104.05.05	V						2F版
43	103-676	萬里	104.05.06	V						3F頂版
44	103-194	樹林	104.05.27	V						2F版
45	103-514	樹林	104.05.28	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度06月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-589	八里	104.06.10	V						屋頂版
2	102-490	八里	104.06.12	V						7F版
3	103-451	八里	104.06.17	V						C、I、J區　屋頂版
4	103-045	八里	104.06.18	V						2F版
5	102-679	八里	104.06.22	V						2F版
6	103-656	三芝	104.6.15	V						屋頂版
7	101-746	三重	104.06.04	V						2F版
8	103-301	三重	104.06.10	V						2F版
9	102-763	三重	104.06.11		V	基地外周邊環境髒亂及排水溝未設防護網。		V		屋頂版(C區)
10	102-059	三重	104.06.18	V						2F版
11	103-147	三重	104.06.23	V						2F版
12	98-483	土城	104.06.01	V						2F版
13	103-385	土城	104.06.11	V						2F版
14	103-584	土城	104.06.29		V	1.無輻射鋼筋（構）污染證明書及保證書鋼筋流向不清。 2.請依列管事項及執照加註事項…等辦理。				2F版
15	102-263	中和	104.06.09	V						2F版
16	099-295	中和	104.06.18		V	圍籬鷹架缺失待改正。				2F版
17	101-733	五股	104.06.03	V						2F版
18	100-677	五股	104.06.04	V						7F版

19	100-677	五股	104.06.04	V						7F版
20	103-401	五股	104.06.26	V						2F版
21	103-180	汐止	104.06.04	V						2F版
22	103-619	汐止	104.06.22	V						2F版
23	102-513	板橋	104.06.04	V						17F版
24	102-034	板橋	104.06.17	V						2F版
25	102-815	板橋	104.06.18	V						2F版
26	103-225	林口	104.06.02							2F版
27	102-835	林口	104.06.04							2F版
28	103-406	林口	104.06.05	V						2F版
29	103-204	林口	104.06.05	V						12F版(A、B、F、H棟)
30	103-736	林口	104.06.08							2F版
31	103-486	林口	104.06.10	V						2F版
32	103-597	林口	104.06.10							2F版
33	103-156	林口	104.06.11	V						2F版
34	103-681	林口	104.06.11							2F版
35	101-283	林口	104.06.12							7F版
36	103-534	林口	104.06.15	V						2F版
37	103-204	林口	104.06.15							12F版(J,K,G棟)
38	103-198	林口	104.06.18							12F版(A3,A5,A6,A7)
39	102-673	林口	104.06.24							2F版
40	103-291	林口	104.06.26							2F版
41	102-584	林口	104.06.26	V						2F版
42	103-198	林口	104.06.29							12F版(A4,A8)
43	103-552	泰山	104.06.30	V						2F版
44	103-632	淡水	104.06.05		V	未施作防墜網。		V		2F版
45	103-269	新店	104.06.02	V						2F版
46	101-464	新店	104.06.10	V						2F版(A區)
47	102-218	新莊	104.06.01	V						2F版
48	102-744	新莊	104.06.02	V						2F版
49	100-533	新莊	104.06.16	V						2F版

50	101-388	新莊	104.06.26	V						12F版
51	102-481	瑞芳	104.06.17		V	變更設計列管中。				2F版
52	102-332	萬里	104.06.18	V						2F版(甲區)
53	102-332	萬里	104.06.18	V						2F版(乙區)
54	103-364	樹林	104.06.23	V						2F版
55	102-792	蘆洲	104.06.15	V						2F版
56	102-555	鶯歌	104.06.26		V	防溢座破損。		V		2F版
57	102-603	鶯歌	104.06.29	V						2F版
58	102-166	鶯歌	104.06.29	V						2F版
59	103-682	鶯歌	104.06.29		V	安全走廊頂側線未設置20公分高封版。		V		2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度07月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-657	八里	104.07.02	V						屋頂版
2	103-209	八里	104.07.08	V						F棟、C棟 2F版
3	103-451	八里	104.07.08	V						G區 2F版 K區 屋頂版
4	103-451	八里	104.07.31	V						A區 屋頂版
5	103-208	三芝	104.7.30	V						2F版
6	102-212	三重	104.07.20	V						2F版
7	103-432	三重	104.07.28	V						2F版
8	095-451	三峽	104.07.01	V						2F版
9	103-611	三峽	104.07.16	V						屋頂版
10	102-340	三峽	104.07.27	V						2F版
11	103-581	三峽	104.07.30	V						2F版
12	103-276	土城	104.07.03	V						2F版
13	102-611	土城	104.07.07	V						22F版
14	102-743	土城	104.07.09	V						2F版
15	102-348	中和	104.07.20	V						屋頂版
16	102-410	中和	104.07.22	V						17F版
17	103-506	中和	104.07.29	V						2F版
18	103-046	中和	104.07.30	V						2F版
19	103-220	五股	104.07.09	V						2F版
20	103-268	石門	104.07.17		V	防護網未施作		V		2F版
21	102-733	汐止	104.07.17	V						2F版
22	103-610	汐止	104.07.22	V						2F版
23	102-802	汐止	104.07.29	V						2F版
24	102-510	汐止	104.07.29	V						2F版
25	103-365	汐止	104.07.29	V						2F版
26	096-192	板橋	104.07.03	V						2F版

27	103-579	林口	104.07.01	V						屋頂版
28	103-448	林口	104.07.06	V						2F版
29	103-188	林口	104.07.07	V						2F版
30	103-491	林口	104.07.07	V						2F版
31	103-314	林口	104.07.08	V						2F版
32	103-199	林口	104.07.14	V						B1、B5棟 12F版
33	100-349	林口	104.07.23	V						2F版
34	103-211	淡水	104.07.01	V						2F版
35	103-237	淡水	104.07.31	V						2F版
36	101-461	新店	104.07.24	V						2F版
37	102-577	新莊	104.07.06	V						2F版
38	103-609	新莊	104.07.09	V						2F版
39	102-668	新莊	104.07.17	V						2F版
40	103-078	新莊	104.07.29	V						2F版
41	101-388	新莊	104.07.31	V						2F版
42	104-126	瑞芳	104.07.30	V						2F版
43	101-505	樹林	104.07.15	V						2F版
44	104-021	樹林	104.07.21	V						屋頂版
45	103-439	樹林	104.07.27	V						屋頂版
46	103-312	蘆洲	104.07.16	V						2F版
47	103-751	蘆洲	104.07.28	V						2F版
48	103-371	鶯歌	104.07.06	V						2F版
49	103-396	鶯歌	104.07.09	V						2F版
50	104-045	鶯歌	104.07.15	V						屋頂版
51	102-165	鶯歌	104.07.23	V						2F版
52	102-332	萬里	104.06.18	V						甲區 2F版
53	102-332	萬里	104.06.18	V						乙區 2F版
54	103-364	樹林	104.06.23	V						2F版
55	102-792	蘆洲	104.06.15	V						2F版
56	102-555	鶯歌	104.06.26		V	防溢座破損		V		2F版
57	102-603	鶯歌	104.06.29	V						2F版

58	102-166	鶯歌	104.06.29	V						2F版
59	103-682	鶯歌	104.06.29		V	安全走廊頂側線未設置20公分高封版		V		2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度08月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-209	八里	104.08.12	V						G棟 2F版
2	102-490	八里	104.08.12	V						12F版
3	103-209	八里	104.08.31	V						B棟 屋頂板
4	102-729	三峽	104.08.06	V						2F版
5	103-092	中和	104.08.03	V						2F版
6	102-186	永和	104.08.05	V						2F版
7	103-365	汐止	104.08.04	V						2F版
8	103-180	汐止	104.08.07	V						7F版
9	103-217	汐止	104.08.07	V						2F版
10	103-571	汐止	104.08.21	V						2F版
11	103-500	汐止	104.08.26	V						2F版
12	103-321	汐止	104.08.28		V	警示燈及警告標示設置不足		V		2F版
13	103-513	板橋	104.08.07	V						27F版
14	103-352	板橋	104.08.25	V						2F版
15	102-827	板橋	104.08.28	V						B區 12F版
16	103-198	林口	104.08.13	V						A1棟 12F版
17	103-199	林口	104.08.13	V						B2、B3、B4、B6棟 12F版
18	103-204	林口	104.08.13	V						A、B、E、H棟 17F版
19	100-366	林口	104.08.14	V						A、B、C、D棟 2F版
20	101-283	林口	104.08.21	V						A區 12F版
21	101-283	林口	104.08.26	V						B區 12F版
22	103-204	林口	104.08.28	V						F、G、J、K棟 17F版
23	103-190	淡水	104.08.03	V						2F版
24	102-769	淡水	104.08.06	V						7F版
25	102-694	淡水	104.08.11	V						2F版

26	102-139	淡水	104.08.11	V						B棟 12F版
27	103-359	淡水	104.08.13	V						2F版
28	103-419	淡水	104.08.14		V	部分圍籬防溢座破損、 警示燈及防墜措施不足、 無輻射鋼筋污染證明書及保證書未加蓋承造人騎縫		V		2F版
29	103-745	淡水	104.08.25	V						2F版
30	102-425	淡水	104.08.27	V						2F版
31	103-297	淡水	104.08.31	V						2F版
32	103-161	新店	104.08.11	V						2F版
33	102-151	新店	104.08.11	V						3F版
34	103-161	新店	104.08.24	V						2F版
35	103-483	新店	104.08.24	V						屋頂版
36	101-497	新店	104.08.28	V						2F版
37	103-517	新店	104.08.31	V						2F版
38	103-223	新店	104.08.31	V						2F版
39	102-434	新莊	104.08.06	V						2F版
40	102-288	新莊	104.08.20	V						2F版
41	104-191	瑞芳	104.08.17	V						2F版
42	102-481	瑞芳	104.08.20	V						2F版
43	103-743	萬里	104.08.27	V						屋頂版
44	103-362	樹林	104.08.05	V						2F版
45	103-647	鶯歌	104.08.17	V						屋頂版

新北市建築工程施工勘驗104年度09月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-209	八里	104.09.11	V						2F版
2	104-076	八里	104.09.11	V						屋頂
3	104-226	八里	104.09.25	V						2F版
4	103-438	三重	104.09.21	V						2F版
5	103-527	三峽	104.09.02	V						2F版
6	102-611	土城	104.09.07	V						27F版(縮工)
7	102-740	中和	104.09.01	V						2F版
8	102-263	中和	104.09.03	V						7F版(縮工)
9	104-082	板橋	104.09.18	V						2F版
10	100-461	板橋	104.09.30	V						2F版
11	103-198	林口	104.09.10	V						17F版(A5、A6、A7棟)-縮工
12	103-204	林口	104.09.17	V						17F版(C、D、L棟)-縮工
13	104-204	林口	104.09.21	V						2F版(屋架)
14	104-098	林口	104.09.22	V						2F版
15	104-256	林口	104.09.22	V						2F版
16	102-139	淡水	104.09.02	V						17F版(5區)
17	102-139	淡水	104.09.02	V						12F版(1區)
18	102-091	淡水	104.09.07		V			V		2F版(3區EF棟)
19	102-091	淡水	104.09.07		V			V		2F版(4區HI棟)
20	102-426	淡水	104.09.14	V						2F版
21	102-091	淡水	104.09.16	V						2F版(CD棟)
22	102-046	淡水	104.09.21	V						2F版
23	101-497	新店	104.09.04	V						2F版
24	103-463	新莊	104.09.01	V						2F版
25	101-388	新莊	104.09.11	V						22F版(縮勘)

26	103-408	新莊	104.09.17		V	鋼筋配置與圖說不符		V		2F版
27	101-273	新莊	104.09.18	V						2F版
28	104-037	樹林	104.09.09	V						2F版
29	103-746	樹林	104.09.30	V						2F版
30	103-511	鶯歌	104.09.22	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗104年度10月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-209	八里	104.10.01	V						e棟及d棟2FLL
2	102-490	八里	104.10.15	V						縮工
3	104-297	八里	104.10.20		V					2FLL
4	103-625	八里	104.10.20	V						2FLL
5	103-209	八里	104.10.23	V						2FLL
6	103-209	八里	104.10.23	V						B棟2FLL
7	103-077	三芝	104.10.30	V						2FL版
8	103-410	三重	104.10.20	v						2FL
9	102-813	三峽	104.10.05	V						二FL版
10	102-740	中和	104.10.01	V						22FL版(縮工)
11	104-089	五股	104.10.20	V						2FLL
12	103-489	永和	104.10.26	V						2FL版
13	101-490	石門	104.10.02	V						2FL版
14	103-180	汐止	104.10.05	V						12FL版
15	103-180	汐止	104.10.05	V						12FL版
16	102-513	板橋	104.10.02	V						2FL版
17	104-018	板橋	104.10.03		V	涉及變更設計				2FL版
18	104-006	板橋	104.10.27	V						2FL版
19	102-827	板橋	104.10.30	V						17FL版
20	103-096	金山	104.10.08	V						2FL版
21	102什-034	金山	104.10.21		V	尺寸疑義請釐清				基礎版(圍牆側溝)
22	101-682	泰山	104.10.06	V						2FL版
23	101-682	泰山	104.10.06	V						2FL版
24	104-165	淡水	104.10.01	V						屋頂版
25	101-427	淡水	104.10.01							2FL版

26	103什-019	淡水	104.10.06		V	圍籬道路破損		V		基礎版
27	102-300	淡水	104.10.07	V						2FL版
28	102-091	淡水	104.10.07	V						2FL版(AB棟)
29	102-769	淡水	104.10.12	V						12FL版(縮工)
30	103-654	淡水	104.10.15	V						2FL版
31	103-260	深坑	104.10.26		V	颱風自檢表未回傳				2FL版
32	103-689	樹林	104.10.14	V						2FL版
33	104-064	蘆洲	104.10.16	V						屋頂版
34	104-039	蘆洲	104.10.27	V						屋頂版
35	103-624	鶯歌	104.10.02	V						2FL版
36	104-110	鶯歌	104.10.02	V						2FL版
37	103-160	鶯歌	104.10.22	V						2FL版

新北市建築工程施工勘驗104年度11月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-368	八里	104.11.05	V						2FL
2	103-493	八里	104.11.26	V						2FL
3	103-416	八里	104.11.27	V						2FL
4	103峽	三峽	104.11.16	V						2FL
5	100-134	中和	104.11.12	V						2FL
6	104-281	中和	104.11.16	V						2FL
7	103-091	中和	104.11.26	V						2FL
8	103-643	五股	104.11.03	V						2FL
9	103-010	汐止	104.11.17	V						2FL
10	100-176	板橋	104.11.16	V						2FL
11	103-464	林口	104.11.03	V						2FL
12	103-204	林口	104.11.02	V						RF
13	103-199	林口	104.11.02	V						17F
14	101-283	林口	104.11.09	V						17F
15	103-157	林口	104.11.20	V						2FL
16	102-725	林口	104.11.25	V						2FL
17	103-590	淡水	104.11.18	V						2FL
18	103-382	深坑	104.11.10	V						2F
19	103-398	新莊	104.11.10	V						2F
20	102-668	新莊	104.11.16	V						7F
21	101-388	新莊	104.11.12	V						27F
22	103-151	樹林	104.11.04	V						2F
23	102-792	蘆洲	104.11.13		V			V		2F
24	103-424	蘆洲	104.11.18		V					2F
25	102-684	鶯歌	104.11.03	V						2FL

新北市建築工程施工勘驗104年度12月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	104-076	八里	104.12.10	V						2FL
2	103芝	三芝	104/12/23	V						2FL
3	103重	三重	104.12.15	V						2FL
4	103峽	三峽	104/12/11	V						2FL
5	104峽003	三峽	104/12/17		V	圍籬、防溢座破損				2FL
6	103-726	土城	104.12.04	V						2FL
7	103-715	土城	104.12.17	V						2FL
8	100-542	五股	104.12.24	V						2FL
9	103-468	永和	104.12.04	V						2FL
10	103-612	永和	104.12.08	V						2FL
11	104-132	汐止	104.12.07	V						2FL
12	104-026	汐止	104.12.16	V						2FL
13	103-256	汐止	104.12.23	V						2FL
14	103-058	汐止	104.12.23	V						2FL
15	102-256	汐止	104.12.29	V						2FL
16	104-514	板橋	104.12.11	V						RFL
17	104-251	林口	104.12.11	V						2FL
18	102-675	林口	104.12.29	V						RFL
19	102-358	金山	104.12.10	V						2FL
20	103-552	泰山	104.12.09	V						2FL
21	104-028	泰山	104.12.22	V						2FL
22	104-085	泰山	104.12.28	V						2FL
23	103-012	淡水	104.12.23	V						2FL
24	102-354	新店	104.12.07	V						2FL
25	103-002	新店	104.12.07	V						2FL
26	102-354	新店	104.12.07	V						2FL

27	103-002	新店	104.12.07	V						2FL
28	102-379	新店	104.12.11	V						第一區2FL
29	102-379	新店	104.12.18	V						第二區2FL
30	102-579	新莊	1041203	V						2FL
31	102-677	新莊	1041210	V						2FL(C區B棟)
32	102-677	新莊	1041218	V						2FL(B區A棟)
33	102-565	新莊	1041215	V						7FL
34	104瑞	瑞芳	104.12.04	V						2FL
35	102瑞	瑞芳	104.12.04	V						2FL
36	94（雜）	萬里	104.12.13	V						排水箱函頂版勘驗
37	103-350	樹林	104.12.04	v						2FL
38	103-503	蘆洲	104.12.17	V						2FL
39	103-287	蘆洲	104.12.24	V						2FL
40	104-138	蘆洲	104.12.10	V						2FL
41	103-420	鶯歌	104.12.24	V						2FL