新北市建築工程施工勘驗105年度1月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	104-243	八里	105.01.18	V						2F版
2	103-425	八里	105.01.21	V						2F版
3	103-209	八里	105.01.22	V						2F版
4	103-380	八里	105.01.25	V						2F版
5	104-119	三重	105.01.20	V						2F版
6	101-455	三重	105.01.28	V						2F版
7	103-466	三峽	105.01.08	V						2F版
8	104-282	三峽	105.01.19	V						2F版
9	104-261	三峽	105.01.27	V						2F版
10	102-263	中和	105.01.25	V						17F版(縮工)
11	103-025	中和	105.01.05	V						2F版
12	103-748	五股	105.01.19	V						RF版
13	103-453	永和	105.01.25	V						7F版(縮工)
14	104-006	板橋	105.01.05	V						7F版
15	102-618	板橋	105.01.06	V						2F版
16	103-735	板橋	105.01.12	V						2F版
17	103-714	林口	105.01.07	V						2F版
18	103-519	林口	105.01.19	V						2F版
19	103-490	林口	105.01.28	V						2F版
20	104-175	林口	105.01.7	V						2F版
21	103-099	林口	105.01.7	V						2F版
22	103-355	泰山	105.01.11	V						2F版
23	104-322	泰山	105.01.13	V						2F版
24	104-056	淡水	105.01.05	V						2F版
25	102-355	新店	105.01.13	V						2F版
26	104-167	新店	105.01.19	V						2F版
27	102-347	新店	105.01.22	V						2F版(A棟)
28	103-617	新店	105.01.26	V						2F版
29	102-562	新店	105.01.05	V						2F版

30	102-354	新店	105.01.05	V						2F版
31	102-352	新店	105.01.05	V						2F版
32	102-354	新店	105.01.25	V						2F版
33	102-336	新店	105.01.29	V						2F版
34	102-668	新莊	105.01.11	V						12F版
35	103-606	新莊	105.01.27		V	結構尺寸與圖說不符，變更設計辦理中				2F版
36	103-675	萬里	105.01.14	V						2F版
37	103-738	樹林	105.01.28	V						2F版
38	104-443	蘆洲	105.01.08	V						2F版
39	102-684	鶯歌	105.01.12	V						7F版
40	104-038	鶯歌	105.01.19	V						2F版
41	102-684	鶯歌	105.01.12	V						7F版
42	104-038	鶯歌	105.01.19	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗105年度2月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	102-781	三重	105.02.01	V						2F版
2	104-161	三重	105.02.22	V						2F版
3	103-713	土城	105.02.01	V						2F版
4	103-504	五股	105.02.02	V						2F版
5	102-193	汐止	105.02.04	V						2F版
6	103-497	林口	105.02.22	V						2F版
7	104-116	淡水	105.02.16	V						2F版
8	101-388	新莊	105.02.04	V						32F版
9	103-484	新莊	105.02.22	V						2F版
10	104-377	蘆洲	105.02.16	V						2F版
11	103-429	鶯歌	105.02.02	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗105年度3月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-522	八里	105.03.15	V						2F版

2	103-728	八里	105.03.17	V						2F版
3	103-622	八里	105.03.23	V						2F版
4	101-251	三重	105.03.03	V						2F版
5	102-698	三重	105.03.08	V						2F版
6	101-366	三重	105.03.22	V						2F版
7	103-227	三峽	105.03.08	V						2F版
8	103-555	土城	105.03.10			105年春節未依規定回傳自主檢查表(經函復說明並檢附自主檢查與傳真紀錄)		V		
9	104-181	土城	105.03.18			105年春節未依規定回傳自主檢查表(經承造人函復說明、檢附自主檢查表並繳清罰款)		V		
10	103-239	土城	105.03.24	V						
11	103-327	土城	105.03.28		V	1.新北市政府建築執照承造人勘驗項目施工自主檢查表、預拌混凝土品質保證書、前一樓層預拌混凝土氯離子含量檢測報告書未簽章或未填寫。 2.無輻射鋼筋污染證明書及保證書數量未釐清。 3.未依列管事項(105年春節未依規定回傳自主檢查表)及執照加註事項辦理。				
12	104-397	中和	105/03/01	V						2F版
13	104-304	中和	105/03/31	V						2F版
14	88永085	永和	105.3.22	V						2F版
15	102永	永和	105.3.28	V						2F版
16	103永407	永和	105.3.29	V						2F版

17	103汐	汐止	105.3.25	V						RF版
18	104-010	板橋	105.03.15	V						雜照 基礎版
19	104-006	板橋	105.03.16	V						縮工
20	104-478	板橋	105.03.17	V						2F版
21	101-283	林口	105.03.03	V						22FL(縮勘)
22	100-349	林口	105.03.10	V						17FL(縮勘)
23	104-013	林口	105.03.22	V						2F版
24	103-303	林口	105.03.24	V						12F版(縮勘)
25	101-653	林口	105.03.31	V						2F版
26	103-518	金山	105.03.18	V						橋面版
27	103-363	泰山	105.3.10	V						2F版
28	103-568	泰山	105.3.22	V						2F版
29	102-440	淡水	105.03.03	V						2F版
30	102-450	淡水	105.03.03	V						2F版
31	103-578	淡水	105.03.08	V						2F版
32	104-073	新店	105.03.04	V						2F版
33	102-305	新店	105.03.09	V						2F版
34	102-371	新店	105.03.15	V						2F版
35	103-141	新店	105.03.18	V						2F版
36	102-837	新店	105.03.24	V						2F版
37	103-725	樹林	105.03.08	V						2F版
38	104-083	樹林	105.03.10	V						2F版
39	104-242	蘆洲	105.03.07	V						2F版
40	103-508	鶯歌	105.3.4	V						2F版
41	103-462	鶯歌	105.3.11	V						2F版
42	104-307	鶯歌	105.3.15	V						2F版
43	102-057	鶯歌	105.3.22	V						2F版
44	103-672	鶯歌	105.3.29	V						2F版

新北市建築工程施工勘驗105年度4月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	104-486	三重	105.04.01	V						2FL
2	103-591	土城	105.04.14	V						2FL

3	103-499	土城	105.04.25		V	1.施工圍籬設置與申報施工計畫內容不符。 2. 工地鄰近道路積水不潔。 3. 本案屬乙種工業區列管案件，現場管線配置與建照核准圖說是否相符。			退請補正即改善	2FL
4	96-498	土城	105.04.25		V	1.施工圍籬設置與申報施工計畫內容不符。 2. 工地鄰近道路積水不潔。 4. 本案屬乙種工業區列管案件，現場管線配置與建照核准圖說是否相符。			退請補正即改善	2FL
5	104-109	中和	105/04/26	V						2FL
6	103-724	中和	105/04/27	V						2FL
7	102-112	五股	105.04.11	V						基礎板合併屋頂版
8	102-633	五股	105.04.15	V						2FL
9	103-549	五股	105.04.18	V						2FL
10	103-453	永和	105.04.08	V						12FL
11	102-047	汐止	105.4.20	V						2FL
12	104什-006	汐止	105.4.27	V						RFL
13	104-446	林口	105.04.20	V						2FL(快速發照)
14	103-431	林口	105.04.01	V						2FL
15	104-081	林口	105.04.07	V						2FL
16	104-569	林口	105.04.15	V						2FL
17	103-541	林口	105.04.21	V						2FL
18	104什-019	林口	105.04.28	V						基礎版
19	104-188	淡水	105.04.22	V						2FL

20	104-225	新店	105.04.07	V						2FL
21	102-562	新店	105.04.07	V						2FL
22	102-336	新店	105.04.25	V						2FL
23	104-070	新莊	105.04.07	V						RFL
24	103-484	新莊	105.04.14	V						2FL(G棟)
25	104-158	新莊	105.04.22	V						2FL
26	103-338	新莊	105.04.18	V						2FL
27	103-722	新莊	105.04.26	V						2FL
28	102-312	新莊	105.04.28	V						2FL
29	102-684	鶯歌	105.04.01	V						12FL

新北市建築工程施工勘驗105年度5月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-415	八里	105.05.05	V						2FL
2	104-258	三重	105.05.02	V						2FL
3	103-061	三重	105.05.03	V						2FL
4	104-003	三峽	105.05.04	V						2FL
5	103-649	土城	105.05.30	V						2FL
6	103-699	五股	105.05.27	V						2FL
7	103永	永和	105.5.30	V						2FL
8	103-452	汐止	105.5.12	V						2F版
9	104-260	林口	105.05.11	V						RFL
10	101-283	林口	105.05.03	V						27FL(縮勘)
11	104-059	林口	105.05.23	V						2FL
12	103-644	林口	105.05.18	V						2FL
13	104-460	林口	105.05.27	V						2FL
14	103-640	金山	1050524	V						2FL
15	103-626	淡水	1050502	V						2FL
16	102-094	淡水	1050506	V						2FL(B棟)
17	102-637	淡水	1050406	V						2FL
18	103-259	淡水	1050407	V						2FL
19	103-087	淡水	1050513	V						2FL
20	103-012	淡水	1050527	V						2FL

21	88-623	新店	105.05.03	V						2FL
22	104-484	新店	105.05.03	V						2FL
23	101-285	新莊	105.05.13	V						2FL
24	104-065	新莊	105.05.13	V						2FL
25	103-398	新莊	105.05.09	v						12FL
26	100-712	新莊	1050512	v						2FL
27	103-666	新莊	105.05.30	v						7FL
28	104-513	萬里	105.05.12	V						2FL
29	103-658	萬里	105.05.19	V						2FL
30	103-634	鶯歌	105.05.02	V						2FL
31	103-669	鶯歌	105.05.05	V						2FL
32	103-343	鶯歌	105.05.16	V						2FL

新北市建築工程施工勘驗105年度6月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	104-587	三重	105.06.02	V						2FL
2	105-什003	三峽	105.06.24	V						基礎(B及C區)
3	103-413	汐止	105.6.27	V						2FL
4	104-403	林口	105.06.03	V						2FL
5	103-303	林口	105.06.16	V						17FL(縮勘)
6	105-025	林口	105.06.23	V						RFL
7	103-744	淡水	1050620		V	氯離子數值與檢測單不符,地震7日內樓層與標的不符		V		2FL
8	104-325	樹林	105.06.28	V						2FL

9	104-347	蘆洲	105.06.29	V						RFL
10	104-617	鶯歌	105.06.23	V						RFL

新北市建築工程施工勘驗105年度7月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-294	八里	105.07.06	V						2FL
2	103-655	八里	105.07.29	V						2FL
3	104-127	八里	105.07.21	V						2FL
4	104-331	三芝	105.07.15	V						2F1
5	105-051	三芝	105.07.28	V						2F
6	102-293	三重	105.07.11	V						2FL
7	103-457	中和	105.071.2	V						2FL
8	105-072	中和	105.04.27		V	建築物主要構造與建造執照核准圖說不符	停工			2FL
9	104-575	五股	105.07.01	V						2FL
10	104-623	五股	105.07.07	V						2FL
11	103-600	永和	105.07.06	V						2FL
12	104-388	石碇	105.07.04	V						2FL
13	104-040	汐止	105.07.12	V						2F
14	104-529	汐止	105.07.18	V						2F
15	104-591	汐止	105.07.26	V						2F
16	103-374	板橋	105.07.29	V						7FL(縮工)
17	103-381	板橋	105.07.20	V						RFL
18	104-018	板橋	105.07.12	V						甲區RFL
19	104-018	板橋	105.07.12	V						乙區RFL
20	102-646	林口	105.07.15	V						27FL縮工(B區)
21	102-646	林口	105.07.28	V						17FL縮工(A區)
22	103-210	林口	105.07.29	V						2FL
23	104-062	林口	105.07.22	V						2FL
24	104-253	林口	105.07.26	V						RFL
25	104-447	林口	105.07.07	V						RFL

26	104-534	林口	105.07.13	V						2FL
27	105-065	林口	105.07.22	V						2FL
28	103-518	金山	105.07.15	V						2FL
29	104-316	淡水	105.07.13		V	c1c2c3-line柱之間距疑義		V		2FL(經建築師及專任工程人員現場確認改善完妥與核准圖說相符安全無虞)
30	104-599	淡水	105.07.15	V						2FL
31	102-097	淡水區	105.07.13	V						7F版(縮工)
32	102-344	淡水區	105.07.01	V						2FL
33	102-050	新莊	105.07.28	v						2FL
34	103-300	新莊	105.07.27	v						2FL
35	103-398	新莊	105.07.13	v						17FL(縮工)
36	103-484	新莊	105.07.13	v						12FL(縮工)
37	103-666	新莊	105.07.29	v						12FL(縮工)
38	104-501	瑞芳	105.07.07	v						2FL
39	104-475	樹林	105.07.28	V						2FL

新北市建築工程施工勘驗105年度8月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	105-105	八里	105.08.08	V						2FL
2	104-137	八里	105.08.19	V						2FL
3	104-259	八里	105.08.25	V						2FL
4	104-463	八里	105.08.31	V						2FL
5	104-515	三芝	105.08.16		V	抽測之柱配筋有不符				2FL
6	96-498	土城	105.08.08	V						7FL(縮勘)
7	96-499	土城	105.08.09	V						7FL(縮勘)
8	104-355	土城	105.08.11	V						2FL
9	105-072	中和	105.08.29	V				V		RF板(2FL)變更設計後重勘
10	104-148	永和	105.08.16	V						2FL
11	88-085	永和	105.08.19	V						7FL縮勘

12	103-646	永和	105.08.24	V						2FL
13	100-461	板橋	105.08.08	V						2FL(B區)
14	104-018	板橋	105.08.11	V						2FL同RFL(丙區)
15	103-088	板橋	105.08.17	V						2FL
16	104-364	板橋	105.08.17	V						2FL
17	104-551	林口	105.08.04	V						2FL
18	104-177	林口	105.08.12	V						2FL
19	105-143	林口	105.08.22		V	主筋隻數,柱圍束區範圍與圖說不符		V		2FL
20	105-053	林口	105.08.25	V						RFL(2FL)
21	104-343	林口	105.08.26	V						2FL
22	103-524	林口	105.08.12	V						2FL(第三區A棟)
23	105-098	林口	105.08.15	V						2FL
24	105-054	林口	105.08.25	V						2FL
25	103-524	林口	105.08.30	V						2FL(第一區：B~F棟、第二區：G~M棟)
26	105-116	泰山	105.08.17	V						2FL
27	103-378	淡水區	105.08.19	V						CDEF區2FL
28	103-378	淡水區	105.08.29	V						AB區2FL
29	103-488	淡水區	105.08.31	V						2FL
30	102-041	新店	105.08.16	V						2FL
31	104-507	新店	105.08.16	V						2FL
32	88-623	新店	105.08.23	V						12FL
33	102-817	新店	105.08.31	V						2FL
34	104-184	新莊	105.08.22		v	結構尺寸與圖說不符，變更設計辦理中				2FL
35	104-311	新莊	105.06.27	v						2FL
36	104-065	新莊	105.07.28	v						7FL
37	104-153	新莊	105.08.02	v						2FL
38	104-453	新莊	105.08.12	v						2FL
39	103-639	新莊	105.08.10	v						7FL
40	103-113	新莊	105.08.12	v						2FL
41	102-417	新莊	105.08.25	v						2FL

42	102-829	新莊	105.08.29	v						2FL(第三區)
43	104-277	樹林	105.08.03	V						2FL
44	104-482	蘆洲	105.08.12	V						2FL
45	102-684	鶯歌	105.08.15	V						17FL

新北市建築工程施工勘驗105年度9月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	104-423	八里	105.09.01	V						2FL
2	103-583	三峽	105.09.12	V						2FL(C區及D區)
3	105-153	三峽	105.09.29	V						2FL
4	104-174	土城	105.09.08		V	施工圍籬、防溢座、水溝防塵網、面前道路破損		V		2FL
5	102-666	五股	105.09.23	V						2FL
6	103-585	汐止	105.09.02	V						2FL
7	102-827	板橋	105.09.07	V						17FL
8	104-117	板橋	105.09.21	V						2FL
9	102-329	板橋	105.09.30	V						2FL
10	104-546	林口	105.09.22	V						2FL(快速發照)
11	105-043	林口	105.09.06	V						RFL
12	104-285	林口	105.09.19	V						2FL
13	103-695	林口	105.09.22	V						2FL
14	103-665	林口	105.09.26	V						2FL
15	104-568	金山	105.09.02	V						2FL
16	102-068	淡水	105.09.06	V						2FL
17	102-371	新店	105.09.13	V						2FL
18	104-639	萬里	105.09.23	V						2FL
19	104-539	鶯歌	105.09.10	V						2FL
20	103-523	鶯歌	105.09.20	V						2FL

新北市建築工程施工勘驗105年度10月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	

1	103-499	三芝	105.10.03	V						2FL
2	103-583	三峽	105.10.27	V						2FL
3	104-174	土城	105.10.12	V						2FL
4	104-220	土城	105.10.13	V						2FL
5	96-498	土城	105.10.20	V						12FL
6	96-499	土城	105.10.20	V						12FL
7	105-114	中和	105.10.17	V						2FL
8	103-572	中和	105.10.17	V						2FL
9	104-262	中和	105.10.21	V						2FL
10	88-085	永和	105.10.18	V						12FL
11	104-189	永和	105.10.20	V						2FL
12	103-289	汐止	105.10.07	V						2FL
13	104-479	林口	105.10.04	V						2FL
14	105-203	林口	105.10.31	V						2FL
15	103-012	淡水	105.10.11	V						22FL
16	103-660	新莊	105.10.14	v						2F
17	104-608	新莊	105.10.14	v						2FL(B區)
18	104-608	新莊	105.10.21	v						2FL(A區)
19	104-273	樹林	105.10.12	V						RFL
20	104-308	樹林	105.10.20	V						2FL
21	103-441	樹林	105.10.25	V						2FL
22	104-541	鶯歌	105.10.14	V						2FL

新北市建築工程施工勘驗105年度11月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	105-026	八里	105.11.22	V						2FL
2	102-717	三重	105.11.03	V						2FL
3	104-641	三重	105.11.14	V						2FL
4	104-525	三重	105.11.18	V						2FL
5	104-466	三峽	105.11.16	V						2FL
6	105-020	五股	105.11.15	V						2FL
7	103-720	五股	105.11.10	V						2FL
8	101-263	永和	105.11.17	V						2FL

9	105-027	板橋	105.11.07	V						RFL
10	104-525	板橋	105.11.30	V						RFL
11	104-003	板橋	105.11.30	V						基礎板勘驗(雜項執照)
12	105-176	林口	105.11.10	V						2FL
13	104-400	林口	105.11.10	V						2FL
14	104-461	林口	105.11.03	V						2FL
15	105-223	林口	105.11.22	V						RFL
16	105-593	林口	105.11.25		V	一樓陽台牆蜂窩				2FL
17	105-263	林口	105.11.25	V						2FL
18	105-044	林口	105.11.30	V						2FL
19	104-536	林口	105.11.30	V						2FL
20	104-234	淡水	105.11.11	V						2FL
21	102-068	淡水	105.11.28	V						7FL
22	102-637	淡水	105.11.15	V						17FL
23	104-019	淡水	105.11.29	V						2FL
24	102-666	新店	105.11.15	V						2FL
25	104-192	新莊	105.11.16	V						2FL
26	105-012	新莊	105.11.16	V						2FL
27	103-484	新莊	105.11.23	V						17FL(縮勘)
28	105-015	樹林	105.11.07	V						2FL
29	105-097	蘆洲	105.11.03	V						2FL
30	102-684	鶯歌	105.11.01	V						22FL(縮短勘驗)
31	103-421	鶯歌	105.11.02	V						2FL
32	104-478	鶯歌	105.11.04	V						2FL

新北市建築工程施工勘驗105年度12月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查日期	結果		缺點	行政處分	改善情形		備註
				合格	不合格			已改善	未改善	
1	103-367	三重	105.12.06	V						2FL
2	101-366	三重	105.12.11	V						17FL
3	096-498	土城	105.12.20	V						17FL
4	096-499	土城	105.12.20	V						17FL
5	104-270	土城	105.12.26	V						2FL

6	105-056	土城	105.12.27	V						2FL
7	104-108	板橋	105.12.5	V						2FL
8	104-450	板橋	105.12.19	V						2FL
9	103-374	板橋	105.12.26	V						17FL
10	105-318	板橋	105.12.28	V						RFL
11	104-249	板橋	105.12.22	V						2FL
12	099-491	板橋	105.12.26	V						2FL
13	102-646	林口	105.12.14	V						37FL
14	105-099	金山			V	列管事項未解列				2FL
15	104-019	淡水	105.12.05	V						2FL
16	103-012	淡水	105.12.30	V						27FL
17	104-298	新莊	105.12.21	V						2FL
18	104-380	新莊	105.12.22		V	1層夾層未申報，請補辦勘驗				2FL
19	104-510	樹林	105.12.16	V						RFL
20	104-645	蘆洲	105.12.7	V						2FL