

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度1月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形	
					合格	不合格			已改善	未改善
1	108-464	三峡	工地現況	1090103	√					
2	107-572	土城	工地現況	1090117		√	已先行動工→停工			
3	108-142	土城	工地現況	1090117	√					
4	108-244	土城	工地現況	1090117	√					
5	107-390	土城	工地現況	1090117	√					
6	106-190	中和	工地現況	1090120	√					
7	108-126	中和	工地現況	1090120	√					
8	106-203	中和	工地現況	1090120	√					
9	103-574	淡水	工地現況	1090106	√					
10	108-114	淡水	工地現況	1090106	√					
11	103-638	淡水	工地現況	1090106	√					
12	107-372	新店	工地現況	1090108	√					
13	108-213	新店	工地現況	1090108	√					
14	108-013	新店	工地現況	1090108	√					
15	108-318	新店	工地現況	1090108	√					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度1月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形	
					合格	不合格			已改善	未改善
16	106-435	鶯歌	工地現況	1090103		√	已先行動工→停工 (1090023265)			
17	108-059	鶯歌	工地現況	1090103		√	已先行動工→停工			

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度1月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	108-464	三峽	工地現況	1090103	√						
2	107-572	土城	工地現況	1090117		√	已先行動工→停工				
3	108-142	土城	工地現況	1090117	√						
4	108-244	土城	工地現況	1090117	√						
5	107-390	土城	工地現況	1090117	√						
6	106-190	中和	工地現況	1090120	√						
7	108-126	中和	工地現況	1090120	√						
8	106-203	中和	工地現況	1090120	√						
9	103-574	淡水	工地現況	1090106	√						
10	108-114	淡水	工地現況	1090106	√						
11	103-638	淡水	工地現況	1090106	√						
12	107-372	新店	工地現況	1090108	√						
13	108-213	新店	工地現況	1090108	√						
14	108-013	新店	工地現況	1090108	√						
15	108-318	新店	工地現況	1090108	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度1月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備
					合格	不合格			已改善	未改善	
16	106-435	鶯歌	工地現況	1090103		√	已先行動工→停工 (1090023265)				
17	108-059	鶯歌	工地現況	1090103		√	已先行動工→停工				