

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度2月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形	
					合格	不合格			已改善	未改善
1	108-145	三重	工地現況	1090221	√					
2	108-228	三重	工地現況	1090221	√					
3	108-117	三重	工地現況	1090221	√					
4	108-107	三重	工地現況	1090221	√					
5	106-203	中和	工地現況	1090212	√					
6	107-022	中和	工地現況	1090212	√					
7	107-445	永和	工地現況	1090212	√					
8	107-439	永和	工地現況	1090212	√					
9	107-537	汐止	工地現況	1090217	√					
10	108-295	汐止	工地現況	1090217	√					
11	108-095	板橋	跟車	1090226		√	路線不符→說明 (1090350490)			
12	108-161	林口	工地現況	1090207	√					
13	108-340	林口	工地現況	1090207	√					
14	108-313	林口	工地現況	1090207	√					
15	108-170	林口	工地現況	1090207	√					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度2月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形	
					合格	不合格			已改善	未改善
16	108-392	泰山	工地現況	1090205	√					
17	108-225	泰山	跟車	1090205		√	路線不符→說明 (1090194717)			
18	108-173	新莊	工地現況	1090210	√					
19	108-341	新莊	工地現況	1090210	√					
20	108-368	新莊	工地現況	1090210	√					
21	108-423	新莊	工地現況	1090210	√					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度2月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	108-145	三重	工地現況	1090221	✓						
2	108-228	三重	工地現況	1090221	✓						
3	108-117	三重	工地現況	1090221	✓						
4	108-107	三重	工地現況	1090221	✓						
5	106-203	中和	工地現況	1090212	✓						
6	107-022	中和	工地現況	1090212	✓						
7	107-445	永和	工地現況	1090212	✓						
8	107-439	永和	工地現況	1090212	✓						
9	107-537	汐止	工地現況	1090217	✓						
10	108-295	汐止	工地現況	1090217	✓						
11	108-095	板橋	跟車	1090226		✓	路線不符→說明 (1090350490)				
12	108-161	林口	工地現況	1090207	✓						
13	108-340	林口	工地現況	1090207	✓						
14	108-313	林口	工地現況	1090207	✓						
15	108-170	林口	工地現況	1090207	✓						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度2月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備
					合格	不合格			已改善	未改善	
16	108-392	泰山	工地現況	1090205	√						
17	108-225	泰山	跟車	1090205		√	路線不符→說明 (1090194717)				
18	108-173	新莊	工地現況	1090210	√						
19	108-341	新莊	工地現況	1090210	√						
20	108-368	新莊	工地現況	1090210	√						
21	108-423	新莊	工地現況	1090210	√						