

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度3月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形	
					合格	不合格			已改善	未改善
1	108-093	八里	跟車	1090304		√	未帶聯單→停工 (1090398944)		√	
2	108-145	三重	工地現況	1090325	√					
3	108-347	三重	工地現況	1090325	√					
4	108-189	土城	工地現況	1090309	√					
5	108-025	土城	工地現況	1090309	√					
6	108-267	土城	工地現況	1090309	√					
7	108-322	土城	工地現況	1090309	√					
8	108-234	五股	工地現況	1090316	√					
9	106-351	五股	工地現況	1090316	√					
10	108-131	板橋	工地現況	1090318	√					
11	107-100	板橋	工地現況	1090318	√					
12	108-466	板橋	工地現況	1090318	√					
13	108-041	板橋	工地現況	1090318	√					
14	108-353	林口	工地現況	1090327	√					
15	108-475	林口	工地現況	1090327	√					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度3月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形	
					合格	不合格			已改善	未改善
16	107-414	林口	工地現況	1090327	√					
17	108-384	林口	工地現況	1090327	√					
18	107-535	泰山	工地現況	1090316	√					
19	108-426	泰山	工地現況	1090316	√					
20	108-237	淡水	工地現況	1090306	√					
21	108-386	淡水	工地現況	1090306	√					
22	103-638	淡水	工地現況	1090306	√					
23	108-261	新店	工地現況	1030313	√					
24	107-330	新店	工地現況	1030313	√					
25	108-013	新店	工地現況	1030313	√					
26	108-369	新莊	工地現況	1090330	√					
27	108-333	新莊	工地現況	1090330	√					
28	107-509	新莊	工地現況	1090330	√					
29	108-198	新莊	工地現況	1090330	√					
30	108-506	蘆洲	工地現況	1090325	√					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度3月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形	
					合格	不合格			已改善	未改善
31	108-039	蘆洲	工地現況	1090325	√					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度3月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	108-093	八里	跟車	1090304		√	未帶聯單→停工 (1090398944)		√		1090434
2	108-145	三重	工地現況	1090325	√						
3	108-347	三重	工地現況	1090325	√						
4	108-189	土城	工地現況	1090309	√						
5	108-025	土城	工地現況	1090309	√						
6	108-267	土城	工地現況	1090309	√						
7	108-322	土城	工地現況	1090309	√						
8	108-234	五股	工地現況	1090316	√						
9	106-351	五股	工地現況	1090316	√						
10	108-131	板橋	工地現況	1090318	√						
11	107-100	板橋	工地現況	1090318	√						
12	108-466	板橋	工地現況	1090318	√						
13	108-041	板橋	工地現況	1090318	√						
14	108-353	林口	工地現況	1090327	√						
15	108-475	林口	工地現況	1090327	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度3月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備
					合格	不合格			已改善	未改善	
16	107-414	林口	工地現況	1090327	√						
17	108-384	林口	工地現況	1090327	√						
18	107-535	泰山	工地現況	1090316	√						
19	108-426	泰山	工地現況	1090316	√						
20	108-237	淡水	工地現況	1090306	√						
21	108-386	淡水	工地現況	1090306	√						
22	103-638	淡水	工地現況	1090306	√						
23	108-261	新店	工地現況	1030313	√						
24	107-330	新店	工地現況	1030313	√						
25	108-013	新店	工地現況	1030313	√						
26	108-369	新莊	工地現況	1090330	√						
27	108-333	新莊	工地現況	1090330	√						
28	107-509	新莊	工地現況	1090330	√						
29	108-198	新莊	工地現況	1090330	√						
30	108-506	蘆洲	工地現況	1090325	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查109年度3月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備
					合格	不合格			已改善	未改善	
31	108-039	蘆洲	工地現況	1090325	√						