

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年1月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	99重324	土石方		99.01.03	V							
2	99重156	土石方		99.01.03	V							
3	99重470	土石方		99.01.03	V							
4	99莊217	土石方		99.01.05	V							
5	99莊318	土石方		99.01.05	V							
6	97淡066	土石方		99.01.10	V							
7	98淡309	土石方		99.01.10	V							
8	99板189	土石方		99.01.17	V							
9	99板326	土石方		99.01.17	V							
10	99板370	土石方		99.01.17	V							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年2月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	96淡884	土石方		100.02.14	V							
2	99店126	土石方		100.02.21	V							
3	99店474	土石方		100.02.21	V							
4	97店333	土石方		100.02.21	V							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年3月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	98莊455	土石方		100.03.02	V							
2	99莊317	土石方		100.03.02	V							
3	99峽488	土石方		100.03.07	V							
4	97蘆247	土石方		100.03.09	V							
5	99中198	土石方		100.03.09	V							
6	99永371	土石方		100.03.10	V							
7	99中198	土石方		100.03.10	V							

8	96中336	土石方	100.03.23	V						
9	99中309	土石方	100.03.23	V						
10	99重115	土石方	100.03.28	V						
11	99重428	土石方	100.03.28	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年4月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	97店333	土石方		100.04.06		V	運送路線與原計畫不符	剩餘土石方未依計畫書處理違反建築法第39條爰依第87條規定處承造人新台幣9000元罰鍰				
2	99莊541	土石方		100.04.11	V							
3	99莊558	土石方		100.04.11	V							
4	100莊008	土石方		100.04.11	V							
5	99莊427	土石方		100.04.13	V							
6	99淡592	土石方		100.04.20	V							
7	99莊052	土石方		100.04.23	V							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年5月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	97店333	土石方		100.05.06	V							
2	98重586	土石方		100.05.11	V							
3	96板581	土石方		100.05.16	V							
4	99板584	土石方		100.05.16	V							
5	99莊453	土石方		100.05.18	V							
6	99莊395	土石方		100.05.18	V							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年6月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果	缺失	行政處份	改善情形	收容處理場所	備註
----	------	------	------	------	----	----	------	------	--------	----

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	99中331	土石方		100.06.08	v							
2	99中295	土石方		100.06.08	v							
3	99蘆347	土石方		100.06.13	v							
4	99中295	土石方		100.06.13	v							
5	99中412	土石方		100.06.13	v							
6	96板396	土石方		100.06.22	v							
7	100樹043	土石方		100.06.27	v							
8	99蘆347	土石方		100.06.27	v							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年7月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	100淡169	土石方		100.07.04	v							
2	99莊562	土石方		100.07.11	v							
3	99莊508	土石方		100.07.11	v							
4	99林283	土石方		100.07.13	v							
5	99林263	土石方		100.07.13	v							
6	98淡183	土石方		100.07.20	v							
7	99淡244	土石方		100.07.20	v							
8	89淡224	土石方		100.07.20	v							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年8月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	99板632	土石方		100.08.01	v							
2	99板584	土石方		100.08.08	v							
3	99板606	土石方		100.08.08	v							

4	83汐1252	土石方		100.08.10	v	運送路線與原計畫不符	剩餘土石方未依計畫書處理違反建築法第39條爰依第87條規定處承造人新台幣9000元整				
5	100莊054	土石方		100.08.17	v						
6	100莊007	土石方		100.08.17	v						
7	100莊159	土石方		100.08.24	v						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年9月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	100莊055	土石方		100.09.06	v							
2	100莊056	土石方		100.09.06	v							
3	100峽038	土石方		100.09.09	v	運送路線與原計畫不符	剩餘土石方未依計畫書處理違反建築法第39條爰依第87條規定處承造人新台幣9000元整					
4	100莊068	土石方		100.09.19	v							
5	100莊193	土石方		100.09.19	v							
6	100莊315	土石方		100.09.21	v	運送路線與原計畫不符	剩餘土石方未依計畫書處理違反建築法第39條爰依第87條規定處承造人新台幣9000元整					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年10月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	100重146	土石方		100.10.05	v							

2	100重262	土石方		100.10.05	v							
3	99板570	土石方		100.10.17	v							
4	100峽271	土石方		100.10.19	v	運送路線與原計畫不符	剩餘土石方未依計畫書處理違反建築法第39條爰依第87條規定處承造人新台幣9000元整					
5	100重362	土石方		100.10.24	v							
6	100重198	土石方		100.10.24	v							
7	87汐279	土石方		100.10.31	v							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年11月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	99莊580	土石方		100.11.07	v							
2	100林279	土石方		100.11.16	v							
3	100淡236	土石方		100.11.21	v							
4	100淡526	土石方		100.11.21	v							
5	100淡371	土石方		100.11.28	v							

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(100年12月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		收容處理場所	備註
					合格	不合格			已改善	未改善		
1	100莊238	土石方		100.12.07	v							
2	100蘆101	土石方		100.12.21	v	運送路線與原計畫不符	剩餘土石方未依計畫書處理違反建築法第39條爰依第87條規定處承造人新台幣9000元整					