

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年1月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101板611	土石方	板橋	1020111	√						
2	101板282	土石方	板橋	1020111	√						
3	100林704	土石方	林口	1020118		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			
4	101莊489	土石方	新莊	1020121	√						
5	101莊332	土石方	新莊	1020121	√						
6	101板206	土石方	板橋	1020125	√						
7	100林183	土石方	林口	1020114	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年2月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	100林591	土石方	林口	1020218	√						
2	101板282	土石方	板橋	1020222	√						
3	101板611	土石方	板橋	1020222	√						
4	101板139	土石方	板橋	1020222	√						
5	101中503	土石方	中和	1020222	√						
6	101板611	土石方	板橋	1020225	√						
7	101板110	土石方	板橋	1020225	√						
8	101板105	土石方	板橋	1020225	√						
9	101板282	土石方	板橋	1020225	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年3月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101店014	土石方	新店	1020301	√						
2	100店513	土石方	新店	1020301	√						
3	101永023	土石方	永和	1020304	√						
4	101中156	土石方	中和	1020304	√						
5	101股261	土石方	五股	1020311	√						

6	101股051	土石方	五股	1020311		√	運土車未攜聯單	勒令停工限期說明			
7	101莊533	土石方	新莊	1020308	√						
8	101莊107	土石方	新莊	1020308	√						
9	101蘆315	土石方	蘆洲	1020318		√	運送路線與原計畫不符	限期說明			
10	90店406	土石方	新店	1020301		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明	√		
11	101林588	土石方	林口	1020322		√	運至非申報之收容場	勒令停工			
12	100股580	土石方	五股	1020311		√	運土車未攜聯單	罰緩9000限期說明			
13	100林615	土石方	林口	1020322	√						
14	101淡501	土石方	淡水	1020323		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			
15	100林591	土石方	淡水	1020325	√						
16	100林704	土石方	淡水	1020325	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年4月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102蘆075	土石方	蘆洲	1020402		√	未報放樣先行外運	勒令停工限期說明			
2	101重455	土石方	三重	1020409		√	路線不符	勒令停工限期說明			
3	101板282	土石方	板橋	1020409		√	未攜聯單	勒令停工限期說明			
4	99土256	土石方	土城	1020417		√	倒在非申報之收容場	勒令停工限期說明			
5	100股641	土石方	五股	1020419		√	先行動工	勒令停工限期說明			
6	100淡099	土石方	淡水	1020429		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			
7	100泰702	土石方	泰山	1020403		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年5月)

編號	建照號碼	抽查項目	基地座落	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101淡661	土石方	淡水	1020508		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明	√		
2	101淡501	土石方	淡水	1020508		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明	√		
3	102淡014	土石方	淡水	1020503		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明	√		
4	101瑞662	土石方	瑞芳	1020505		√	未攜聯單載運	勒令停工限期說明			
5	101淡359	土石方	淡水	1020506		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			
6	101淡724	土石方	淡水	1020506		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			

7	102鶯093	土石方	鶯歌	1020509		√	違規棄置	勒令停工限期說明			
8	101樹012	土石方	樹林	1020513		√	聯單未填妥	勒令停工限期說明			
9	101淡633	土石方	淡水	1020514		√	聯單未填妥	勒令停工限期說明			
10	100泰702	土石方	泰山	1020507		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明	√		
11	102淡141	土石方	淡水	1020522		√	聯單未填妥	勒令停工限期說明			
12	99淡116	土石方	淡水	1020530		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			
13	97淡597	土石方	淡水	1020502		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明	√		

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年6月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101淡501	土石方		1020609		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明	√		專案抽查
2	101土617	土石方		1020621		√	先行動工	勒令停工限期說明			專案抽查
3	97淡597	土石方		1020619		√	聯單不齊,處理地點不符	勒令停工限期說明			桃園大園攔檢
4	101莊406	土石方		1020626		√	聯單未填妥	勒令停工限期說明			專案抽查
5	101淡501	土石方		1020629		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			專案抽查
6	101峽702	土石方		1020628		√	運送路線與原計畫不符	勒令停工限期說明			專案抽查
7	101泰682	土石方		1020626		√	聯單未填妥	勒令停工限期說明			專案抽查

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年7月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101峽702	土石方		1020704		√	未帶攜聯單	勒令停工限期說			專案抽查
2	101峽710	土石方		1020724		√	環派稽查	勒令停工限期說			專案抽查
3	90店406	土石方		1020724		√	佔用道路	限期改善說明			桃園大園攔檢

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年8月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101重762	土石方		1020807		√	聯單未填妥	勒令停工限期說	√		專案抽查
2	101重581	土石方		1020807		√	聯單日期錯誤	限期改善說明			專案抽查
3	102重103	土石方		1020802		√	聯單未填妥	限期改善說明			桃園大園攔檢

4	101林274	土石方		1020812		√	未攜帶聯單	勒令停工限期說			專案抽查
5	102莊155	土石方		1020816		√	道路損壞	限期改善說明			專案抽查
6	102淡141	土石方		1020823		√	道路損壞	限期改善說明			專案抽查
7	101淡724	土石方		1020823		√	先行動工	勒令停工限期說			專案抽查
8	101林272	土石方		1020827		√	未攜帶聯單	勒令停工限期說			
9	102重024	土石方		1020828		√	未帶聯單	勒令停工限期說			
10	101重762	土石方		1020828		√	未帶聯單	勒令停工限期說			
11	101股011	土石方		1020830		√	路線不符	勒令停工限期說			
12	101板430	土石方		1020902		√	路線不符	勒令停工限期說			

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年9月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	88永085	土石方		1020911		√	路線不符	限期改善說明			專案抽查
2	10重762	土石方		1020913		√	路線不符	勒令停工			專案抽查
3	100林420	土石方		1020916		√	聯單填具不全	勒令停工			桃園大園攔檢
4	101中245	土石方		1020930		√	路線不符	勒令停工			專案抽查

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年10月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	88永085	土石方		1021004		√	路線不符	勒令停工	√		專案抽查
2	102鶯007	土石方		1021009		√	路線不符	限期說明	√		專案抽查
3	101中619	土石方		1021016		√	路線不符	勒令停工			桃園大園攔檢
4	102重024	土石方		1021018		√	路線不符	勒令停工	√		專案抽查

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年11月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102峽534	土石方		1021108		√	路線不符	勒令停工	√		專案抽查
2	102汐063	土石方		1021119		√	聯單填具不全	勒令停工			專案抽查

3	102汐079	土石方		1021125		∨	未攜聯單	勒令停工			專案抽查
---	---------	-----	--	---------	--	---	------	------	--	--	------

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(102年12月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102永拆 152	土石方		1021213		∨	聯單填具不全	勒令停工			專案抽查
2	102瑞412	土石方		1021219		∨	土方暫置基地外	勒令停工			
3	102中348	土石方		1021227		∨	聯單填具不全	勒令停工	∨		專案抽查
4	102重428	土石方		1021227		∨	路線不符	限期說明			
5	102股016	土石方		1021228		∨	路線不符	勒令停工			