

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年1月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101林035	土石方		1030110		√	路線不符	限期說明			
2	102林223	土石方		1030127		√	路線不符	勒令停工			1/9桃園縣政府桃工 建字第1030001372
3	102永189	土石方		1030128		√	聯單填具不全	限期說明	√		1/9環派攔查

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年2月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102中560			1030211		√	路線不符	限期說明			1/24土方公會攔查
2	102中348			1030214		√	路線不符	勒令停工			2/7蘆洲分局攔查
3	101板579			1030217	√		合格				
4	102板686			1030217	√		合格				
5	101板704			1030217	√		合格				
6	102峽357			1020219		√	聯單填具不全	限期說明			2/10環派稽查
7	101蘆609			1020224		√	聯單填具不全及 路線不符	勒令停工			2/17~18蘆洲分局
8	101店736			1020224	√		合格				
9	102店669			1020224	√		合格				
10	101店497			1020224	√		合格				

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年3月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102峽357			1030303		√	路線不符	勒令停工	√		2/18三峽分局

2	102峽595			1030303		v	路線不符	勒令停工	v		2/18三峡分局
3	102蘆403			1030303		v	路線不符	限期說明			2/20蘆洲分局
4	102股571			1030307		v	路線不符	勒令停工			3/4蘆洲分局
5	102蘆240			1030310		v	路線不符	限期說明			3/3蘆洲分局
6	102蘆295			1030310		v	路線不符	限期說明	v		3/3蘆洲分局
7	102蘆244			1030310		v	路線不符	限期說明	v		3/3蘆洲分局
8	101蘆609			1030310		v	路線不符	限期說明	v		3/3環派
9	102蘆403			1030310		v	聯單填具不全	勒令停工	v		2/25環派
10	101店736			1030310	v		合格				
11	102中410			1030310	v		合格				
12	102中572			1030310	v		合格				
13	102泰160			1030314		v	使用其他工程聯 器	勒令停工	v		
14	102峽595			1030317		v	路線不符	限期說明			3/5三峡分局
15	102淡018			1030318	v		合格				
16	102淡656			1030318	v		合格				
17	102淡535			1030318	v		合格				
18	102鶯664			1030318		v	路線不符	停工			3/5三峡分局
19	102蘆295			1030321		v	路線不符	限期說明	v		3/14蘆洲分局
20	102蘆240			1030321		v	路線不符	限期說明	v		3/14蘆洲分局
21	102中572			1030324		v	聯單填具不全	限期說明			2/12環派稽查
22	102板423			1030324	v		合格				
23	102板678			1030324	v		合格				
24	102林585			1030327		v	路線不符	勒令停工			2/28環派
25	102林704			1030327		v	聯單逾期	限期說明			2/25環派
26	102林182			1030327		v	路線不符	勒令停工			3/1環派
27	102中572			1030327		v	聯單填具不全	限期說明			3/18環派
28	102板什037			1030328		v	路線不符	勒令停工			
29	101淡697			1030331	v		合格				
30	102淡523			1030331	v		合格				

31	102淡068			1030331	v		合格				
32	98淡511			1030331	v		合格				
33	102淡344			1030331	v		合格				
34	102鶯664			1030318		v	路線不符	停工			3/5三峡分局
35	102蘆295			1030321		v	路線不符	限期說明	v		3/14蘆洲分局
36	102蘆240			1030321		v	路線不符	限期說明			3/14蘆洲分局
37	102中572			1030324		v	聯單填具不全	限期說明			2/12環派
38	102板423			1030324	v		合格				
39	102板678			1030324	v		合格				
40	102林585			1030327		v	路線不符	勒令停工			2/28環派
41	102林704			1030327		v	聯單逾期	限期說明			2/25環派
42	102林182			1030327		v	路線不符	勒令停工			3/1環派
43	102中572			1030327		v	聯單填具不全	限期說明			3/18環派
44	102板什037			1030328		v	路線不符	勒令停工			
45	101淡697			1030331	v		合格				
46	102淡523			1030331	v		合格				
47	102淡068			1030331	v		合格				
48	98淡511			1030331	v		合格				
49	102淡344			1030331	v		合格				

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年4月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	84汐867			1030407		V	路線不符	停工			3/27環派
2	102八660			1030407		V	路線不符	限期說明	V		3/28環派
3	102林704	工地現		1030407	V						
4	101林283	工地現		1030407	V						
5	101林283			1030410		V	聯單填具不全	停工			3/21環派
6	102蘆143			1030411		V	路線不符	停工	V		4/7蘆洲分局

7	102蘆244			1030411		V	聯單填具不全	停工	V		3/28環派
8	102蘆240			1030411		V	路線不符	停工			4/7蘆洲分局
9	102汐548	工地現況		1030411	V						
10	102汐537	工地現況		1030411	V						
11	102汐287	工地現況		1030411	V						
12	84汐867	工地現況		1030411	V						
13	84汐867			1030414		V	路線不符	停工			3/31環派
14	102泰160	工地現況		1030414	V						
15	102泰457	工地現況		1030414	V						
16	102股571	工地現況		1030414	V						
17	102莊565			1030415		V	路線不符	停工			3/28環派
18	102中770			1030418		V	路線不符	停工	V		4/7蘆洲分局
19	102莊196	跟車		1030418		V	使用102莊695工程聯單	限期說明			
20	102莊695			1030418		V	聯單供102莊196使用	限期說明			
21	102莊328	工地現況		1030418	V		合格				
22	102莊489	工地現況		1030418	V		合格				
23	101莊192	工地現況		1030418	V		合格				
24	101中557	跟車		1030421	V		合格				
25	102莊098			1030422		V	路線不符	限期說明			4/12環派
26	102莊001			1030422		V	路線不符	停工			4/9環派
27	102莊196			1030422		V	聯單填具不全	停工			4/8、4/11環派
28	101中557			1030424		V	路線不符	限期說明			4/14土方公會
29	102莊695			1030425		V	路線不符	限期說明			3/7環派
30	102中572	工地現況		1030425	V		合格				
31	102中430	工地現況		1030425	V		合格				
32	102中647	工地現況		1030425	V		合格				
33	101中557	工地現況		1030425	V		合格				

34	102莊289			1030428		V	聯單供96重862使用	停工			
35	96重862	跟車		1030428		V	使用102莊289工程聯單	停工			
36	102蘆102			1030429		V	路線不符	限期說明			4/24蘆洲分局
37	102蘆438			1030429		V	路線不符	限期說明			4/24蘆洲分局

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年5月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	101重366	工地現		1030502	V						
2	102重071	工地現		1030502	V						
3	101重511	工地現		1030502	V						
4	102重634	工地現		1030502	V						
5	102峽284			1030505		V	未攜聯單	停工			4/28環派
6	102莊098	工地現		1030505	V						
7	102莊553	工地現		1030505	V						
8	98莊319	工地現		1030505	V						
9	96莊096	工地現		1030505	V						
10	100股677	工地現		1030509	V						
11	100股413	工地現		1030509	V						
12	102汐812	工地現		1030512	V						
13	102汐504	工地現		1030512	V						
14	102汐794	工地現		1030512	V						
15	102蘆102			1030511		V	路線不符	限期說明			5/8蘆洲分局
16	102永189	工地現		1030516	V						
17	102永391	工地現		1030516	V						
18	102永191	工地現		1030516	V						
19	102永671	工地現		1030516	V						
20	96板192	工地現		1030519	V						
21	102板678	工地現		1030519	V						
22	102板686	工地現		1030519	V						
23	102板477	工地現		1030519	V						

24	102板513	工地現		1030519	V						
25	102重212	工地現		1030523	V						
26	102重475	工地現		1030523	V						
27	102重131	工地現		1030523	V						
28	102蘆102	工地現		1030523	V						
29	101板704	工地現		1030526	V						
30	102板631	工地現		1030526	V						
31	102板477	工地現		1030526	V						
32	102板513	跟車		1030526		V	使用台北市聯單	停工			
33	101中557	工地現		1030527		V	路線不符	停工			5/16三峽分局
34	102中232	工地現		1030527		V	路線不符	限期說明			5/12大溪公所
35	102蘆102	工地現		1030527		V	路線不符	停工			5/21蘆洲分局
36	102土559	跟車		1030530		V	路線不符	停工			
37	102土399	工地現		1030530	V						
38	102土611	工地現		1030530	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年6月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102永189	工地現況		1030609	V						
2	102永144	工地現況		1030609	V						
3	102永543	工地現況		1030609	V						
4	102永671	工地現況		1030609	V						
5	102莊050	工地現況		1030613	V						
6	102莊553	工地現況		1030613	V						
7	102莊218	工地現況		1030613	V						
8	102中410	工地現況		1030616	V						
9	99中295	跟車		1030616		V	路線不符	停工			
10	102中724	工地現況		1030620	V						
11	102中705	工地現況		1030620	V						
12	102中572	工地現況		1030620	V						

13	102中418	工地現況	1030620	V						
14	102中688	工地現況	1030623	V						
15	101中577	工地現況	1030623	V						
16	102中197	工地現況	1030623	V						
17	102中410	工地現況	1030623	V						
18	101永263	工地現況	1030623	V						
19	102永671	工地現況	1030623	V						
20	97淡380	工地現況	1030627	V						
21	103淡087	工地現況	1030627	V						
22	102淡091	工地現況	1030627	V						
23	102淡261	工地現況	1030627	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年7月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	103林031	工地現況		1030704	V						
2	102林828	工地現況		1030704	V						
3	103林023	工地現況		1030704	V						
4	102林584	工地現況		1030704	V						
5	102林445	工地現況		1030704	V						
6	102莊737	工地現況		1030707	V						
7	102莊464	工地現況		1030707	V						
8	102莊463	工地現況		1030707	V						
9	102莊553	工地現況		1030707	V						
10	102莊677	工地現況		1030707	V						
11	102重212	工地現況		1030711	V						
12	102永191	工地現況		1030714	V						
13	102中705	工地現況		1030714	V						
14	102中572	工地現況		1030714	V						

15	101中557	工地現況	1030714	V						
16	102中688	工地現況	1030714	V						
17	103林023	工地現況	1030718	V						
18	102林445	工地現況	1030718	V						
19	101林283	工地現況	1030718	V						
20	102林646	工地現況	1030718	V						
21	103林204	工地現況	1030721	V						
22	103林200	工地現況	1030721	V						
23	103林199	工地現況	1030721	V						
24	103林198	工地現況	1030721	V						
25	101林283	工地現況	1030721		V	現場無工程人員	限期說明			
26	102林646	工地現況	1030721	V						
27	102林078	工地現況	1030721	V						
28	103林232	工地現況	1030721	V						
29	102中705	工地現況	1030725	V						
30	101中557	工地現況	1030725	V						
31	102中711	工地現況	1030725	V						
32	101中156	工地現況	1030725	V						
33	102永191	工地現況	1030725	V						
34	102重634	工地現況	1030728	V						
35	102重778	工地現況	1030728	V						
36	102重293	工地現況	1030728	V						
37	102蘆102	工地現況	1030728	V						
38	102蘆403	工地現況	1030728	V						

**新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年8月)**

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102土200	工地現況	工地現況	1030801	合格						



2	102±273	工地現況	工地現況	1030801	合格						
3	102±492	工地現況	工地現況	1030801	合格						
4	102±559	工地現況	工地現況	1030801	合格						
5	102±611	工地現況	工地現況	1030801	合格						
6	101莊598	工地現況	工地現況	1030804	合格						
7	102泰626	工地現況	工地現況	1030804	合格						
8	100莊537	工地現況	工地現況	1030804	合格						
9	102莊677	工地現況	工地現況	1030804	合格						
10	102泰160	工地現況	工地現況	1030804	合格						
11	103林106	工地現況	工地現況	1030807	合格						
12	102林822	工地現況	工地現況	1030807	合格						
13	103林135	工地現況	工地現況	1030807	合格						
14	103林232	工地現況	工地現況	1030807	合格						
15	103林071	工地現況	工地現況	1030807	合格						
16	103淡127	工地現況	工地現況	1030811	合格						
17	97淡540	工地現況	工地現況	1030811	合格						
18	102淡637	工地現況	工地現況	1030815	合格						
19	102淡775	工地現況	工地現況	1030815	合格						
20	102淡300	工地現況	工地現況	1030815	合格						
21	97淡380	工地現況	工地現況	1030815	合格						
22	102淡046	工地現況	工地現況	1030815	合格						
23	102板513	工地現況	工地現況	1030818	合格						
24	101板579	工地現況	工地現況	1030822	合格						
25	102板827	工地現況	工地現況	1030822	合格						
26	102板631	工地現況	工地現況	1030822	合格						
27	102板806	工地現況	工地現況	1030822	合格						
28	103蘆121	工地現況	工地現況	1030825	合格						
29	103蘆177	工地現況	工地現況	1030825	合格						
30	96重862	工地現況	工地現況	1030825	合格						

31	103重149	工地現況	工地現況	1030825	合格						
32	102蘆792	工地現況	工地現況	1030825	合格						

**新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年9月)**

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	96莊096	工地現況		1030901	V						
2	103莊033	工地現況		1030901	V						
3	102莊226	工地現況		1030901	V						
4	92莊192	工地現況		1030901	V						
5	102莊470	工地現況		1030901	V						
6	102中688	工地現況		1030905		V	塔吊未通過				
7	102板631	工地現況		1030905		V	告示牌不符、路損、水溝紗網				
8	102板842	工地現況		1030905	V						
9	102中705	工地現況		1030905	V						
10	103±019	工地現況		1030912		V	圍籬未依規定施作		V		
11	102±611	工地現況		1030912	V						

12	98±483	工地現況		1030912	V						
13	102±487	工地現況		1030912	V						
14	103±173	工地現況		1030912	V						
15	96莊096	跟車		1030915	V						
16	102林646	工地現況		1030919	V						
17	100林704	工地現況		1030919	V						
18	101林283	工地現況		1030919	V						
19	102林828	工地現況		1030919	V						
20	102林822	工地現況		1030919	V						
21	103林013	工地現況		1030919	V						
22	103林198	工地現況		1030919	V						
23	102林078	工地現況		1030919	V						
24	103林232	工地現況		1030919	V						
25	103林199	工地現況		1030919	V						
26	102淡637	工地現況		1030922	V						

27	103淡158	工地現況		1030922	V						
28	103淡197	工地現況		1030922	V						
29	97淡380	工地現況		1030922	V						
30	102淡091	工地現況		1030922	V						
31	102重059	工地現況		1030930	V						
32	102重778	工地現況		1030930	V						
33	103重149	工地現況		1030930	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年10月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102中705	工地現況		1031013	V						
2	103中046	工地現況		1031013	V						
3	102中518	工地現況		1031013	V						
4	102永191	工地現況		1031013	V						
5	102中263	工地現況		1031013	V						
6	101永263	工地現況		1031014	V						
7	103林101	工地現況		1031020	V						
8	103林346	工地現況		1031020	V						
9	103林120	工地現況		1031020	V						
10	103林016	工地現況		1031020	V						
11	103林013	工地現況		1031020	V						

12	102店305	工地現況		1031024	V						
13	102店362	工地現況		1031024	V						
14	102店710	工地現況		1031024	V						
15	103淡158	工地現況		1031027	V						
16	102淡300	工地現況		1031027	V						
17	103淡419	工地現況		1031027	V						
18	103淡197	工地現況		1031027	V						
19	98淡006	工地現況		1031027	V						
20	102中705	跟車		1031031	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年11月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102蘆527	工地現況		1031105	V						
2	102蘆792	工地現況		1031105	V						
3	102重059	工地現況		1031105	V						
4	102重564	工地現況		1031105	V						
5	102重301	工地現況		1031105	V						
6	103淡127	工地現況		1031107	V						
7	103淡197	工地現況		1031107	V						
8	103淡158	工地現況		1031107	V						
9	103淡029	工地現況		1031107	V						
10	103淡419	工地現況		1031107	V						
11	102莊218	工地現況		1031110	V						
12	103莊078	工地現況		1031110	V						
13	102莊577	工地現況		1031110	V						
14	102莊728	工地現況		1031110	V						
15	101店042	工地現況		1031114	V						
16	103店331	工地現況		1031114	V						

17	102店710	工地現況		1031114	V						
18	100店567	工地現況		1031114	V						
19	102店820	工地現況		1031114	V						
20	102蘆792	工地現況		1031117	V						
21	102蘆527	跟車		1031117	V						
22	103股401	工地現況		1031121	V						
23	103八451	工地現況		1031121	V						
24	103股122	工地現況		1031121	V						
25	102莊677	跟車		1031124	V						
26	102中518	工地現況		1031128	V						
27	102中705	工地現況		1031128	V						
28	101永263	工地現況		1031128	V						
29	102永671	工地現況		1031128	V						

**新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(103年12月)**

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	103重147	跟車		1031201		V	報路線載運剩餘	限期說明			
2	100莊533	工地現況		1031205	V						
3	103樹362	工地現況		1031205	V						
4	101樹184	工地現況		1031205	V						
5	103莊463	工地現況		1031205	V						
6	102莊434	工地現況		1031205	V						
7	102板513	工地現況		1031208	V						
8	100板176	工地現況		1031208	V						
9	98板175	工地現況		1031208	V						
10	102中263	工地現況		1031208	V						
11	102中518	工地現況		1031208	V						

12	102莊744	工地現況	1031215	V						
13	103莊408	工地現況	1031215	V						
14	102莊328	工地現況	1031215	V						
15	102莊677	工地現況	1031215	V						
16	102莊472	工地現況	1031215	V						
17	103莊494	工地現況	1031219	V						
18	101泰719	工地現況	1031219	V						
19	103莊078	工地現況	1031219	V						
20	102莊677	工地現況	1031219	V						
21	102莊001	工地現況	1031219	V						
22	103中046	跟車	1031222		V	路線不符	限期說明			
23	98板175	工地現況	1031222	V						
24	98淡006	工地現況	1031226	V						
25	103淡087	工地現況	1031226	V						
26	103淡197	工地現況	1031226	V						
27	102淡300	工地現況	1031226	V						
28	103重147	工地現況	1031229	V						
29	102重698	工地現況	1031229	V						
30	102重拆078	工地現況	1031229	V						
31	103蘆273	工地現況	1031229	V						