

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年1月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102股800	跟車		1040105		V	路線不符	限期說明			
2	102中518	跟車		1040109	V						
3	103泰363	工地現況		1040112		V	圍籬部分未施作	限期改善			
4	103莊484	工地現況		1040112	V						
5	101泰719	工地現況		1040112	V						
6	101莊285	工地現況		1040112	V						
7	96莊096	工地現況		1040116	V						
8	103莊630	工地現況		1040116	V						
9	103莊398	工地現況		1040116	V						
10	102莊829	工地現況		1040116	V						
11	102莊226	工地現況		1040116	V						
12	103中506	工地現況		1040119	V						
13	103中550	工地現況		1040119	V						
14	103中353	工地現況		1040119	V						
15	102中518	工地現況		1040119	V						
16	102中740	工地現況		1040119	V						
17	103莊389	工地現況		1040123	V						
18	103莊463	工地現況		1040123	V						
19	102莊668	工地現況		1040123	V						
20	103莊666	工地現況		1040123	V						
21	102莊226	工地現況		1040123	V						
22	103林013	跟車		1040126		V	路線不符	停工			
23	102汐733	跟車		1040130		V	路線不符	停工			

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年2月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	103蘆312	跟車		1040203		V	路線不符	停工			
2	102重698	工地現況		1040206	V						
3	101重251	工地現況		1040206	V						
4	102蘆574	工地現況		1040206	V						
5	103莊668	工地現況		1040209	V						
6	103莊666	工地現況		1040209	V						
7	102莊226	工地現況		1040209	V						
8	103莊463	工地現況		1040209	V						
9	103莊389	工地現況		1040209	V						
10	102淡297	跟車		1040213		V	日報表無當日出車車號	限期說明			
11	103莊484	工地現況		1040216	V						
12	102莊668	工地現況		1040216	V						
13	101莊285	工地現況		1040216	V						
14	102莊677	工地現況		1040216	V						
15	101莊388	工地現況		1040216	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年3月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	103中506	跟車		1040302	V						
2	103汐058	工地現況		1040306	V						
3	102汐193	工地現況		1040306	V						
4	102汐733	工地現況		1040306	V						

5	103汐180	工地現況		1040306	V						
6	103汐180	工地現況		1040306	V						
7	103店001	跟車		1040309		V	1. 路線不符 2. 聯單有誤	停工			
8	102店650	工地現況		1040309	V						
9	103淡087	跟車		1040313	V						
10	103淡012	跟車		1040316		V	路線不符	停工			
11	101泰719	跟車		1040320	V	V	路線不符	限期說明			
12	103股435	工地現況		1040320	V						
13	102莊728	工地現況		1040323	V						
14	101莊285	工地現況		1040323	V						
15	102莊472	工地現況		1040323	V						
16	103莊484	工地現況		1040323	V						
17	102中518	跟車		1040327	V						
18	103中353	工地現況		1040327	V						
19	103莊484	工地現況		1040330	V						
20	102莊677	工地現況		1040330	V						
21	103莊398	工地現況		1040330	V						
22	101莊388	工地現況		1040330	V						
23	103莊389	工地現況		1040330	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年4月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	96土498	工地現況		1040410	V						
2	96土499	工地現況		1040410	V						
3	103土276	工地現況		1040410	V						

4	103土713	工地現況		1040410	V						
5	103土726	工地現況		1040410	V						
6	103鶯171	工地現況		1040413	V						
7	103鶯682	工地現況		1040413	V						
8	103鶯420	工地現況		1040413	V						
9	103鶯396	工地現況		1040413	V						
10	100股542	工地現況		1040417	V						
11	103股643	工地現況		1040417	V						
12	103股615	工地現況		1040417	V						
13	103股635	工地現況		1040417	V						
14	103股235	工地現況		1040417	V						
15	102莊328	工地現況		1040420	V						
16	103莊398	工地現況		1040420	V						
17	102莊677	工地現況		1040420	V						
18	103莊389	工地現況		1040420	V						
19	103莊484	跟車		1040420		V	路線不符	限期改善			
20	102板827	跟車		1040424	V						
21	103重410	工地現況		1040427	V						
22	102蘆747	工地現況		1040427	V						
23	104重058	工地現況		1040427	V						
24	103重116	工地現況		1040427	V						
25	103蘆751	工地現況		1040427	V						
26	101重251	工地現況		1040427	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年5月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	

1	103莊484	跟車		1040501		V	路線不符	停工			
2	102莊668	工地現況		1040501	V						
3	102莊677	工地現況		1040501	V						
4	103莊666	工地現況		1040501	V						
5	102莊312	工地現況		1040501	V						
6	102中518	工地現況		1040504	V						
7	103中353	工地現況		1040504	V						
8	100中134	工地現況		1040504	V						
9	103永612	工地現況		1040504	V						
10	103中091	工地現況		1040504	V						
11	103莊484	工地現況		1040508		V	路線不符	停工			
12	96土498	工地現況		1040511	V						
13	96土499	工地現況		1040511	V						
14	103土276	工地現況		1040511	V						
15	103土591	工地現況		1040511	V						
16	103土584	工地現況		1040511	V						
17	103林519	跟車		1040515	V						
18	103林099	工地現況		1040515	V						
19	103店141	工地現況		1040518	V						
20	102店355	工地現況		1040518	V						
21	102店371	工地現況		1040518	V						
22	103店249	工地現況		1040518	V						
23	103店678	工地現況		1040518	V						
24	102淡139	跟車		1040522		V	路線不符	停工			
25	100股542	跟車		1040525	V						
26	103中716	工地現況		1040529	V						
27	103中353	工地現況		1040529	V						
28	100中134	工地現況		1040529	V						

29	103中025	工地現況		1040529	V					
30	102中518	工地現況		1040529	V					

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年6月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	103股643	工地現況		1040601	V						
2	104股048	工地現況		1040601	V						
3	103股235	工地現況		1040601	V						
4	103股435	工地現況		1040601	V						
5	103股615	工地現況		1040601	V						
6	103中716	跟車		1040605		V	路線不符	限期改善			
7	102中688	工地現況		1040605	V						
8	103店249	跟車		1040608		V	路線不符	停工			
9	102店817	工地現況		1040612	V						
10	88店623	工地現況		1040612	V						
11	103店678	工地現況		1040612	V						
12	103店141	工地現況		1040612	V						
13	102店354	工地現況		1040612	V						
14	103股615	工地現況		1040615	V						
15	104股048	工地現況		1040615	V						
16	100股542	工地現況		1040615	V						
17	103股643	工地現況		1040615	V						
18	103板478	跟車		1040622	V						
19	102板827	工地現況		1040626	V						
20	102板513	跟車		1040626	V						
21	102板459	工地現況		1040626	V						

22	103板588	工地現況		1040626	V						
23	103板374	工地現況		1040626	V						
24	103莊484	工地現況		1040629	V						
25	104莊065	工地現況		1040629	V						
26	102莊829	工地現況		1040629	V						
27	104莊158	工地現況		1040629	V						
28	102莊728	工地現況		1040629	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年7月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	102中518	工地現況		1040703	V						
2	104樹037	工地現況		1040706	V						
3	103樹109	工地現況		1040706	V						
4	102樹479	工地現況		1040706	V						
5	103樹746	工地現況		1040706	V						
6	103樹436	工地現況		1040706	V						
7	103中457	工地現況		1040713	V						
8	101永263	工地現況		1040713	V						
9	100中134	跟車		1040713		V	路線不符	停工			
10	103淡087	工地現況		1040717	V						
11	102淡344	工地現況		1040717	V						
12	102板827	工地現況		1040720	V						
13	103板588	工地現況		1040720	V						
14	103板374	工地現況		1040720	V						
15	103板478	工地現況		1040720	V						
16	102中518	工地現況		1040720	V						

17	102淡344	工地現況		1040724	V						
18	103淡351	工地現況		1040724	V						
19	103淡259	工地現況		1040724	V						
20	103淡590	工地現況		1040724	V						
21	103店001	跟車		1040727	V						
22	102中352	工地現況		1040727	V						
23	103中716	工地現況		1040731	V						
24	104板006	工地現況		1040731	V						
25	100中134	工地現況		1040731	V						
26	102板459	跟車		1040731	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查成果統計表(104年8月)

編號	建照號碼	抽查項目	工程進度	抽查日期	結果		缺失	行政處份	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	103莊666	跟車		1040803		V	路線不符	停工			
2	103莊113	工地現況		1040803	V						
3	103股504	工地現況		1040810	V						
4	103股615	工地現況		1040810	V						
5	104股048	工地現況		1040810	V						
6	104泰219	工地現況		1040810	V						
7	102重717	工地現況		1040814	V						
8	102重276	工地現況		1040814	V						
9	103重252	工地現況		1040814	V						
10	104重100	工地現況		1040814	V						
11	104重097	工地現況		1040814	V						
12	103林732	跟車		1040821		V	路線不符	停工			
13	103莊484	工地現況		1040824	V						

14	102莊328	工地現況		1040824	V						
15	103莊639	工地現況		1040824	V						
16	102莊728	工地現況		1040824	V						
17	102莊728	工地現況		1040824	V						
18	104中262	工地現況		1040828	V						
19	103永468	工地現況		1040828	V						
20	103永612	工地現況		1040828	V						
21	103中716	工地現況		1040828	V						
22	103中091	工地現況		1040828	V						
23	103板478	工地現況		1040831	V						
24	103板735	工地現況		1040831	V						
25	103莊639	工地現況		1040831	V						
26	103板588	工地現況		1040831	V						
27	103板374	工地現況		1040831	V						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查104年度9月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	104重097	三重	工地現況	1040904	✓						
2	102重272	三重	工地現況	1040904	✓						
3	104重100	三重	工地現況	1040904	✓						
4	103中025	中和	工地現況	1040918	✓						
5	103中062	中和	工地現況	1040918	✓						
6	102中518	中和	工地現況	1040918	✓						
7	102中688	中和	工地現況	1040918	✓						
8	103永600	永和	工地現況	1040918	✓						
9	103汐258	汐止	工地現況	1040911	✓						

10	104汐026	汐止	工地現況	1040911	√						
11	103汐402	汐止	工地現況	1040911	√						
12	104汐014	汐止	工地現況	1040911	√						
13	102板459	板橋	工地現況	1040921	√						
14	103板478	板橋	工地現況	1040921	√						
15	103板735	板橋	工地現況	1040921	√						
16	103板588	板橋	工地現況	1040921	√						
17	103板607	板橋	工地現況	1040921	√						
18	104莊158	新莊	跟車	1040907		√	路線不符	停工			
19	103莊639	新莊	工地現況	1040907	√						
20	104莊162	新莊	工地現況	1040907	√						
21	102莊229	新莊	工地現況	1040907	√						
22	104莊143	新莊	工地現況	1040907	√						
23	103莊639	新莊	跟車	1040914		√	路線不符	停工			
24	104蘆138	蘆洲	工地現況	1040904	√						
25	103蘆287	蘆洲	工地現況	1040904	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查104年度10月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	100林439	林口	工地現況	1041030	√						
2	102店041	新店	工地現況	1041026	√						
3	102店354	新店	工地現況	1041026	√						
4	102店364	新店	工地現況	1041026	√						
5	102店837	新店	工地現況	1041026	√						
6	102林725	林口	工地現況	1041030	√						
7	102重272	三重	工地現況	1041012	√						

8	102淡068	淡水	工地現況	1041005	√						
9	103板088	板橋	跟車	1041023	√						
10	103板492	板橋	工地現況	1041023	√						
11	103板735	板橋	工地現況	1041002	√						
12	103板735	板橋	工地現況	1041023	√						
13	103林490	林口	工地現況	1041030	√						
14	103重673	三重	工地現況	1041012	√						
15	103淡742	淡水	工地現況	1041005	√						
16	103樹151	樹林	工地現況	1041002	√						
17	103樹436	樹林	工地現況	1041002	√						
18	104店047	新店	工地現況	1041026	√						
19	104林081	林口	工地現況	1041030							
20	104重097	三重	工地現況	1041012	√						
21	104重100	三重	工地現況	1041012	√						
22	104淡056	淡水	工地現況	1041005	√						
23	104淡188	淡水	工地現況	1041005	√						
24	104樹111	樹林	工地現況	1041002	√						
25	104樹306	樹林	工地現況	1041002	√						
26	104蘆138	蘆洲	工地現況	1041012	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查104年度11月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	104重119	三重	工地現況	1041102	√						
2	104重100	三重	工地現況	1041102	√						
3	104重097	三重	工地現況	1041102	√						
4	103重456	三重	工地現況	1041102	√						

5	104重161	三重	工地現況	1041102	√						
6	103板374	板橋	工地現況	1041113	√						
7	103板088	板橋	工地現況	1041113	√						
8	101板632	板橋	工地現況	1041113	√						
9	103板492	板橋	工地現況	1041113	√						
10	103板478	板橋	工地現況	1041113	√						
11	101板632	板橋	工地現況	1041130	√						
12	104板032	板橋	工地現況	1041130	√						
13	103板492	板橋	工地現況	1041130	√						
14	103板696	板橋	工地現況	1041130	√						
15	103板088	板橋	工地現況	1041130	√						
16	103淡626	淡水	跟車	1041123	√						
17	103店002	新店	工地現況	1041109	√						
18	102店336	新店	工地現況	1041109	√						
19	103店249	新店	工地現況	1041109	√						
20	104店047	新店	工地現況	1041109	√						
21	102店041	新店	工地現況	1041109	√						
22	104莊171	新莊	跟車	1041106		√	聯單有誤	停工			
23	102莊312	新莊	工地現況	1041106	√						
24	103莊113	新莊	工地現況	1041106	√						
25	104莊171	新莊	工地現況	1041116							
26	104莊162	新莊	工地現況	1041116		√	路線和聯單不符	停工			
27	102莊229	新莊	工地現況	1041116	√						
28	103莊722	新莊	工地現況	1041116	√						
29	103莊639	新莊	工地現況	1041116	√						
30	104莊162	新莊	跟車	1041120	√						

新北市營建工程剩餘土石方流向抽查104年度12月份定期成果統計表

編號	建照號碼	基地座落	抽查項目	抽查日期	結果		缺失	行政處分	改善情形		備註
					合格	不合格			已改善	未改善	
1	103汐289	汐止	工地現況	1041204	√						
2	104汐040	汐止	工地現況	1041204	√						
3	103汐465	汐止	工地現況	1041204		√	日報表無載運時間→限期說明				
4	104重161	三重	工地現況	1041207	√						
5	102重272	三重	工地現況	1041207	√						
6	103重373	三重	工地現況	1041207	√						
7	104重231	三重	工地現況	1041207	√						
8	103重456	三重	工地現況	1041207	√						
9	102莊312	新莊	工地現況	1041211	√						
10	103莊113	新莊	工地現況	1041211	√						
11	103莊639	新莊	工地現況	1041211	√						
12	104莊162	新莊	工地現況	1041211	√						
13	104莊213	新莊	工地現況	1041211	√						
14	104八127	八里	跟車	1041214		√	路線不符→停工				
15	103八415	八里	工地現況	1041214	√						
16	104八139	八里	工地現況	1041214	√						
17	103八294	八里	工地現況	1041214	√						
18	103中701	中和	工地現況	1041218	√						
19	103中315	中和	工地現況	1041218	√						
20	104中109	中和	工地現況	1041218	√						
21	104中211	中和	工地現況	1041218	√						
22	104中061	中和	工地現況	1041218	√						